

REPORTE DE SOPORTE — REP-00048

Registro histórico de incidencia

Fecha	2026-05-11
Sucursal	Sucursal Sur
Reportado por	Miguel Ángel Soto, gerente de operaciones
Tipo	servidor
Prioridad	alta
Técnico	Carla Ríos
Tiempo de resolución	2 h 10 min

Descripción del problema

El servidor de la sucursal no responde desde hace unos minutos. No funcionan las aplicaciones internas ni los archivos compartidos. Los equipos siguen conectados a la red.

Causa encontrada

Sobrecalentamiento del servidor por falla en uno de los ventiladores.

Solución aplicada

Se reemplazó el ventilador defectuoso, se dejó enfriar el equipo y se verificó la operación de los servicios.