

REPORTE DE SOPORTE — REP-00054

Registro histórico de incidencia

Fecha	2024-03-18
Sucursal	Sucursal Oriente
Reportado por	Héctor Silva, jefe de operaciones
Tipo	red
Prioridad	alta
Técnico	Luis Mendoza
Tiempo de resolución	2 h

Descripción del problema

El WiFi de la sucursal se va y viene. Los celulares si agarran señal pero las computadoras pierden conexión a ratos. Pasa mas seguido en la zona de mostrador.

Causa encontrada

Punto de acceso con sobrecarga y configuración incorrecta del canal inalámbrico.

Solución aplicada

Se ajustó el canal de radio, se actualizó el firmware y se reinició el punto de acceso.