

REPORTE DE SOPORTE — REP-00063

Registro histórico de incidencia

Fecha	2024-09-28
Sucursal	Sucursal Mirador
Reportado por	Tomás Reyes, responsable de caja
Tipo	otro
Prioridad	media
Técnico	Jorge Núñez
Tiempo de resolución	40 min

Descripción del problema

El lector de códigos no reconoce varios productos. A veces lee bien y luego deja de responder.

Causa encontrada

Acumulación de polvo y residuos en el sensor óptico.

Solución aplicada

Se limpió el lector, se calibró y se realizaron pruebas con diferentes códigos.