

REPORTE DE SOPORTE — REP-00092

Registro histórico de incidencia

Fecha	2025-01-19
Sucursal	Sucursal Parque
Reportado por	Daniel Fuentes, auxiliar de almacén
Tipo	servidor
Prioridad	alta
Técnico	Pedro Salas
Tiempo de resolución	2 h 25 min

Descripción del problema

El servidor se reinicia solo desde ayer. En medio de los procesos se apaga y vuelve a prender. Nos está dejando trabajos incompletos.

Causa encontrada

Se detectó sobrecalentamiento por acumulación de polvo y ventilación insuficiente.

Solución aplicada

Se realizó limpieza interna, se corrigió la ventilación y se monitoreó la temperatura durante la operación.