

REPORTE DE SOPORTE — REP-00116

Registro histórico de incidencia

Fecha	2025-05-06
Sucursal	Sucursal Estación
Reportado por	Verónica Díaz, supervisora
Tipo	red
Prioridad	baja
Técnico	Luis Mendoza
Tiempo de resolución	40 min

Descripción del problema

Solo una zona se quedó sin red. En recepción sí hay internet pero en las oficinas del fondo no. Parece que es el switch de ese lado.

Causa encontrada

Puerto del switch bloqueado por una negociación incorrecta de velocidad.

Solución aplicada

Se reinició el puerto, se fijó la velocidad adecuada y se verificó conectividad.