

REPORTE DE SOPORTE — REP-00119

Registro histórico de incidencia

Fecha	2025-09-04
Sucursal	Sucursal Zona Rosa
Reportado por	Fernanda Molina, responsable de caja
Tipo	otro
Prioridad	baja
Técnico	Jorge Núñez
Tiempo de resolución	30 min

Descripción del problema

El lector de códigos prende pero no lee los productos. Probamos con varios códigos y ninguno responde. La computadora reconoce que el lector está conectado.

Causa encontrada

Suciedad en la ventana del lector y configuración de lectura alterada.

Solución aplicada

Se limpió el lector, se restauró la configuración de fábrica y se realizaron pruebas con distintos códigos.