

REPORTE DE SOPORTE — REP-00140

Registro histórico de incidencia

Fecha	2025-03-05
Sucursal	Sucursal Terminal
Reportado por	N/D
Tipo	otro
Prioridad	baja
Técnico	Jorge Núñez
Tiempo de resolución	35 min

Descripción del problema

El lector de código no está funcionando bien. A veces lee y otras veces no reconoce nada. Ya se limpiaron los cables y sigue igual.

Causa encontrada

El cable USB del lector presentaba una conexión intermitente.

Solución aplicada

Se reemplazó el cable y se hicieron pruebas con diferentes códigos de barras.