

REPORTE DE SOPORTE — REP-00148

Registro histórico de incidencia

Fecha	2026-05-21
Sucursal	Sucursal Sur
Reportado por	Marco Salgado, jefe de piso
Tipo	red
Prioridad	media
Técnico	Ana Torres
Tiempo de resolución	1 h 35 min

Descripción del problema

Algunas máquinas pierden conexión por ratos. No se cae todo al mismo tiempo, pero las cajas se desconectan. Pasa más seguido en la tarde.

Causa encontrada

Un puerto del switch presentaba errores de negociación con varios equipos conectados.

Solución aplicada

Se reemplazó el puerto mediante reconfiguración del segmento y se verificaron velocidades y dúplex de las estaciones.