

REPORTE DE SOPORTE — REP-00154

Registro histórico de incidencia

Fecha	2024-04-19
Sucursal	Sucursal Oriente
Reportado por	Mario Castillo, jefe de sucursal
Tipo	red
Prioridad	alta
Técnico	Luis Mendoza
Tiempo de resolución	3 h

Descripción del problema

Se cayó la conexión y las cámaras también dejaron de verse. El Wi-Fi aparece conectado pero no carga ninguna página.

Causa encontrada

Falla del switch de distribución que dejó sin comunicación a varios segmentos.

Solución aplicada

Se sustituyó el switch defectuoso, se configuraron los puertos y se validó conectividad de red.