

REPORTE DE SOPORTE — REP-00170

Registro histórico de incidencia

Fecha	2025-10-18
Sucursal	Sucursal Muelle
Reportado por	Ricardo Nava, supervisor de operaciones
Tipo	red
Prioridad	media
Técnico	Luis Mendoza
Tiempo de resolución	2 h 20 min

Descripción del problema

El enlace está muy inestable desde la mañana. Se pierde la conexión unos segundos y regresa, varias veces por hora.

Causa encontrada

Pérdida intermitente de señal en el enlace WAN por deterioro del módulo óptico.

Solución aplicada

Se reemplazó el módulo óptico y se monitoreó el enlace durante una hora.