

INFORME DE DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

TÉCNICO

CLIENTE

Marisa Perazzo

DIRECCIÓN

Conesa 2171

FECHA

13 · 05 · 2026

PROBLEMAS DETECTADOS

01

LEVE

ZONA · DORMITORIO /
APLIQUE DE PAREDFUENTE LED
DEFECTUOSA ·
APLIQUE DE
CABECERA

13.05.2026

DIAGNÓSTICO

Aplicador de pared con luminaria LED integrada que presenta funcionamiento intermitente. Falla atribuible a la fuente (driver) LED interna, componente que regula la tensión y corriente de los módulos — vida útil limitada, susceptible a fluctuaciones de red. La pantalla y estructura del aplicador se encuentran en buen estado. Requiere identificación del driver compatible y reemplazo puntual sin afectar el resto de la instalación.

SOLUCIÓN COMPLETA

Reemplazo de fuente (driver) LED

Desmontaje del aplicador, relevamiento de la fuente existente (potencia, tensión, conector) y provisión del driver LED compatible. Instalación, verificación de funcionamiento continuo y remontaje de la luminaria. Garantía de funcionamiento estable.

\$ 65.000 – \$ 110.000

IMG · 01.A

RESUMEN ECONÓMICO

INVERSIÓN
ESTIMADA

Valores orientativos. El presupuesto definitivo se confirma tras identificar el modelo exacto del driver y su disponibilidad en plaza. Intervención de baja complejidad, sin obras ni roturas.



PROBLEMA	SOL. COMPLETA	SOL. PARCIAL
01 Fuente LED aplique	\$ 65.000 – \$ 110.000	—
TOTAL ESTIMADO	\$ 65.000 – \$ 110.000	—
INCLUYE	NO INCLUYE	
Mano de obra · Driver LED compatible · Prueba de funcionamiento	Reemplazo de módulos LED · Intervención en tablero eléctrico	