# Получи 200 рублей на счёт за регистрацию

<u>Главная</u> <u>Деньги</u> <u>Автомобили Компьютеры</u> <u>Электроника Телефония Образование Автоматизация Программирование</u> <u>Программы Проекты Книги</u> <u>Ссылки</u> <u>Блог</u>



Как стать программистом - книга для начинающих  $\underline{\Pi \text{олучить } \text{БЕСПЛАТНО}}$ 



Микроконтроллеры для ЧАЙНИКОВ <u>Изучать БЕСПЛАТНО</u>



# Полный набор команд процессора 8086



Скачать бесплатно справочную систему для ети8086 на русском языке

#### Быстрые ссылки:

	<u>CMPSB</u>				<u>MOV</u>		
<u>AAA</u>	<u>CMPSW</u>	<u>JAE</u>	<u>JNBE</u>	<u>JPO</u>	<u>MOVSB</u>	<u>RCR</u>	<b>SCASB</b>
<u>AAD</u>	<u>CWD</u>	$\overline{ m JB}$	<u>JNC</u>	<u>JS</u>	<u>MOVSW</u>	<u>REP</u>	<b>SCASW</b>
<u>AAM</u>	<u>DAA</u>	<u>JBE</u>	<u>JNE</u>	<u>JZ</u>	<u>MUL</u>	<u>REPE</u>	<u>SHL</u>
<u>AAS</u>	<u>DAS</u>	<u>JC</u>	<u>JNG</u>	<u>LAHF</u>	<u>NEG</u>	<u>REPNE</u>	<u>SHR</u>
<u>ADC</u>	<u>DEC</u>	<u>JCXZ</u>	<u>JNGE</u>	<u>LDS</u>	NOP	<u>REPNZ</u>	<u>STC</u>
<u>ADD</u>	<u>DIV</u>	$\underline{ m JE}$	<u>JNL</u>	<u>LEA</u>	<u>NOT</u>	<u>REPZ</u>	<u>STD</u>
<u>AND</u>	<u>HLT</u>	<u>JG</u>	<u>JNLE</u>	<u>LES</u>	<u>OR</u>	<u>RET</u>	<u>STI</u>
<u>CALL</u>	<u>IDIV</u>	<u>JGE</u>	<u>JNO</u>	<u>LODSB</u>	<u>OUT</u>	<u>RETF</u>	<b>STOSB</b>
<u>CBW</u>	<u>IMUL</u>	$\underline{\mathrm{JL}}$	<u>JNP</u>	<u>LODSW</u>	<u>POP</u>	<u>ROL</u>	<b>STOSW</b>
<u>CLC</u>	<u>IN</u>	<u>JLE</u>	<u>JNS</u>	<u>LOOP</u>	<u>POPA</u>	<u>ROR</u>	<u>SUB</u>
<u>CLD</u>	<u>INC</u>	<u>JMP</u>	<u>JNZ</u>	<u>LOOPE</u>	<u>POPF</u>	<u>SAHF</u>	<u>TEST</u>
<u>CLI</u>	<u>INT</u>	<u>JNA</u>	<u>JO</u>	<u>LOOPNE</u>	<u>PUSH</u>	<u>SAL</u>	XCHG
<u>CMC</u>	<u>INTO</u>	<u>JNAE</u>	<u>JP</u>	<u>LOOPNZ</u>	<u>PUSHA</u>	<u>SAR</u>	<u>XLATB</u>
<u>CMP</u>	<u>IRET</u>	<u>JNB</u>	<u>JPE</u>	<u>LOOPZ</u>	<u>PUSHF</u>	<u>SBB</u>	XOR
	<u>JA</u>				<u>RCL</u>		

Типы операндов:

REG: AX, BX, CX, DX, AH, AL, BL, BH, CH, CL, DH, DL, DI, SI, BP, SP.

**SREG**: DS, ES, SS, и только как второй операнд: CS.

memory: [BX], [BX+SI+7], переменная и т.п...(см. Доступ к памяти).

immediate: 5, -24, 3Fh, 10001101b, и т.п...

#### Примечания:

• Если для команды требуются два операнда, то они разделяются запятой. Например:

REG, memory

Если это два операнда, то они должны иметь одинаковый размер (кроме команд сдвига и циклического сдвига).
 Например:

AL, DL DX, AX m1 DB? AL, m1 m2 DW? AX, m2

• Некоторые команды допускают несколько комбинаций операндов. Например:

memory, immediate REG, immediate memory, REG

memory, REG REG, SREG

• Некоторые примеры содержат макросы, поэтому желательно использовать "горячую клавишу" **Shift** + **F8**, чтобы **Пропустить шаг** (чтобы выполнить код макроса с максимальной скоростью, установите **step delay - задержку между выполнением команд** на ноль), иначе эмулятор будет выполнять каждую команду макроса. Ниже приведен пример, который использует макрос PRINTN:

#make\_COM#
include 'emu8086.inc'
ORG 100h
MOV AL, 1
MOV BL, 2
PRINTN 'Hello World!' ; макрос.
MOV CL, 3
PRINTN 'Welcome!' ; макрос.
RET

Эти знаки используются для отображения состояния флагов:

- 1 команда устанавливает этот флаг в 1.
- 0 команда устанавливает этот флаг в 0.
- ${\bf r}$  значение флага зависит от результата выполнения команды.
- ? значение флага не определено (может быть 1 или 0).

Некоторые команды генерируются в абсолютно одинаковый машинный код, поэтому дизассемблер может иметь проблемы при декодировании вашего оригинального кода. Это особенно важно в командах условного перехода

#### Команды в алфавитном порядке:

#### Команда Операнды

Описание

Коррекция ASCII-формата после сложения.

Корректирует результат в регистрах АН и AL после сложения при работе с BCDзначениями.

Она работает согласно следующему алгоритму

Если младшие (правые) четыре бита регистра AL > 9 или флаг AF = 1, то:

- $\bullet \quad AL = AL + 6$
- $\bullet \quad AH = AH + 1$
- AF = 1
- CF = 1

#### иначе

#### **AAA** Нет операндов

- $\bullet \quad AF = 0$
- CF = 0

#### в любом случае:

очистить старшие четыре бита регистра AL.

#### Пример:

**RET** 



Коррекция ASCII-формата перед делением.

Подготавливает два ВСД-значения для деления.

#### Алгоритм:

- AL = (AH \* 10) + AL
- $\bullet \quad AH = 0$

#### AAD Нет операндов

## Пример:

MOV AX, 
$$0105h$$
; AH = 01, AL = 05  
AAD; AH = 00, AL = 0Fh (15)  
RET

C	Z	S	O	P	A
?	r	r	?	r	?

#### **AAM** Нет операндов

Коррекция ASCII-формата после умножения.

Корректирует результат умножения двух ВСД-значений.

#### Алгоритм:

- AH = AL / 10
- AL = остаток

Пример:

MOV AL, 15; AL = 0Fh; AH = 01, AL = 05AAM

**RET** 



Коррекция ASCII-формата после вычитания.

Корректирует результат в регистрах АН и AL после вычитания при работе с BCDзначениями.

Алгоритм:

если младшие четыре бита регистра AL > 9 или AF = 1, то:

- AL = AL 6
- $\bullet \quad AH = AH 1$
- AF = 1
- CF = 1

иначе

**AAS** Нет операндов

- AF = 0
- CF = 0

в любом случае:

очистить старшие четыре бита регистра AL.

Пример:

MOV AX, 02FFh; AH = 02, AL = 0FFh

AAS ; AH = 01, AL = 09

**RET** 



Сложение с переносом.

Алгоритм:

operand1 = operand1 + operand2 + CF

REG, memory memory, REG

Пример:

ADC REG, REG memory, immediate REG, immediate

; установить СF = 1 STC MOV AL, 5 ; AL = 5

ADC AL, 1; AL = 7

**RET** 

**ADD** REG, memory memory, REG Сложение.

REG, REG

memory, immediate Алгоритм:

REG, immediate

operand1 = operand1 + operand2

Пример:

AND

MOV AL, 5; AL = 5ADD AL, -3; AL = 2



Логическое И между всеми битами двух операндов. Результат записывается в 1-й операнд.

Действуют следующие правила:

1 AND 1 = 11 AND 0 = 00 AND 1 = 0

0 AND 0 = 0

REG, memory memory, REG REG, REG

memory, immediate Пример: REG, immediate

MOV AL, 'a' ; AL = 01100001bAND AL, 11011111b; AL = 01000001b ('A')



Передает управление процедуре, заносит в стек адрес следующей команды (из ІР). 4-х байтовый адрес может быть введен в следующей форме: 1234h:5678h, первое значение сегмент, второе значение - смещение (в случае дальнего вызова регистр CS также заносится в стек).

Пример:

#make COM#

ORG 100h; для СОМ-файла.

CALL p1

имя процедуры

CALL метк

4-х байтовый адрес

ADD AX, 1

RET ; вернуться в операционную систему.

р1 PROC ; объявление процедуры.

MOV AX, 1234h

**RET** ; возвращение в программу.

p1 ENDP



**CBW** Нет операндов

Преобразует байт в слово.

Алгоритм:

Если старший бит AL = 1, то:

• AH = 255 (0FFh)

иначе

• AH = 0

Пример:

 $\begin{array}{ll} MOV\;AX,\;0 & ;\;AH=0,\;AL=0\\ MOV\;AL,\;-5 & ;\;AX=000FBh\;(251)\\ CBW & ;\;AX=0FFFBh\;(-5)\\ RET & \end{array}$ 



Очищает флаг переноса (СF).

Алгоритм:

CLC Нет операндов

CF = 0



Очищает флаг направления (DF). Clear Direction flag. Значения регистров SI и DI будут увеличиваться командами: CMPSB, CMPSW, LODSB, LODSW, MOVSB, MOVSW, STOSB, STOSW.

Алгоритм:

CLD Нет операндов

DF = 0



Очищает флаг прерывания (IF). Это отключает аппаратные прерывания.

Алгоритм:

CLI Нет операндов

IF = 0



Переключает флаг переноса, т.е. инвертирует значение СF.

Алгоритм:

если CF = 1 то CF = 0 если CF = 0 то CF = 1

СМС Нет операндов

C

CMP REG, memory

memory, REG

Сравнение.

REG, REG memory, immediate

Алгоритм:

REG, immediate

operand1 - operand2

результат никуда не записывается, флаги устанавливаются (OF, SF, ZF, AF, PF, CF) в соответствии с результатом.

Пример:

MOV AL, 5 MOV BL, 5

CMP AL, BL ; AL = 5, ZF = 1 (значит равно!)

CMPSB Нет операндов



Сравнивает байты: ES:[DI] из DS:[SI].

Алгоритм:

- DS:[SI] ES:[DI]
- установить флаги в соответствии с результатом: OF, SF, ZF, AF, PF, CF
- если DF = 0 то
  - $\circ SI = SI + 1$
  - $\bullet \ DI = DI + 1$

иначе

 $\circ$  SI = SI - 1 o DI = DI - 1

Пример:

см. cmpsb.asm в каталоге Samples.



Сравнивает слова: ES:[DI] из DS:[SI].

Алгоритм:

- DS:[SI] ES:[DI]
- установить флаги в соответствии с результатом:

OF, SF, ZF, AF, PF, CF

- если DF = 0 то
  - $\circ$  SI = SI + 2
  - $\circ$  DI = DI + 2

иначе

- $\circ$  SI = SI 2
- $\circ$  DI = DI 2

Пример:

см. cmpsw.asm в каталоге Samples.



**CWD** Нет операндов

CMPSW Нет операндов

Преобразует слово в двойное слово.

Алгоритм:

если старший бит AX = 1, то:

• DX = 65535 (0FFFFh)

иначе

• DX = 0

Пример:

MOV DX, 0 ; DX = 0

MOV AX, 0 ; AX = 0

MOV AX, -5; DX AX = 00000h:0FFFBh**CWD** ; DX AX = 0FFFFh:0FFFBh



Десятичная коррекция после сложения.

Корректирует результат сложения двух упакованных ВСД-значений.

Алгоритм:

если младшие четыре бита AL > 9 или AF = 1, то:

- AL = AL + 6
- AF = 1

если AL > 9Fh или CF = 1, то:

**DAA** Нет операндов

- AL = AL + 60h
- CF = 1

Пример:

MOV AL, 0Fh; AL = 0Fh (15)

DAA ; AL = 15h

**RET** 



Десятичная коррекция после вычитания.

Корректирует результат вычитания двух упакованных ВСД-значений.

Алгоритм:

если младшие четыре бита AL > 9 или AF = 1, то:

- $\bullet \quad AL = AL 6$
- AF = 1

если AL > 9Fh или CF = 1, то:

DAS Нет операндов

- AL = AL 60h
- CF = 1

Пример:

MOV AL, 0FFh; AL = 0FFh (-1)

DAS ; AL = 99h, CF = 1

RET



DEC REG memory

Декремент.

Алгоритм:

operand = operand - 1

Пример:

MOV AL, 255 ; AL = 0FFh (255 или -1)

DEC AL ; AL = 0FEh (254 или -2)



```
||r ||r ||r ||r ||r ||
```

CF - не изменяется!

Беззнаковое деление.

#### Алгоритм:

если операнд - это байт:

AL = AX /операнд

АН = остаток (модуль)

если операнд - это слово:

AX = (DX AX) / операнд

DX = остаток (модуль)

 $\begin{array}{cc} \text{DIV} & & \text{REG} \\ & \text{memory} \end{array}$ 

Пример:

MOV AX, 203; AX = 00CBh

MOV BL, 4

DIV BL; AL = 50 (32h), AH = 3

**RET** 

CZSOPA ???????

Останов системы.

Пример:

MOV AX, 5

НСТ Нет операндов

**REG** 

memory

**IDIV** 

HLT

CZSOPA unchanged

Знаковое деление.

Алгоритм:

если операнд - это байт:

AL = AX / операнд

АН = остаток (модуль)

если операнд - это слово:

AX = (DX AX) / операнд

DX = остаток (модуль)

Пример:

MOV AX, -203 ; AX = 0FF35h

MOV BL, 4

IDIV BL ; AL = -50 (0CEh), AH = -3 (0FDh)

**RET** 

C Z S O P A ? ? ? ? ? ?

IMUL REG memory

Знаковое умножение.

Алгоритм:

если операнд - это байт:

AX = AL \* операнд.

если операнд - это **слово**: (DX AX) = AX \* операнд.

#### Пример:

MOV AL, -2 MOV BL, -4

IMUL BL ; AX = 8

**RET** 



CF=OF=0 если результат вписывается в операнд IMUL.

Помещает данные из порта в **AL** или **AX**.

Второй операнд - это номер порта. Если требуется доступ к порту с номером более 255, то нужно использовать регистр **DX**.

Пример:

 $IN \begin{tabular}{l} AL, im.byte \\ AL, DX \\ AX, im.byte \\ AX, DX \end{tabular}$ 

IN AX, 4; получить состояние светофора.

IN AL, 7; получить состояние шагового дигателя.



Инкремент.

Алгоритм:

operand = operand + 1

INC REG memory

Пример:

MOV AL, 4

INC AL ; AL = 5

RET



СF - не изменяется!

Выполняет прерывание программы и передает управление функции, указанной в immediate byte (0..255).

Алгоритм:

Поместить в стек:

- флаговый регистр
- CS
- o IP
- IF = 0

• Передать управление процедуре прерывания

INT immediate byte

Пример:

MOV АН, 0Еh; телетайп.

MOV AL, 'A'

INT 10h ; Прерывание BIOS.

**RET** 



INTO Нет операндов

Приводит к прерыванию при возникновении переполнения (флаг OF = 1) и выполняет команду IRET 4.

Алгоритм:

**IRET** 

JA

метка

Нет операндов

если OF = 1 то INT 4

#### Пример:

; -5 - 127 = -132 (за пределами диапазона -128..127) ; результат вычитания (SUB) неправильный (124), ; поэтому OF = 1: MOV AL, -5 SUB AL, 127 ; AL = 7Ch (124) INTO ; ошибка процесса.

Возврат из обработки прерывания.

Алгоритм:

RET

Выгрузить из стека:

o IP

• CS

• регистр флагов



Короткий переход по "выше" или "не ниже или равно". Используется после проверки беззнаковых данных для передачи управления по другому адресу.

Алгоритм:

```
если (CF = 0) и (ZF = 0) то выполнить переход
```

#### Пример:

include 'emu8086.inc' #make\_COM# ORG 100h MOV AL, 250 CMP AL, 5 JA label1 PRINT 'AL не больше 5' JMP exit label1: PRINT 'AL больше 5' exit: RET



ЈАЕ метка

Короткий переход, если первый операнд "больше или равен" второму операнду. (в результате выполнения команды СМР). Беззнаковый.

Алгоритм:

если CF = 0 то выполнить переход

#### Пример:

include 'emu8086.inc' #make\_COM# ORG 100h MOV AL, 5 CMP AL, 5 JΒ

метка

```
JAE label1
PRINT 'AL не больше 5'
JMP exit
label1:
PRINT 'AL больше или равен 5'
exit:
RET
```



Короткий переход, если первый операнд "меньше" второго операнда (в результате выполнения команды СМР). Беззнаковый.

#### Algorithm:

если CF = 1 то выполниь переход

#### Пример:

```
include 'emu8086.inc'
#make_COM#
ORG 100h
MOV AL, 1
CMP AL, 5
JB label1
PRINT 'AL не меньше 5'
JMP exit
label1:
PRINT 'AL меньше 5'
exit:
RET
```



Короткий переход, если первый операнд "меньше" или "равен" второму операнду (в результате выполнения команды СМР). Беззнаковый.

#### Алгоритм:

```
если CF = 1 или ZF = 1 то выполнить переход
```

#### Пример:

```
include 'emu8086.inc'
#make_COM#
ORG 100h
MOV AL, 5
CMP AL, 5
JBE label1
PRINT 'AL не меньше 5'
JMP exit
label1:
PRINT 'AL меньше или равен 5'
exit:
RET
```



ЈС метка

JBE

метка

Короткий переход если флаг переноса установлен в 1.

Алгоритм:

#### если CF = 1 то выполнить переход

#### Пример:

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV AL, 255
ADD AL, 1
JC label1
PRINT 'нет переноса.'
JMP exit
label1:
PRINT 'имеем перенос.'
exit:
RET



Короткий переход, если регистр СХ равен 0.

#### Algorithm:

если СХ = 0 то выполнить переход

#### Пример:

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV CX, 0
JCXZ label1
PRINT 'CX не равен нулю.'
JMP exit
label1:
PRINT 'CX равен нулю.'
exit:
RET



ЈЕ метка

**JCXZ** 

метка


Короткий переход, если первый операнд равен второму операнду (в результате выполнения команды СМР). Знаковый/Беззнаковый.

#### Алгоритм:

если ZF = 1 то выполнить переход

## Пример:

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV AL, 5
CMP AL, 5
JE label1
PRINT 'AL не равен 5.'
JMP exit
label1:
PRINT 'AL равен 5.'
exit:
RET



JG

метка

не изменяются

Короткий переход, если первый операнд больше второго операнда (в результате выполнения команды СМР). Знаковый.

Алгоритм:

```
если (ZF = 0) и (SF = OF) то выполнить переход
```

#### Пример:

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV AL, 5
CMP AL, -5
JG label1
PRINT 'AL не больше -5.'
JMP exit
label1:
PRINT 'AL больше -5.'
exit:
RET



Короткий переход, если первый операнд больше или равен второму операнду (в результате выполнения команды СМР). Знаковый.

Алгоритм:

если SF = OF то выполнить переход

#### Пример:

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV AL, 2
CMP AL, -5
JGE label1
PRINT 'AL < -5'
JMP exit
label1:
PRINT 'AL >= -5'
exit:
RET



JL метка

**JGE** 

метка

Короткий переход, если первый операнд меньше второго операнда (в результате выполнения команды СМР). Знаковый.

Алгоритм:

если SF <> OF то выполнить переход

#### Пример:

include 'emu8086.inc' #make\_COM# ORG 100h MOV AL, -2

www.avprog.narod.ru/progs/emu8086/8086\_instruction\_set.html#JE

JLE

метка

```
CMP AL, 5
JL label1
PRINT 'AL >= 5.'
JMP exit
label1:
PRINT 'AL < 5.'
exit:
RET
```



Короткий переход, если первый операнд меньше или равен второму операнду (в результате выполнения команды СМР). Знаковый.

#### Алгоритм:

```
если SF <> OF или ZF = 1 то выполнить переход
```

#### Пример:

include 'emu8086.inc'

#make\_COM#
ORG 100h
MOV AL, -2
CMP AL, 5
JLE label1
PRINT 'AL > 5.'
JMP exit
label1:
PRINT 'AL <= 5.'
exit:
RET



Безусловный переход. Передает управление другому участку программы. **4-х байтовый адрес** может быть введен в такой форме: 1234h:5678h, первое значение - сегмент, второе значение - смещение.

#### Алгоритм:

выполнить переход в любом случае

#### Пример:

JMP метка 4-х байтовый адрес include 'emu8086.inc' #make\_COM#

ORG 100h MOV AL, 5

JMP label1 ; "перешагнуть" через две строки!

PRINT 'Нет перехода!'

MOV AL, 0

label1:

PRINT 'Добрались сюда!'

**RET** 



JNA метка

Короткий переход, если первый операнд не больше второго операнда (в результате выполнения команды СМР). Беззнаковый.

#### Алгоритм:

```
если CF = 1 или ZF = 1 то выполнить переход
```

#### Пример:

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV AL, 2
CMP AL, 5
JNA label1
PRINT 'AL больше 5.'
JMP exit
label1:
PRINT 'AL не больше 5.'
exit:
RET



Короткий переход, если первый операнд не больше и не равен второму операнду (в результате выполнения команды СМР). Беззнаковый.

#### Алгоритм:

```
если CF = 1 то выполнить переход
```

#### Пример:

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV AL, 2
CMP AL, 5
JNAE label1
PRINT 'AL >= 5.'
JMP exit
label1:
PRINT 'AL < 5.'
exit:
RET



JNB метка

**JNAE** 

метка

Короткий переход, если первый операнд не меньше второго операнда (в результате выполнения команды СМР). Беззнаковый.

#### Алгоритм:

если CF = 0 то выполнить переход

# Пример:

include 'emu8086.inc' #make\_COM# ORG 100h MOV AL, 7 CMP AL, 5 JNB label1 PRINT 'AL < 5.' JMP exit label1: **JNBE** 

метка

PRINT 'AL >= 5.'
exit:
RET

CZSOPA

не изменяются

Короткий переход, если первый операнд не меньше и не равен второму операнду (в результате выполнения команды СМР). Беззнаковый.

Алгоритм:

если (CF = 0) и (ZF = 0) то выполнить переход

#### Пример:

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV AL, 7
CMP AL, 5
JNBE label1
PRINT 'AL <= 5.'
JMP exit
label1:
PRINT 'AL > 5.'
exit:
RET



Короткий переход, если флаг переноса установлен в ноль.

Алгоритм:

если СF = 0 то выполнить переход

# Пример:

include 'emu8086.inc' #make\_COM# ORG 100h MOV AL, 2 ADD AL, 3 JNC label1 PRINT 'имеем перенос.' JMP exit label1: PRINT 'нет переноса.' exit: RET

CZSOPA не изменяются

JNE метка

**JNC** 

метка

Короткий переход, если первый операнд не равен второму операнду (в результате выполнения команды СМР). Знаковый/Беззнаковый.

Алгоритм:

если ZF = 0 то выполнить переход

Пример:

```
include 'emu8086.inc'
#make_COM#
ORG 100h
MOV AL, 2
CMP AL, 3
JNE label1
PRINT 'AL = 3.'
JMP exit
label1:
PRINT 'Al <> 3.'
exit:
RET
```



Короткий переход, если первый операнд не больше второго операнда (в результате выполнения команды СМР). Знаковый.

#### Алгоритм:

```
если (ZF = 1) и (SF <> OF) то выполнить переход
```

#### Пример:

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV AL, 2
CMP AL, 3
JNG label1
PRINT 'AL > 3.'
JMP exit
label1:
PRINT 'Al <= 3.'
exit:
RET



JNGE метка

JNG

метка

Короткий переход, если первый операнд не больше и не равен второму операнду (в результате выполнения команды СМР). Знаковый.

#### Алгоритм:

если SF <> OF то выполнить переход

#### Пример:

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV AL, 2
CMP AL, 3
JNGE label1
PRINT 'AL >= 3.'
JMP exit
label1:
PRINT 'Al < 3.'
exit:
RET



Короткий переход, если первый операнд не меньше второго операнда (в результате выполнения команды СМР). Знаковый.

Алгоритм:

если SF = OF то выполнить переход

#### Пример:

include 'emu8086.inc' #make COM# ORG 100h MOV AL, 2 CMP AL, -3 JNL label1 PRINT 'AL < -3.' JMP exit label1: PRINT 'A1  $\geq$ = -3.' exit:



**RET** 

Короткий переход, если первый операнд не меньше и не равен второму операнду (в результате выполнения команды СМР). Знаковый.

Алгоритм:

```
если (SF = OF) и (ZF = 0) то выполнить переход
```

#### Пример:

include 'emu8086.inc' #make COM# ORG 100h MOV AL, 2 CMP AL, -3 JNLE label1 PRINT 'AL <= -3.' JMP exit label1: PRINT 'Al > -3.' exit: **RET** 



JNO метка

**JNLE** 

метка

Короткий переход, если нет переполнения.

Алгоритм:

если OF = 0 то выполнить переход

#### Пример:

```
; -5 - 2 = -7 (в пределах -128...127)
; результат команды SUB (вычитание) правильный,
; поэтому OF = 0:
include 'emu8086.inc'
#make_COM#
```

www.avprog.narod.ru/progs/emu8086/8086\_instruction\_set.html#JE

20/43

метка

JNL

```
ORG 100h
MOV AL, -5
SUB AL, 2; AL = 0F9h (-7)
JNO label1
PRINT 'переполнение!'
JMP exit
label1:
PRINT 'нет переполнения.'
exit:
RET

CZSOPA

не изменяется
```

Короткий переход, если нет паритета, или паритет нечетный. Проверяются только младшие 8 битов результата. Устанавливается командами CMP, SUB, ADD, TEST, AND, OR, XOR.

Алгоритм:

если PF = 0 то выполнить переход

#### Example:

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV AL, 00000111b ; AL = 7
OR AL, 0 ; только установка флагов.
JNP label1
PRINT 'паритет четный.'
JMP exit
label1:
PRINT 'паритет нечетный.'
exit:
RET

С Z S О Р А не изменяются

Короткий переход, если нет знака (если положительный). Устанавливается командами CMP, SUB, ADD, TEST, AND, OR, XOR.

Алгоритм:

если SF = 0 то выполнить переход

#### Пример:

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV AL, 00000111b ; AL = 7
OR AL, 0 ; только установка флагов.
JNS label1
PRINT 'есть знак.'
JMP exit
label1:
PRINT 'нет знака.'
exit:
RET

CZSOPA не изменяются

JNP метка

JNS

метка

www.avprog.narod.ru/progs/emu8086/8086\_instruction\_set.html#JE

JNZ метка Короткий переход, если "не ноль". Устанавливается командами CMP, SUB, ADD, TEST, AND, OR, XOR.

Алгоритм:

если ZF = 0 то выполнить переход

#### Пример:

include 'emu8086.inc' #make COM# **ORG** 100h MOV AL, 00000111b; AL = 7 OR AL, 0 ; только установка флагов JNZ label1 PRINT 'ноль.' JMP exit label1: PRINT 'не ноль.' exit: RET



Короткий переход по переполнению.

Алгоритм:

если OF = 1 то выполнить переход

#### Пример:

```
; -5 - 127 = -132 (вне диапазона -128..127)
; результат вычитания неправильный (124),
; поэтому OF = 1:
```

include 'emu8086.inc' #make COM#

org 100h

MOV AL, -5

SUB AL, 127; AL = 7Ch (124)

JO label1

PRINT 'нет переполнения.'

JMP exit

label1:

PRINT 'переполнение!'

exit:

**RET** 



JP метка

JO

метка

Короткий переход, если есть паритет или паритет четный. Проверяются только младшие 8 битов результата. Устанавливается командами CMP, SUB, ADD, TEST, AND, OR, XOR.

Алгоритм:

если PF = 1 то выполнить переход

#### Пример:

include 'emu8086.inc' #make COM# ORG 100h

JPE

метка

```
MOV AL, 00000101b ; AL = 5
OR AL, 0 ; только установка флагов.
JP label1
PRINT 'паритет нечетный.'
JMP exit
label1:
PRINT 'паритет четный.'
exit:
RET
```

Короткий переход, если есть паритет или паритет четный. Проверяются только младшие 8 битов результата. Устанавливается командами СМР, SUB, ADD, TEST, AND, OR, XOR.

#### Алгоритм:

не изменяются

если PF = 1 то выполнить переход

#### Пример:

```
include 'emu8086.inc'
#make_COM#
ORG 100h
MOV AL, 00000101b ; AL = 5
OR AL, 0 ; только установка флагов.
JPE label1
PRINT 'паритет нечетный.'
JMP exit
label1:
PRINT 'паритет четный.'
exit:
RET
```

CZSOPA не изменяются

Короткий переход, если нет паритета, или паритет нечетный. Проверяются только младшие 8 битов результата. Устанавливается командами CMP, SUB, ADD, TEST, AND, OR, XOR.

#### Алгоритм:

если PF = 0 то выполнить переход

#### Пример:

```
include 'emu8086.inc'
#make_COM#
ORG 100h
MOV AL, 00000111b ; AL = 7
OR AL, 0 ; только установка флагов.
JPO label1
PRINT 'паритет четный.'
JMP exit
label1:
PRINT 'паритет нечетный.'
exit:
RET
```

CZSOPA не изменяются

JS метка

JPO

метка

Переход по знаку (если отрицательный). Устанавливается командами CMP, SUB, ADD,

TEST, AND, OR, XOR.

Алгоритм:

если SF = 1 то выполнить переход

#### Пример:

```
include 'emu8086.inc'
#make_COM#
ORG 100h
MOV AL, 10000000b ; AL = -128
OR AL, 0 ; только установка флагов.
JS label1
PRINT 'нет знака.'
JMP exit
label1:
PRINT 'есть знак.'
exit:
RET
```



Короткий переход по "нулю". Устанавливается командами CMP, SUB, ADD, TEST, AND, OR, XOR.

Алгоритм:

если ZF = 1 то выполнить переход

#### Пример:

```
include 'emu8086.inc'

#make_COM#

ORG 100h

MOV AL, 5

CMP AL, 5

JZ label1

PRINT 'AL не равно 5.'

JMP exit

label1:

PRINT 'AL равно 5.'

exit:

RET
```



LAHF Нет операндов

метка

JΖ

Загрузка младших 8 байтов регистра флагов в регистр АН.

Алгоритм:

АН = флаговому регистру

Биты АН: 7 6 5 4 3 2 1 0 [SF] [ZF] [0] [AF] [0] [PF] [1] [CF]

биты 1, 3, 5 зарезервированы.



Загружает в необходимые регистры четыре байта памяти (двойное слово), содержащей относительный адрес и сегментный адрес. Сегментный адрес помещается в регистр DS, а относительный адрес (смещение) - в любой из общих или индексных регистров или в регистровый указатель.

#### Алгоритм:

- REG = первое слово
- DS = второе слово

Пример:

LDS REG, memory

#make\_COM# ORG 100h

LDS AX, m

RET

m DW 1234h DW 5678h

**END** 

В АХ записано значение 1234h, в DS записано значение 5678h.



#### LEA REG, memory

Загрузка исполнительного адреса.

Команда LEA загружает в регистр, указанный в команде в качестве первого операнда, относительный адрес второго операнда (не значение операнда!). В качестве первого операнда следует указывать регистр общего назначения (не сегментный), в качестве второго - ячейку памяти. Команда

LEA reg, mem

эквивалентна команде

MOV reg,offset mem

но у первой команды больше возможностей описания адреса интересующей нас ячейки. Команда не воздействует на флаги процессора.

Алгоритм:

• REG = адрес памяти (смещение)

Обычно эту команду заменяют командой MOV, если это возможно.

Пример:

#make\_COM# ORG 100h

LEA AX, m

**RET** 

m DW 1234h

**END** 

В АХ записано значение: 0104h.

Команда LEA занимает 3 байта, команда RET занимает 1 байт, мы начинаем с адреса 100h, поэтому адрес 'm' - это 104h.



Загрузка указателя с использованием регистра ES.

Считывает из памяти по указанному адресу двойное слово (32 бит), содержащее указатель (полный адрес некоторой ячейки), и загружает младшую половину указателя (т.е. относительный адрес) в указанный в команде регистр, а старшую половину указателя (т.е. сегментный адрес) в регистр ES. Таким образом, команда

LES reg, mem

эквивалентна следующей группе команд:

MOV reg, word ptr mem MOV ES, word ptr mem+2

В качестве первого операнда команды LES указывается регистр общего назначения; в качестве второго - ячейка памяти с двухсловным содержимым. Указатель, содержащийся в этой ячейке, может быть адресом как процедуры, так и поля данных.

#### Алгоритм:

LES REG, memory

- REG = первое слово
- ES = второе слово

Пример:

#make\_COM# ORG 100h

LES AX, m

**RET** 

m DW 1234h DW 5678h

**END** 

В АХ записано значение 1234h, В ES записано значение 5678h.



LODSB Нет операндов

Загружает байт из DS:[SI] в регистр AL. Изменяет SI.

Алгоритм:

AL = DS:[SI]
 если DF = 0 то
 SI = SI + 1
 иначе
 SI = SI - 1

Пример:

#make COM# ORG 100h

LEA SI, a1 MOV CX, 5 MOV AH, 0Eh

m: LODSB INT 10h LOOP m

**RET** 

al DB 'H', 'e', 'l', 'l', 'o'



Загрузить слово из DS:[SI] в регистр АХ. Изменяет SI.

Алгоритм:

- AX = DS:[SI]
- если DF = 0 то

 $\circ$  SI = SI + 2

иначе

 $\circ$  SI = SI - 2

Пример:

LODSW Нет операндов

#make COM# ORG 100h

LEA SI, a1 MOV CX, 5

REP LODSW ; в итоге в АХ будет значение 555h.

**RET** 

a1 dw 111h, 222h, 333h, 444h, 555h



LOOP метка Уменьшает СX, переходит на метку, если СX не равен нулю.

Алгоритм:

- CX = CX 1
- если CX < > 0 то
  - выполнить переход

иначе

• не выполнять переход, продолжить цикл

#### Пример:

include 'emu8086.inc' #make COM# ORG 100h MOV CX, 5 label1:

PRINTN 'цикл!'

LOOP label1 RET



Уменьшить СХ, выполнить переход, если СХ "не ноль" или "равно". (ZF = 1).

#### Алгоритм:

- CX = CX 1
   если (CX <> 0) и (ZF = 1) то
   выполнить переход иначе
  - не выполнять переход, продолжить цикл

#### Пример:

```
; Цикл выполняется 5 раз или до тех пор, пока ; результат в регистре AL лежит в пределах байта. ; Результат превысит значение 255 на третьем "заходе" (100+100+100), ; поэтому цикл будет завершен.
```

#### LOOPE метка

include 'emu8086.inc'
#make\_COM#
ORG 100h
MOV AX, 0
MOV CX, 5
label1:
PUTC '\*'
ADD AX, 100
CMP AH, 0
LOOPE label1
RET



#### LOOPNE метка

Уменьшает СX, выполняет переход к метке если СX не равен нулю и выполняется условие "не равно" (ZF = 0).

#### Алгоритм:

- CX = CX 1
   если (CX <> 0) и (ZF = 0) то
   выполнить переход иначе
  - не выполнять переход, продолжить цикл

#### Пример:

```
; Цикл выполняется 5 раз, или до тех пор, ; пока не будет найдено число '7'.

include 'emu8086.inc'

#make_COM#
ORG 100h
MOV SI, 0
MOV CX, 5
label1:
PUTC '*'
MOV AL, v1[SI]
INC SI ; следующий байт (SI=SI+1).
CMP AL, 7
LOOPNE label1
```

RET v1 db 9, 8, 7, 6, 5



Уменьшает CX, выполняет переход к метке, если CX не равен нулю и ZF = 0.

#### Алгоритм:

CX = CX - 1
 если (CX <> 0) и (ZF = 0) то
 выполнить переход
 иначе
 не выполнять переход, продолжить цикл

#### Пример:

```
; Цикл выполняется 5 раз, или до тех пор, ; пока не будет найдено число '7'.
```

#### LOOPNZ метка

```
include 'emu8086.inc'
#make_COM#
ORG 100h
MOV SI, 0
MOV CX, 5
label1:
PUTC '*'
MOV AL, v1[SI]
INC SI ; следующий байт (SI=SI+1).
CMP AL, 7
LOOPNZ label1
RET
v1 db 9, 8, 7, 6, 5
```

# CZSOPA не изменяются

#### LOOPZ метка

Уменьшает СХ, выполняет переход к метке, если СХ не равен нулю и ZF = 1.

#### Алгоритм:

```
    CX = CX - 1
    если (CX <> 0) и (ZF = 1) то
    выполнить переход
    иначе
    не выполнять переход, продолжить цикл
```

#### Пример:

```
; Цикл выполняется 5 раз или до тех пор, 
; пока значение в регистре AL не выходит за пределы байта. 
; Результат превысит значение 255 на третьем цикле (100+100+100), 
; поэтому цикл будет завершен после третьего прохода. 
include 'emu8086.inc' 
#make_COM#
ORG 100h
MOV AX, 0
MOV CX, 5
label1: 
PUTC '*' 
ADD AX, 100
CMP AH, 0
LOOPZ label1
```



Копирует operand2 в operand1.

#### Команда MOV не может:

- записывать данные в регистры CS и IP.
- копировать данные из одного сегментного регистра в другой сегментный регистр (сначала нужно скопировать данные в регистр общего назначения).
- копировать непосредственное значение в сегментный регистр (сначала нужно скопировать данные в регистр общего назначения).

REG, memory memory, REG REG, REG memory, immediate REG, immediate

Алгоритм:

operand1 = operand2

MOV

Пример:

SREG, memory memory, SREG REG, SREG SREG, REG

#make\_COM# ORG 100h

 $MOV\ AX,\ 0B800h$  ; установить AX = B800h (память VGA).

MOV DS, AX ; копировать значение из AX в DS.

MOV CL, 'A' ; CL = 41h (ASCII-код). MOV CH, 010111111b ; CL = атрибуты цвета. MOV BX, 15Eh ; BX = позиция на экране. MOV [BX], CX ; w.[0B800h:015Eh] = CX.

RET ; вернуться в операционную систему.



Копирует байт из DS:[SI] в ES:[DI]. Изменяет регистры SI и DI.

#### Алгоритм:

```
    ES:[DI] = DS:[SI]
    если DF = 0 то
    SI = SI + 1
    DI = DI + 1
    иначе
    SI = SI - 1
```

 $\circ$  DI = DI - 1

Пример:

MOVSB Нет операндов

#make\_COM# ORG 100h

LEA SI, a1 LEA DI, a2 MOV CX, 5 REP MOVSB

**RET** 

a1 DB 1,2,3,4,5 a2 DB 5 DUP(0)



MOVSW Нет операндов

Копирует слово из DS:[SI] в ES:[DI]. Изменяет регистры SI и DI.

#### Алгоритм:

```
    ES:[DI] = DS:[SI]
    если DF = 0 то

            SI = SI + 2
            DI = DI + 2

    иначе

            SI = SI - 2
            DI = DI - 2
```

#### Пример:

#make\_COM# ORG 100h

LEA SI, a1 LEA DI, a2 MOV CX, 5 REP MOVSW

**RET** 

a1 DW 1,2,3,4,5 a2 DW 5 DUP(0)



Беззнаковое умножение.

#### Алгоритм:

если операнд - **byte**: 
$$AX = AL *$$
 операнд.   
если операнд - **word**:  $(DX AX) = AX *$  операнд.

MUL REG memory

Пример:

MOV AL, 200 ; AL = 0C8hMOV BL, 4 MUL BL ; AX = 0320h (800)

RET ; AX = 0320n (80



СF=OF=0 если старшая секция результата - ноль.

Отрицание. Делает операнд отрицательным (дополнение до двух).

## Алгоритм:

- Инвертировать все биты операнда
- Прибавить единицу к инвертированному операнду

NEG REG memory

Пример:

 $\begin{array}{ll} MOV~AL,~5 &;~AL=05h \\ NEG~AL &;~AL=0FBh~(-5) \\ NEG~AL &;~AL=05h~(5) \\ RET & \end{array}$ 



NOP Нет операндов

Нет операции. Обычно используется для небольшой задержки программы.

Алгоритм:

• Ничего не делать

Пример:

; ничего не делать три раза:

NOP

NOP

NOP

**RET** 



Инвертирует каждый бит операнда.

Алгоритм:

- если бит равен 1, переключить его в 0.
- если бит равен 0, переключить его в 1.

NOT REG memory

Пример:

MOV AL, 00011011b

NOT AL ; AL = 11100100b

**RET** 



Логическое ИЛИ между всеми битами двух операндов. Результат записывается в первый операнд.

Выполняются следующие правила:

1 OR 1 = 1

1 OR 0 = 1

0 OR 1 = 1

0 OR 0 = 0

OR

REG, memory memory, REG REG, REG

memory, immediate REG, immediate

Пример:

MOV AL, 'A' ; AL = 01000001bOR AL, 00100000b ; AL = 01100001b ('a')

**RET** 



OUT

im.byte, AL im.byte, AX DX, AL DX, AX Выводит данные из регистра АL или АХ в порт.

Первый операнд - номер порта. Если требуется доступ к порту, номер которого превышает 255, то должен быть использован регистр **DX**.

Пример:

MOV AX, 0FFFh; Включить все OUT 4, AX ; светофоры.

MOV AL, 100b; Включть третий магнит OUT 7, AL ; шагового двигателя.





Получает 16-битовое значение из стека.

Алгоритм:

- операнд = SS:[SP] (вершина стека)
- SP = SP + 2

POP REG POP SREG memory

Пример:

MOV AX, 1234h PUSH AX

POP DX ; DX = 1234h

**RET** 



Выгружает все регистры общего назначения DI, SI, BP, SP, BX, DX, CX, AX из стека. (Значение SP игнорируется, оно выгружается, но не записывается в регистр SP).

Примечание: эта команда работает только на процессорах 80186 и выше!

Алгоритм:

- РОРА Нет операндов
- POP DI
- POP SI
- POP BP
- POP xx (значение SP игнорируется)
- POP BX
- POP DX
- POP CX
- POP AX



Получает регистр флагов из стека.

Алгоритм:

РОРГ Нет операндов

- флаги = SS:[SP] (вершина стека)
- SP = SP + 2



PUSH REG SREG Записывает 16-битовое значение в стек.

SREG memory immediate

Примечание: PUSH immediate работает только на процессорах 80186 и выше!

Алгоритм:

- SP = SP 2
- SS:[SP] (вершина стека) = операнд

Пример:

MOV AX, 1234h PUSH AX

POP DX ; DX = 1234h

RET



Помещает в стек все регистры общего назначения: AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI, DI. Использует оригинальное значение регистра SP (перед выполнением PUSHA).

Примечание: эта команда работает только на процессорах 80186 и выше!

Алгоритм:

- PUSH AX
- PUSH CX
- PUSH DX
- PUSH BXPUSH SP
- PUSH BP
- PUSH SI
- PUSH DI



Записывает регистр флагов в стек.

Алгоритм:

PUSHF Нет операндов

PUSHA Нет операндов

- SP = SP 2
- SS:[SP] (вершина стека) = флаги



Циклический сдвиг (ротация) влево через перенос. Количество ротаций устанавливается во втором операнде.

Если **immediate** больше единицы, ассемблер генерирует несколько команд **RCL xx**, **1**, потому что 8086 имеет машинный код только для этой команды (тот же принцип работы используют все команды сдвига/ротации).

Алгоритм:

memory, immediate REG, immediate

самый левый бит записать во флаг СF, сдвинуть все биты влево, значение флага СF записать в самый правый бит (бит 0).

**RCL** 

memory, CL REG, CL

Пример:

STC ; установить перенос (CF=1). MOV AL, 1Ch ; AL = 00011100b RCL AL, 1 ; AL = 00111001b, CF=0. RET



OF=0 если первый операнд сохраняет первоначальный знак (+ или -).

RCR memory, immediate Циклический сдвиг (ротация) вправо через перенос. Количество ротаций устанавливается REG, immediate во втором операнде.

memory, CL REG, CL Алгоритм:

самый правый бит (бит 0) записать во флаг CF, сдвинуть все биты вправо, значение флага CF записать в самый левый бит.

Пример:

STC ; установить перенос (CF=1). MOV AL, 1Ch ; AL = 00011100b RCR AL, 1 ; AL = 10001110b, CF=0. RET



OF=0 если первый операнд сохраняет первоначальный знак (+ или -).

Повторяет следующие команды MOVSB, MOVSW, LODSB, LODSW, STOSB, STOSW. Количество повторов указано в СХ.

Алгоритм:

check\_cx:

если СХ <> 0 то

REP нужная команда

- выполнить нужную команду
- CX = CX 1
- вернуться к метке check сх

иначе

• выйти из REP-цикла



Повторяет следующие команды CMPSB, CMPSW, SCASB, SCASW, пока ZF = 1, но не более CX раз.

Алгоритм:

check cx:

если CX < > 0 то

- выполнить нужную команду
- $\bullet \quad \mathbf{CX} = \mathbf{CX} 1$
- если ZF = 1 то:

• вернуться к метке check\_cx

• выйти из REPE-цикла

иначе

• выйти из REPE-цикла

Пример:

см. cmpsb.asm в каталоге Samples.



REPNE нужная команда

нужная команда

**REPE** 

Повторяет следующие команды CMPSB, CMPSW, SCASB, SCASW, пока ZF=0, но не более CX раз.

Алгоритм:

check\_cx:

если CX <> 0 то

- выполнить <u>нужную команду</u>
- CX = CX 1
- если ZF = 0 то:
  - вернуться к метке check\_cx
    - выйти из REPNE-цикла

иначе

• выйти из REPNE-цикла



Повторяет следующие команды CMPSB, CMPSW, SCASB, SCASW, пока ZF=0, но не более CX раз.

Алгоритм:

check cx:

если CX <> 0 то

- выполнить нужную команду
- CX = CX 1
- если ZF = 0 то:
  - вернуться к метке check\_cx
  - выйти из REPNZ-цикла

иначе

REPNZ нужная команда

• выйти из REPNZ-цикла



Повторяет следующие команды CMPSB, CMPSW, SCASB, SCASW, пока ZF = 1, но не более CX раз.

Алгоритм:

check\_cx:

если CX < > 0 то

- выполнить <u>нужную команду</u>
- $CX = CX \overline{1}$
- если ZF = 1 то:
  - вернуться к метке check\_cx иначе
    - выйти из REPZ-цикла

иначе

• выйти из REPZ-цикла



RET Нет операндов Возв

нужная команда

**REPZ** 

Возврат из ближней процедуры.

или четное immediate

Алгоритм:

- Получить из стека:
  - o IP
- если имеется операнд <u>immediate</u>: SP = SP +операнд

Пример:

#make COM#

ORG 100h; для СОМ-файла.

CALL p1

ADD AX, 1

**RET** ; вернуться в операционную систему.

p1 PROC ; объявление процедуры.

MOV AX, 1234h

RET ; вернуться в программу.

p1 ENDP



Возврат из дальней процедуры.

Алгоритм:

Нет операндов RETF или четное immediate

- Получить из стека:
  - o IP
- если имеется операнд immediate: SP = SP + операнд



Циклический сдвиг (ротация) влево. Количество ротаций устанавливается во втором операнде.

Алгоритм:

memory, immediate REG, immediate

самый левый бит записать во флаг СF, сдвинуть все биты влево, в самый правый бит записать флаг СF.

**ROL** 

memory, CL

REG, CL

MOV AL, 1Ch ; AL = 00011100b

ROL AL, 1 ; AL = 00111000b, CF=0.

RET

Пример:



OF=0 если первый операнд сохраняет первоначальный знак (+ или -).

**ROR** REG, immediate

memory, immediate Циклический сдвиг (ротация) вправо. Количество ротаций устанавливается во втором операнде.

memory, CL REG, CL

Алгоритм:

самый правый бит записать во флаг СГ, сдвинуть все биты вправо, в самый левый бит записать флаг CF.

Пример:

MOV AL, 1Ch ; AL = 00011100bROR AL, 1 ; AL = 00001110b, CF=0. **RET** 



 $\overline{\text{OF}=0}$  если первый операнд сохраняет первоначальный знак (+ или -).

Записать данные из регистра АН в младшие 8 битов регистра флагов.

Алгоритм:

регистр флагов = АН

#### **SAHF** Нет операндов

Биты АН: 7 6 5 4 3 2 1 0 [SF] [ZF] [0] [AF] [0] [PF] [1] [CF]

биты 1, 3, 5 зарезервированы.



Арифметический сдвиг влево. Количество сдвигов записывается во второй операнд.

Алгоритм:

• самый левый бит записать в СF, сдвинуть все биты влево, • в самый правый бит записать ноль.

memory, immediate

REG, immediate

memory, CL REG, CL

MOV AL, 0E0h AL = 11100000bSAL AL, 1 ; AL = 11000000b, CF=1.

**RET** 

Пример:



OF=0 если первый операнд сохраняет первоначальный знак (+ или -).

Арифметический сдвиг вправо. Количество сдвигов записывается во второй операнд.

Алгоритм:

- самый правый бит записать в СF, сдвинуть все биты вправо,
- в самый правый бит записать ноль.
- Бит знака, который вставляется в самую левую позицию, имеет то же значение, что и перед сдвигом.

memory, immediate REG, immediate

Пример:

SAR

**SAL** 

memory, CL REG, CL

MOV AL, 0E0h ; AL = 11100000b; AL = 11110000b, CF=0. SAR AL, 1

MOV BL, 4Ch ; BL = 01001100bSAR BL, 1 ; BL = 00100110b, CF=0.

**RET** 



 $\overline{\text{OF=0}}$  если первый операнд сохраняет первоначальный знак (+ или -).

**SBB** REG, memory memory, REG Вычитание с заемом.

REG, REG memory, immediate REG, immediate

Нет операндов

SCASB

Алгоритм:

operand1 = operand1 - operand2 - CF

Пример:

**STC** 

MOV AL, 5

SBB AL, 3 ; AL = 5 - 3 - 1 = 1

**RET** 



Сравнивает байты (ищет байт в строке): AL из ES:[DI].

Алгоритм:

- ES:[DI] AL
- установить флаги в зависимости от результата: OF, SF, ZF, AF, PF, CF
- если DF = 0 то

$$o DI = DI + 1$$

иначе

$$\circ$$
 DI = DI - 1



Сравнивает слова: AX из ES:[DI].

Алгоритм:

- ES:[DI] AX
- установить флаги в зависимости от результата: OF, SF, ZF, AF, PF, CF
- если DF = 0 то

$$o$$
 DI = DI + 2

иначе

$$o$$
 DI = DI - 2



Сдвиг влево. Количество сдвигов указывается во втором операнде. Знаковый бит рассматривается как обычный бит данных.

Algorithm:

- Записать самый левый бит в СF, сдвинуть все биты влево.
  - В самый правый бит записать ноль.

memory, immediate REG, immediate SHL

SCASW Нет операндов

Пример:

memory, CL REG, CL

MOV AL, 11100000b SHL AL, 1 ; AL = 11000000b, CF=1.

**RET** 



OF=0 если первый операнд сохраняет первоначальный знак (+ или -).

SHR

REG, immediate

memory, immediate Сдвиг вправо. Количество сдвигов указывается во втором операнде. Знаковый бит рассматривается как обычный бит данных.

memory, CL REG, CL

Algorithm:

- Записать самый правый бит в СF, сдвинуть все биты вправо.
- В самый левый бит записать ноль.

Пример:

MOV AL, 00000111b

SHR AL, 1 ; AL = 00000011b, CF=1.

RET



OF=0 если первый операнд сохраняет первоначальный знак (+ или -).

Устанавливает флаг переноса (CF).

Алгоритм:

STC

Нет операндов

CF = 1



Устанавливает флаг направления (DF). Значения регистров SI и DI уменьшаются командами: CMPSB, CMPSW, LODSB, LODSW, MOVSB, MOVSW, STOSB, STOSW.

Алгоритм:

**STD** 

Нет операндов

DF = 1



Устанавливает флаг прерываний. Это включает аппаратные прерывания.

Алгоритм:

STI

Нет операндов

IF = 1



**STOSB** 

Нет операндов

Записывает байт из AL в ES:[DI]. Изменяет SI.

Алгоритм:

$$o DI = DI - 1$$

Пример:

#make COM# ORG 100h

LEA DI, a1

MOV AL, 12h

MOV CX, 5

**REP STOSB** 

**RET** 

a1 DB 5 dup(0)



Записывает слово из АХ в ES:[DI]. Изменяет SI.

Алгоритм:

ES:[DI] = AX
 если DF = 0 то

 DI = DI + 2

 UHAYE
 DI = DI - 2

Пример:

#make\_COM# ORG 100h

STOSW Нет операндов

LEA DI, a1 MOV AX, 1234h MOV CX, 5

**REP STOSW** 

**RET** 

a1 DW 5 dup(0)



Вычитание.

Алгоритм:

operand1 = operand1 - operand2

REG, memory memory, REG REG, REG

**SUB** 

Пример:

memory, immediate SUB AL, 1 REG, immediate

MOV AL, 5

SUB AL, 1; AL = 4

RET



TEST REG, memory memory, REG REG, REG Логическое И между всеми битами двух операндов. Не изменяет результирующий операнд, а влияет только на флаги. Задействованы следующие флаги: **ZF**, **SF**, **PF**.

memory, immediate REG, immediate

memory, immediate Выполняются следующие правила:

1 AND 1 = 1 1 AND 0 = 0 0 AND 1 = 0 0 AND 0 = 0 Пример:

MOV AL, 00000101b TEST AL, 1 ; ZF = 0.TEST AL, 10b ; ZF = 1.

RET



Перестановка двух операндов.

Алгоритм:

operand1 < - > operand2

Пример:

REG, memory memory, REG **XCHG** REG, REG

MOV AL, 5 MOV AH, 2

XCHG AL, AH; AL = 2, AH = 5XCHG AL, AH; AL = 5, AH = 2

**RET** 



Транслирует байт из таблицы.

Копирует байт из памяти по адресу DS:[BX + беззнаковый AL] в регистр AL.

Логическое ХОК (Исключающее ИЛИ)между всеми битами двух операндов. Результат

Алгоритм:

AL = DS:[BX + беззнаковый AL]

Пример:

#make COM# ORG 100h LEA BX, dat

MOV AL, 2

XLATB ; AL = 33h

**RET** 

dat DB 11h, 22h, 33h, 44h, 55h



**XOR** REG, memory

XLATB Нет операндов

memory, REG REG, REG

memory, immediate Выполняются следующие правила:

записывается в первый операнд.

REG, immediate

1 XOR 1 = 01 XOR 0 = 1

> 0 XOR 1 = 10 XOR 0 = 0

Пример:

MOV AL, 00000111b

XOR AL, 00000010b ; AL = 00000101b

RET



Copyright © 2003 Emu8086, Inc. Все права защищены. <a href="http://www.emu8086.com">http://www.emu8086.com</a>

Инфо-MACTEP <sup>®</sup>
Все права защищены <sup>©</sup>
e-mail: mail@info-master.su
Главная
Карта
Контакты

