Hard-MC · successful output and failed terminal search

(a) Returned success · seed 10001
Valid structure · all 11 checks pass



(b) Failed attempt · seed 10023
0 / 8 terminal candidates accepted

	C033	C035	C036	C037	C041	C076	C077	C078	C085	C086	C090
Candidate 1	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	F
Candidate 2	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	F
Candidate 3	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	F
Candidate 4	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	F
Candidate 5	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	F
Candidate 6	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	F
Candidate 7	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	F
Candidate 8	P	P	P	P	P	P	P	P	F	P	F

P = pass F = fail · all eight have valid structure
C085: kitchen extraction · C090: reduced-mode extraction

Selected examples from different attempts. Failed terminal floorplans were not retained; panel (b) shows saved check results.