

Hoja de Servicios

INICTAL ACIONES	INDUSTRIALES	Servicio N°.:	1131	
INSTALACIONES		Fecha:	5/11/2024	
Empresa	SS calzados	Ruc.:		
Tipo de servicio	electrico/mecanico	_	-	
Electrico X	Refrigeracion	Mecanica X	otros	
Descripcion del equipo: equipo pegador de calzados tipo doble				
Codigo:		Sucursal:	Asuncion	
a). Verificacion del equipo	, al equipo se encuentra co	n problemas de funcionabi	lidad el mismo	
el equipo noacciona, por p	roblemas de accionamiento	del sensor inductivo, el m	nismo enciende	
pero no envia la señal, se p	oreocede a desmontar el se	nsor para llevar a comprar	una nuevo	
b). Se instala un sensor nu	evo del tipo inductivo npn 3	Ovcc NO con cable de 2m	de longuitud	
El queda operando correct	amente			
materiales sensor inductivo 280.000Gs				
mano de obra	260.000Gs			
mano de obra	200.00003			
Presupuesto aprobado:		Costo en guaranies:	540.000 Gs	
Tecnico Responzable:	Raul Benitez	costo en guarames.	340.000 03	
reemed Responzable.	Naar Berntez			
hora de Inicio:	8:30:00	Hora de finalizacion:	14:30	
fecha de Inicio :	5/11/2024	fecha de finalizacion :	5/11/2024	
Observaciones :	1	l .	<u> </u>	
				

Raul Benitez	Omar Saucedo
Firma Tecnico	Firma cliente
Fecha:	Fecha: