

Firma Tecnico

Hoja de Servicios

Fipo de servicio electrico / Refrigeracion Mecanica X otros Descripcion del equipo: equipo raspador en su fabrica en	Empresa Fipo de servicio Electrico X	los hermanos calzados	Fecha:	
Empresa los hermanos calzados Ruc.: Tipo de servicio electrico/mecanico Electrico X Refrigeracion Mecanica X otros Descripcion del equipo: en su fabrica en su fabrica Codigo: a). Se realiza trabajos de verificacion del equipo, el mismo tiene problemas de tensado de correa para accionamiento del afilador de ruedas, el buje se encuentra con problemas de agrandamiento de los abujeros y esto impide que gire el mismo, se procede a desmontar y llevar a torneria para su fabricacio a nuevo para volver montarlos b). Se monta nuevamente los bije de acero con incrustacion de broce para la lubricacion al giro del los buje a la torcion materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs tetenico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion: 18:00 fecha de Inicio: 17/8/2025 fecha de finalizacion: 17/8/2025	Empresa Tipo de servicio Electrico X	los hermanos calzados		17/8/2025
Tipo de servicio electrico/mecanico Electrico X Refrigeracion Mecanica X otros Descripcion del equipo: equipo raspador en su fabrica Codigo: 0 Sucursal: asuncion a). Se realiza trabajos de verificacion del equipo, el mismo tiene problemas de tensado de correa para accionamiento del afilador de ruedas, el buje se encuentra con problemas de agrandamiento de los abujeros y esto impide que gire el mismo, se procede a desmontar y llevar a torneria para su fabricacio a nuevo para volver montarlos b). Se monta nuevamente los bije de acero con incrustacion de broce para la lubricacion al giro del los buje a la torcion materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs tetenico Responzable: Costo en guaranies: 620.000G; Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion: 18:00 fecha de Inicio: 17/8/2025 fecha de finalizacion: 17/8/2025	Tipo de servicio Electrico X		Ruc.:	
Electrico X Refrigeracion Mecanica X otros Descripcion del equipo: equipo raspador en su fabrica en su fabrica Codigo: 0 Sucursal: asuncion a). Se realiza trabajos de verificacion del equipo, el mismo tiene problemas de tensado de correa para accionamiento del afilador de ruedas, el buje se encuentra con problemas de agrandamiento de los abujeros y esto impide que gire el mismo, se procede a desmontar y llevar a torneria para su fabricacio a nuevo para volver montarlos b). Se monta nuevamente los bije de acero con incrustacion de broce para la lubricacion al giro del los buje a la torcion materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs teccnico Responzable: Costo en guaranies: 620.000Gs Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion: 18:00 fecha de Inicio: 17/8/2025 fecha de finalizacion: 17/8/2025	Electrico X	electrico/mecanico		
Descripcion del equipo: equipo raspador en su fabrica en su fabrica en su fabrica Codigo: 0 Sucursal: asuncion a). Se realiza trabajos de verificacion del equipo, el mismo tiene problemas de tensado de correa para accionamiento del afilador de ruedas, el buje se encuentra con problemas de agrandamiento de los abujeros y esto impide que gire el mismo, se procede a desmontar y llevar a torneria para su fabricacio a nuevo para volver montarlos b). Se monta nuevamente los bije de acero con incrustacion de broce para la lubricacion al giro del los buje a la torcion materiales materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs teccnico Responzable: Costo en guaranies: 620.000Gs Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion: 18:00 fecha de Inicio: 17/8/2025 fecha de finalizacion: 17/8/2025		1		
en su fabrica en su fabrica Codigo: 0 Sucursal: asuncion a). Se realiza trabajos de verificacion del equipo, el mismo tiene problemas de tensado de correa para accionamiento del afilador de ruedas, el buje se encuentra con problemas de agrandamiento de los abujeros y esto impide que gire el mismo, se procede a desmontar y llevar a torneria para su fabricacio a nuevo para volver montarlos b). Se monta nuevamente los bije de acero con incrustacion de broce para la lubricacion al giro del los buje a la torcion materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs tecenico Responzable: Costo en guaranies: 620.000G: Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion: 18:00 fecha de Inicio: 17/8/2025 fecha de finalizacion: 17/8/2025	Descripcion del equipo:	Refrigeracion	Mecanica X	otros
Codigo: a) Sucursal: asuncion a) Se realiza trabajos de verificacion del equipo, el mismo tiene problemas de tensado de correa para accionamiento del afilador de ruedas, el buje se encuentra con problemas de agrandamiento de los abujeros y esto impide que gire el mismo, se procede a desmontar y llevar a torneria para su fabricación a nuevo para volver montarlos b). Se monta nuevamente los bije de acero con incrustacion de broce para la lubricacion al giro del los buje a la torcion materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs tecenico Responzable: Costo en guaranies: 620.000Gs Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 17/8/2025 fecha de Inicio: 17/8/2025				
a). Se realiza trabajos de verificacion del equipo, el mismo tiene problemas de tensado de correa para accionamiento del afilador de ruedas, el buje se encuentra con problemas de agrandamiento de los abujeros y esto impide que gire el mismo, se procede a desmontar y llevar a torneria para su fabricación a nuevo para volver montarlos b). Se monta nuevamente los bije de acero con incrustacion de broce para la lubricacion al giro del los buje a la torcion materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs tecnico Responzable: Costo en guaranies: 620.000G: Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 17/8/2025 fecha de Inicio: 17/8/2025		en su fabrica		
accionamiento del afilador de ruedas, el buje se encuentra con problemas de agrandamiento de los abujeros y esto impide que gire el mismo, se procede a desmontar y llevar a torneria para su fabricación a nuevo para volver montarlos b). Se monta nuevamente los bije de acero con incrustacion de broce para la lubricacion al giro del los buje a la torcion materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs tecnico Responzable: Costo en guaranies: 620.000G: Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion: 18:00 fecha de Inicio: 17/8/2025 fecha de finalizacion: 17/8/2025	Codigo:			
abujeros y esto impide que gire el mismo, se procede a desmontar y llevar a torneria para su fabricación a nuevo para volver montarlos b). Se monta nuevamente los bije de acero con incrustación de broce para la lubricación al giro del los buje a la torción materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs tecnico Responzable: Costo en guaranies: 620.000G: Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalización: 17/8/2025 fecha de finalización: 17/8/2025	<mark>a)</mark> . Se realiza trabajos de v	verificacion del equipo, el mi	ismo tiene problemas de te	ensado de correa para e
a nuevo para volver montarlos b). Se monta nuevamente los bije de acero con incrustacion de broce para la lubricacion al giro del los buje a la torcion materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs tecnico Responzable: Costo en guaranies: 620.000Gi Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion: 17/8/2025	accionamiento del afilado	r de ruedas, el buje se encue	entra con problemas de ag	randamiento de los
b). Se monta nuevamente los bije de acero con incrustacion de broce para la lubricacion al giro del los buje a la torcion materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs tecnico Responzable: Costo en guaranies: 620.000Gs Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025	abujeros y esto impide qu	ie gire el mismo, se procede	a desmontar y llevar a tor	neria para su fabricacior
buje a la torcion materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs tecnico Responzable: Costo en guaranies: 620.000Gs Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 17/8/2025	a nuevo para volver mon	tarlos		
buje a la torcion materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs tecnico Responzable: Costo en guaranies: 620.000Gs Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 17/8/2025	b). Se monta nuevamente	los bije de acero con incrus	tacion de broce para la lub	pricacion al giro del los
materiales materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs tecnico Responzable: Costo en guaranies: 620.000Gs Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025	buje a la torcion	-	•	
materiales con acero y bronce mas trabajos de torneria 360.000 mano de obra montaje 260.000 total 620.000Gs total 620.000Gs tecnico Responzable: Costo en guaranies: 620.000Gs Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025	materiales			
tecnico Responzable: Raul Benitez hora de Inicio: 8:00:00 total 620.000Gs Costo en guaranies: 620.000Gs		once mas trabaios de torner	 ia 360.000	
total 620.000Gs tecnico Responzable: Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion: 17/8/2025 fecha de Inicio: 17/8/2025				
tecnico Responzable: Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion: 17/8/2025 fecha de Inicio:: 17/8/2025	mano de obra montaje	total		
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025		totai	020.00003	
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
Tecnico Responzable: Raul Benitez entrega hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025				
hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00 fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025	·		Costo en guaranies:	620.000Gs.
fecha de Inicio : 17/8/2025 fecha de finalizacion : 17/8/2025	•			
Observaciones:		17/8/2025	fecha de finalizacion :	17/8/2025
Observaciones :	Observaciones:			
	Cuservaciones.			

Firma cliente