

Hoja de Servicios

INSTALACIONES	INDUSTRIALES	Servicio N°.: 1129	
INSTALACIONES		Fecha:	29/10/2024
Empresa	SS calzados	Ruc.:	
Γipo de servicio	electrico/mecanico		
Electrico X	Refrigeracion	Mecanica X	otros
Descripcion del equipo:	trabajos de reparacion me	canismo mecanicos en ed	quipo ELITRON
	ajuste de los cabezales y c	remalleras horizontales	
Codigo:		Sucursal:	Asuncion
a). Verificacion del equip	o, al equipo se encuentra co	n problemas de funciona	bilidad el mismo
no permite que los cortes	sean rectos, los mismos sal	en con imperfecciones se	procede a la
impieza de las guias del t	ipo cremalleras, las mismas	se encuentra con sucieda	d y esto impide
que se deslise con facilida	nd en los ejes X/Y		
o). Se reajuste cada acolp	e movil en los ejes del cabez	al N1 los ejes se desplaza	ron por motivos
	del equipo y tambien en el		
· · ·	los ejes queden bien apretac		
·	e las guias y las cremalleras o		sante especial
•	e acero al carbono, luego se		•
impias		<u> </u>	. 140 84.40 74
El equipo queda operand	n correctamente		
i equipo queda operana	o correctamente		
		1_	
Presupuesto aprobado:		Costo en guaranies:	900,000 Gs
Tecnico Responzable:	Raul Benitez		
	107.20.00	Hora de finalizacion:	17.20
		THORA de finalización :	17:30
nora de Inicio:	07:30:00		
nora de Inicio: Fecha de Inicio : Observaciones :	29/10/2024	fecha de finalizacion :	29/10/2024

Raul Benitez	Omar Saucedo	
Firma Tecnico	Firma cliente	
Fecha:	Fecha:	