



# Informe Técnico de Medición de Espesores en Recipientes de Presión

# Pulmón de aire vertical de grasería



Cliente: Marfrig - Establecimientos Colonia

Elaborado por: Ing. Manuel Cavalleri



# 1. Sitio de inspección

Toda la superficie exterior del tanque.

# 2. Equipamiento utilizado

- Resolución: 0.01 mm

- Rango de medida: 0.5 a 508mm

- Scan basado en tiempo A/B y compuerta

- Palpador: 5MHz, diámetro 6mm

### 3. Normativa de Referencia

Norma: ASTM E-797

Método: Medición de espesores por ultrasonido

Técnica: Pulso - Eco

# 4. Ensayo visual

# a. Objeto

Todas las superficies accesibles y uniones soldadas del tanque.

# b. Propósito y alcance

Inspección de las superficies accesibles con la finalidad de descartar la existencia de deformaciones y severa corrosión localizada.

# c. Preparación

Limpieza. Iluminación apropiada.


## d. Resultado


Se observaron algunos desprendimientos del recubrimiento de pintura por acciones mecánicas exteriores (golpes y abrasiones)




# 5. Mediciones de Ultrasonido

- a. Esquema de medición
  - Envolventes





- Casquete





## b. Resultados<sup>1</sup>

#### - Envolvente

	А	В	С	D	Е	F
1	12	5	23	5	4	5
2	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5
6	6	5765	5	657657	6	566

### - Casquete

	Inferior	Superior
1	1	22
2	55	3
3	4	6
4	7	8
5	9	0

# 6. Conclusión

No se detectaron zonas de bajo espesor, los valores medidos en una misma chapa no presentan severas diferencias entre sí.