1.7 有效数字及其运算

- 1.7.1 有效数字的概念
- 1.7.1.1 一般概念

任何一个物理量,对它进行测量得到的结果总是有误差的,测得值的位数不能任意取,要由不确定度来决定,即测得值的末位数与不确定度的

末位数对齐.例如 1. 6. 4 小节中例 1 中 \bar{d} = 5. 996 7 mm, U = 0. 002 8 mm 二 者末位对齐. 最后结果写为 d = (5. 996 7 ± 0. 002 8) mm, 说明实际值在 5. 993 9~5. 999 5 mm 范围之内,这里前面三位 5. 99 是可靠数字,后面两位 是反映误差的存疑数字. 又如例 2 中 \bar{g} = 9. 752 3 m/s², U_g = 0. 04 m/s² 按 "末位对齐"原则,最后结果为 g = (9. 75±0.04) m/s²,这里前面两位 9. 7 是 可靠数字,后面一位是存疑数字.

可靠数字和存疑数字合起来统称为有效数字. 它们正确而有效地表示了实验结果. 以上两例中 d 有五位有效数字, g 有三位有效数字.

应注意,测得值第一个可靠数字前定位用的"0"不是有效数字,例如棒长 2.34 cm 改用米作单位时为 0.023 4 m, "2"前面的两个"0"不是有效数字.但是测得值第一个可靠数字后面的"0"是有效数字.例如 4.02 kg,50.00 cm³前者有三位有效数字,后者有四位有效数字.

1.7.1.2 直接测量的读数原则

直接测量读数应反映出有效数字.例如:用毫米刻度的米尺测量某物体长度.如图 01-6(a) 所示, L=1.67 cm. "1.6"是从米尺上读出的"可靠"数, "7"是从米尺上估读的"存疑"数,是含有误差的,但是有效的,所以读出的是三位有效数字.若如图 01-6(b) 所示时, L=2.00 cm, 亦应是三位有效数字, 而不能读写为 L=2.0 cm 或 L=2 cm, 因为这样表示分别只有两位或一位有效数字.若用毫米刻度米尺测量某物体长度,如图 01-6(c) 所示, L=90.70 cm 有四位有效数字.但是若改用厘米刻度米尺测该物体长度时,如图 01-6(d) 所示,则 L=90.7 cm,只有三位有效数字.所以在直接测量读数时:




图 01-6 用米尺测量物体长度

- (1) 应估读到仪器最小刻度以下的一位存疑数.
- (2)有效数字位数的多少既与使用仪器的精度有关,又与被测量本身的大小有关.

综上所述,有效数字位数是仪器精度和被测量本身大小的客观反映, 不能任意增减.

因此,在单位换算或交换小数点位置时,不能改变有效数字位数,而是应该运用科学记数法,把不同单位用 10 的不同次幂表示.例如:1.2 m不能写作 120 cm,也不能写作 1 200 mm,或1 200 000 μm,应记为

1. 2 m = 1.
$$2 \times 10^{2}$$
 cm = 1. 2×10^{3} mm = 1. 2×10^{6} μ m

反之把小单位换成大单位,小数点移位,在数字前出现的"0"虽不是有效数字,仍应以科学记数法表示为宜.例如:

2. 4 mm =
$$2.4 \times 10^{-1}$$
 cm = 2.4×10^{-3} m

1.7.2 有效数字运算规则

间接测量结果要通过运算才能得出.运算结果的有效数字位数的多少, 仍应由不确定度计算结果来确定.但是,在做误差计算以前的测量值运算过程中,可由有效数字运算规则进行初次的取舍,以简化运算过程.

1.7.2.1 加减运算

规则:几个数相加减,结果以小数位数最少的为准。

【例1】

1.7.2.2 乘除运算

规则:几个数相乘除时,结果以有效数字位数最少的为准。

1.7.2.3 乘方、立方、开方运算

规则:结果可比原数多保留一位.

【例 5】
$$(341)^2 = 1163 \times 10^2$$
 或 1. 163×10^5

[5][6] $\sqrt{27.37} = 5.2316$

1.7.2.4 对数、三角函数运算

对数运算规则:n 位数字应该用n 位对数表

【例7】 lg 3.142+lg 5.267=0.4972+0.7216=1.1288

三角函数运算规则:所用函数表的位数随角度误差的减小而增加.角度误差为10",1",0.1",0.01"时,相应三角函数表位数分别选择5位,6位,7位,8位.

1.7.2.5 计算机运算

计算机运算时,必须对它计算所显示的结果,用上述有效数字运算规则和误差取舍法则进行判别,并写出正确结果.在中间运算时,运算数据可多取一位,使运算结果准确度尽可能高些. ₁