






# PRACOWNIA PROBLEMOWA

Programowanie linii produkcyjnej



data opracowania instrukcji: 09.2017 instrukcję przygotował: mgr inż. Grzegorz Piecuch

## Zadanie

Oprogramować dostępny model linii produkcyjnej oraz przygotować wizualizację procesu technologicznego wg poniższych kryteriów:

## Wymagania projektowe:

- Obsłużyć grawitacyjny magazyn elementów podawanie detali na taśmę transportową
- Rozpoznać czy detale są czarne czy białe
- Rozpoznać materiał, z którego wykonane są detale (stal lub aluminium)
- Dokonać sortowania elementów wedle własnego pomysłu (za pomocą siłownika i robota)
- Przecięcie wiązki lasera w końcowej bramce optycznej powinno uruchomić linię
- Uwzględnić bezpieczeństwo pracy w momencie otwarcia celi, w której znajduje się robot, należy go zatrzymać. Taśma transportowa powinna przekazać detal na stanowisko poboru przez robota i dopiero wtedy się zatrzymać.
- W wizualizacji należy uwzględnić pracę siłowników pneumatycznych, czujników, taśmy transportowej itp. Wyświetlać poszczególne stany pracy i alarmy.

## Wskazówka

Odległość zadziałania czujnika indukcyjnego S<sub>n</sub> zależy m.in. od rodzaju materiału części metalowej. W zależności od materiału uwzględnia się różne współczynniki korekcyjne <sup>1</sup>:

 $\begin{array}{ll} \text{Stal (St 37)} & \rightarrow 1.00 \text{ x S}_n \\ \\ \text{Aluminium / Mosiądz} & \rightarrow 0.35 - 0.50 \text{ x S}_n \\ \\ \text{Miedź} & \rightarrow 0.25 - 0.45 \text{ x S}_n \\ \end{array}$ 

## Literatura

1) Poradnik układów elektrycznych Moeller 02/07 https://www.moeller.pl/Documentation/Literatura/pfach\_LSI,LSO,LSC.pdf