混合多模型产品中尺寸约束复杂性 及其变型设计研究

徐新胜¹ 何晓柯² 李 丹¹ 严天宏¹ 程 鑫¹ 1.中国计量学院,杭州,310018 2.浙江工业大学,杭州,310024

摘要:基于大规模定制生产对零件的分类,定义了不同类型零件的尺寸约束等级,并分析了对应的尺寸约束网络。提出了基于尺寸约束的零件变型设计复杂特性模型,比较了零件分类前后的变型设计复杂性。针对各类零件的资源特性,提出不同类型零件实施不同的变型设计策略,并通过构建零件变型设计模型、零件相似性判定以及变型设计复杂性动态分析等方法,实现了混合多模型产品的变型设计。最后通过实例对上述原理和方法进行了验证。结果表明:零件分类以后变型设计的复杂性增加,通过对不同类型零件实施不同的变型策略,有效推迟了部分零件的变型设计需求,提高了产品变型体中各类零件资源的重用水平。

关键词:零件分类;约束满足等级;尺寸约束网络;变型设计复杂性;变型设计中图分类号:TP14;TH128 文章编号:1004—132X(2011)03—0340—06

Research on Dimension Constraint Complexity of Assembly Constituting of Multi-parts and Its Variant Design

Xu Xinsheng¹ He Xiaoke² Li Dan¹ Yan Tianhong² Cheng Xin¹
1. China Jiliang University, Hangzhou, 310018
2. Zhejiang University of Technology, Hangzhou, 310024

Abstract: Based on the classification of parts on the context of mass customization, the dimension constraint satisfaction priorities corresponding to different types of parts were defined, and dimension constraint network of parts was analyzed as well. Complexity of part variant design was formulated based on dimension constraint, and the complexity of part variant design was contrasted in the condition of before and after part classification. According to the resource characteristics of different types of parts, each type of parts should implement its own variant design strategy. Then the variant design of assembly constitution of multi—parts was realized through the construction of variant design master model, the similarity measure among parts, and the dynamic analysis of part variant design. Finally, a case study was given out to verify the methods and principles mentioned. The results show that the complexity of part variant design increases after part classification, and the variant design requirements of some parts are delayed because of different variant design strategies for different types of parts. And reuse level of all types of parts in assembly variant is increased in the end.

Key words: part classification; constraint satisfaction priority; dimension constraint network; variant design complexity; variant design

0 引言

变型设计是指在不改变产品基本功能和原理的基础上,在一定范围内修改产品的参数或局部调整结构,快速得到满足客户个性化需求产品的一种大规模定制设计技术^[1]。目前,主要变型设计方法有基于参数化的变型设计、基于特征模型的变型设计、基于关系型产品模型的变型设计、基于实例推理的变型设计、基于事物特性表的变型设计等^[2],这些变型设计方法为解决产品多样化

需求与产品成本和交货期之间的矛盾提供了较好的解决方案。然而,机械产品是由不同类型零件组成的一种复杂系统,以工业汽轮机为例,一台工业汽轮机产品的零件数量有近万个,零件品种有2000多种。这些不同类型零件之间相互装配配合,一个零件尺寸的变化势必会引起与其相配合的其他零件尺寸的改变[3],使得这些零件都不同程度地卷入到产品的变型设计过程中。Prebil等[4]针对此类问题进行了初步探讨,提出从企业已有资源中选择其他型号的标准件作为当前标准件变型体的标准件变型设计方法。然而,目前对机械产品变型设计中涉及不同类型零件的研究还

收稿日期:2010-04-20

基金项目:国家自然科学基金资助项目(50805135,51075377); 浙江省自然科学基金资助项目(Y7100512,R1100015) 很缺乏,需要开展深入研究。实际机械产品中由于零件类型不同,产品模型中零件之间的尺寸约束和传递关系也会不同,因此,变型设计变得更加复杂。深入研究和分析混合多模型机械产品变型设计过程中的复杂特性,研究不同类型零件的变型设计策略和方法,是变型设计需要进一步研究的课题。基于此,本文主要针对多类型零件引起的变型设计复杂性问题,定义零件变型复杂特性模型,比较分析零件分类前后产品变型设计过程复杂特性的变化,并研究不同类型零件的变型设计策略,提高产品变型体中各类零件资源的重用水平,实现大规模定制产品的成本和交货期目标。

1 零件分类与尺寸约束网络

机械产品中不同的组成零件,对产品变型体的成本、交货期等影响是不同的[1]。为了尽可能地降低变型产品的成本、缩短交货期,需要采用合适的变型设计策略和方法,如标准件在变型设计过程中,应该根据尺寸约束关系网络中的尺寸传递结果,从标准件系列中选择,而不是直接取尺寸约束网络传递的结果,只有这样才能保证标准件在变型产品中仍然是标准件类型,否则会引起定制产品成本大幅上升。为此,需要在不同类型零件之间建立合适的尺寸约束机制。

1.1 分类零件的尺寸约束等级

在大规模定制生产模式下,产品组成零件一般划分为标准件、通用件和定制件等形式[1]。通过设定不同类型零件具有不同的尺寸约束满足等级,确保约束等级高的零件尺寸能够优先取值,便于重用已有的零件资源。基于不同类型零件的资源特性,大规模定制产品中不同类型零件的尺寸约束满足等级为标准件最高、定制件最低,通用件位于两者之间。

1.2 分类零件的尺寸约束网络

图1是某机械产品中零件之间的原尺寸约束 关系网络,即不考虑零件分类。在零件分类并设 定尺寸约束满足等级后,产品中零件之间的尺寸 约束关系网络如图2所示。可以看出零件分类以 后尺寸约束关系发生了变化,如零件尺寸3.A和 4.A之间的约束关系,由于不同类型零件之间的 约束等级而被中止,因为3.A约束满足等级比 4.A的约束满足等级低,变型尺寸信息不允许由 3.A向4.A传递,4.A此时变成了尺寸约束网络 中的一个起点,理论上无法通过其他尺寸的传递 数据来确定,因此使得确定4.A的参数值变得更 加困难,即增加了变型设计过程的复杂性。同样, 零件尺寸 1. H 和 2. J 之间的约束关系也发生了变向即被中止。




图 1 机械产品的原尺寸约束网络




图 2 零件分类以后的尺寸约束网络

2 零件变型设计的复杂性

2.1 零件变型设计复杂性定义

变型设计本质上是变型尺寸在产品组成零件尺寸之间的传递,并最终反映到某些零件的变型上,这个过程涉及大量的不确定性,而零件尺寸在尺寸约束网络中的位置(深度)以及该零件尺寸受其他尺寸的约束情况,是引起不确定性的根本因素。Ko等^[5]根据零件尺寸的独立、依赖、函数以及零件之间的尺寸引用关系,分别定义了尺寸参数规模复杂性和尺寸参数关联复杂性。基于此,本文从变型尺寸传递路径中尺寸节点的深度和入度,以及非变型尺寸传递路径中尺寸节点的深度和入度,来综合衡量零件变型设计的复杂特性。

- (1)尺寸节点的深度 τ 。在尺寸约束网络中,从客户定制的参数开始到当前尺寸节点为止所经过的尺寸节点最小个数定义为当前尺寸节点的深度 τ 。尺寸节点越深,中间会引入越多的不确定性。
- (2) 尺寸节点的入度 λ。在尺寸约束网络中,尺寸节点的入度 λ 表示该尺寸节点受其他尺寸约束的节点个数。入度越大表示当前尺寸节点受更多的其他尺寸约束。

(3) 非变型尺寸传递路径中尺寸节点的深度 τ' 和入度 λ' 。尺寸约束网络中有很多尺寸节点不在变型尺寸传递路径中,如孤立的尺寸节点、无输入的尺寸节点集,这些尺寸节点的参数值由于不能直接从变型尺寸参数传递得到结果,确定其参数值具有一定的困难。通常这种尺寸节点中第一个尺寸节点的深度和入度不能根据变型尺寸的位置来参考确定,因此,需要给出一个合适的常数来描述不同类型零件尺寸节点的深度和入度初值,其他定义类似。

零件变型设计复杂性定义为

$$C_{s} = \sum_{i=1}^{n} (\lg(\tau_{i} + 1)\lambda_{i}) + \sum_{k=1}^{q} (\lg(M + \tau'_{k})\lambda'_{k})$$
 (1)

式中,n 为零件的变型尺寸参数个数; τ_j 为零件的第j 个尺寸节点的深度值; λ_j 为零件的第j 个尺寸的入度值;M 为无输入尺寸节点的深度初值; τ_k' 为零件中第k 个尺寸节点以初值为参考的深度值; λ_k' 为零件中第k 个尺寸节点的入度值,且第一个节点的入度值默认为1;q 为零件中不在变型尺寸传递路径中的尺寸节点数目。

2.2 机械产品中零件变型设计复杂性比较

以图 1 中的产品尺寸约束网络为例,设定客户对零件 1 的尺寸 1. F和尺寸 1. G、零件 3 的尺寸 3. B和尺寸 3. F提出定制需求。基于上述定义,产品中零件变型设计的复杂性,在零件分类之前和零件分类之后的相关数据如表 1 所示(其中,M 的初值为 5。复杂网路理论中节点之间最短路径的研究结果为 d=0. 35+2. $06\lg N^{[6]}$, N 为网络中的节点数目。对于机械产品,节点数目 N 范围设大致在 800 左右 [7])。

表 1 机械产品尺寸约束复杂性比较

零件		$\sum_{j=1}^{n} (\lg(\tau_j + 1)\lambda_j)$	$\sum_{k=1}^{q} (\lg(M + \tau'_k)\lambda'_k)$	$\sum C_{\rm S}$	
				分类前	分类后
1	分类前	2. 21	0.699	13. 532	14. 026
	分类后	2. 21	0.699		
2	分类前	_	6.608		
	分类后	_	6.528		
3	分类前	2.334	_		
	分类后	2.334	_		
4	分类前	1.681	_		
	分类后	_	2.255		

从表 1 中的统计结果可以看出,零件分类前后单个零件的尺寸节点深度和尺寸节点入度均发生了相应的变化。有的零件变型设计复杂性减小,如零件 2,而有的零件变型设计复杂性变大,如零件 4,但是,最终整个机械产品的零件变型设计复杂性 $\sum C_8$ 增加,表明零件分类以后机械产品的变型设计变得更加复杂。

3 混合多模型产品的变型设计方法

机械产品中的零件分类,对现有的变型设计方法提出了新的挑战。

3.1 不同类型零件的变型策略

不同类型零件在企业中的资源存在方式不一样,对大规模定制产品的成本和交货期的影响程度也不一样。为了最大程度地实现资源重用,降低定制产品的成本、缩短交货期,标准件、通用件和定制件三种类型零件在变型设计过程中分别采取不同的变型策略(variant strategy,VS),如图 3 所示。图 3 中,S1 表示第一个标准件实例;C1 表示第一个通用件实例;Ced 表示被定制(Customized)的零件;Scaling 表示参数化驱动变型设计。




图 3 不同类型的多样化形式

(1) 标准件。标准件是一种系列资源形式,描述为

$$S = (s_i)_{i=1,\dots,n}$$

式中,i 为不同型号的标准件数量;s_i 为某一型号的标准件。

在变型设计过程中,标准件的变型是从企业已有的标准件资源中选择与变型需求最接近的一个型号标准件。

变型策略 VS-S:

$$S_{V} = \max_{i=1}^{n} (Sim(s, s_{i}))$$

式中,Sim 为零件的空间相似度。

(2) 通用件。通用件是企业内部的一种使用标准,其资源组成可以用二元组来描述:

$$C = (C_{\rm I}, C_{\rm M})$$

$$C_{\rm I} = (c_i)_{i=1,\dots,m}$$

式中, C_1 为通用件模型使用过程中产生的实例; c_j 为某一通用件实例;m 为通用件实例数量; C_M 为通用件对应的参数化变型主模型。

在变型设计过程中,通用件的变型首先应尽可能利用已有的通用件实例,在已有的通用件实

例无法近似满足产品变型需求的基础上,再运用 通用件变型设计主模型通过参数化变型设计来满 足客户的个性化需求。

变型策略 VS-C:

$$C_{\mathrm{V}} = \begin{cases} \max_{j=1}^{m} (Sim(c, c_{j})) & Sim \geqslant \xi_{0} \\ Scaling(C_{\mathrm{model}}) & Sim < \xi_{0} \end{cases}$$

式中, Scaling 为参数化驱动变型设计。

(3) 定制件。定制件是满足客户个性化需求的使能器,可以有效缓解零件尺寸之间的约束冲突。定制件通常是以参数化的模型形式存在:

$$Ced = (Ced_{M})$$

式中,Ced_M 为定制件的参数化模型。

在变型设计过程中,定制件产生多样化的基本原理是参数驱动变型。

变型策略 VS - Ced:

$$Ced_V = Scaling(Ced_M)$$

3.2 混合多模型产品的变型设计

基于不同类型零件的变型设计策略,混合多模型产品的变型设计过程如图 4 所示。




图 4 混合多模型产品变型设计方法与过程

3.2.1 零件相似性判定

在混合多模型产品变型设计过程中,判断零件之间的相似是实现资源重用的关键。借助于零件尺寸参数的空间度分布,对于任一零件,其关键尺寸D的空间度计算公式为

$$Sim = \sum_{i=1}^{N} \omega_i s(D_i) / \sum_{i=1}^{N} \omega_i$$
 (2)

式中,N 为零件中关键尺寸D 的数目; D_j 为零件中第j 个关键尺寸; $s(D_i)$ 为 D_i 的一维空间度; ω_i 为 D_i 的权重。

3.2.2 零件变型设计复杂性排序

随着变型设计过程的进行,尺寸约束网络中不断有零件尺寸被确定,因此,零件的变型设计复杂性最小的零件实施变型操作,可以大大降低变型设计过程的难度,因此,根据变型设计过程中动态变化的零件尺寸信息,计算每一个零件在尺寸约束网络的变型复杂性,并选变型复杂性最小的零件作为下一个需要进行变型设计操作的零件对象,如图 5 所示,该排序符合工程问题解决方式。




图 5 混合多模型产品中零件复杂特性计算与排序

4 应用案例

承载轮系是一种载荷升降装置,根据载荷的大小通常需要对轮系中的相关零件进行变型设计,以适应不同的工况需求。基于某企业的产品结构及其资源状态,产品中零件类型及其组成如图6所示,产品结构图中竖线上的数字(×2)表示父件对子件的数量需求,而括号里面的数字表示该




图 6 承载轮系的产品结构及其零件资源构成

零件对象目前在企业中具有的实例或型号数量,零件图上的数字 1 到 10 是表示零件序号。承载轮系由不同类型的零件组成,零件之间的配合关系复杂,在零件分类和尺寸约束等级定义的基础上,承载轮系中零件尺寸之间的约束关系(边上的约束系数略) 如图 7 所示 $[^{2*3}]$ 。设产品定制特性如表 2 所示,对应的零件设计参数(灰底圆圈) 为 $\{6.A,6.C,4.A,7.A\}$ 。给定初始值 $\{6,=0.65,9$ 型尺寸在尺寸约束网络上的传递、迭代,并基于零件变型设计复杂性,得到承载轮系变型体中零件重用结果以及零件变型设计主要参数信息如表 3 所示,同时,给出了变型设计过程中动态的零件变型复杂性。从表 3 可以看出,产品变型设计结果中

零件资源重用性明显得到提高,如零件 2、零件 3 和零件 10 实现了零件实例的重用,且零件 3 重用 了原零件模型,而标准件 4 和标准件 7 则是从企 业已有的标准件资源中选择新的型号产品,来满 足客户的安装尺寸定制需求,同时保证了产品变 型体中仍然是标准件类型。客户定制需求引起的 零件尺寸变化可以通过其他零件的参数化变型来实现,变型零件的主要参数(部分)变化情况如零件1底座的台肩宽度由 20 增加到 25 以满足定制载荷需求,零件6 轮子与轴承装配的孔径、与螺杆装配的孔径及其轴向宽度分别由(42,20,18)变化到(47,25,22),以满足轴承安装尺寸需求。




图 7 承载轮系中零件尺寸约束网络图

表 2 轮系产品定制需求及其设计参数

	定制特征参数	对应零件设计参数	
客户	载荷要求: 150N,	6. A, 6. C, 4. A, 7. A	
	同时提高轴承载荷性能	0. A, 0. C, 4. A, 7. A	

表 3 承载轮系产品变型设计结果及零件相关信息

序号	名称	分类	变型 形式	原模型	变型结果	Cs
1	底座	定制件	参数化 变型	(···,20,···)	(···,25,···)	4.683
2	垫片 1	通用件	实例 选择	M20×6	$M25 \times 6$	2.915
3	螺钉	通用件	实例 选择	M12×16	M12×16	5. 172
4	轴承1	标准件	型号 选择	00-16004	00-16005	2.301
5	套筒 1	通用件	参数化 变型	M20×12	$M25 \times 10$	1.378
6	轮子	定制件	参数化 变型	(···,42,20, 18,···)	$(\cdots, 47, 25, 22, \cdots)$	1.536
7	轴承 2	标准件	型号 选择	00-16004	00-16005	2.013
8	套筒 2	通用件	参数化 变型	M20×12	M25×10	1.354
9	螺杆	通用件	参数化 变型	M20×100	M25×100	5.219
10	垫片 2	通用件	实例 选择	M20×6	M25×6	2.071

从零件变型设计复杂性来看,各个零件在产品变型设计过程中的变型复杂性都比静态统计结果要低,并呈现加速降低态势,表明复杂性随着产品变型设计过程的进行,由于零件参数的不断确定而降低。

5 结论

- (1)定义了不同类型零件的尺寸约束等级及尺寸约束模型。变型设计中考虑不同类型零件,使得变型设计方法更加符合工程应用需求,变型设计结果最大程度地保持标准化、通用化水平,可以从根本上降低变型设计产品的成本、提高开发效率。
- (2)定义了零件变型设计的复杂性及其数学模型,以此为基础,可以给出一定定制需求信息下单个零件在尺寸约束网络中的变型设计复杂性,为变型设计过程的管理和控制提供定量依据。
- (3)研究了不同类型零件的变型设计策略,及机械产品变型设计过程,最大程度地提高了产品变型体中零件资源的重要水平。

参考文献:

- [1] 祁国宁,顾新建,谭建荣.大批量定制技术及其应用 [M]. 北京:机械工业出版社,2003.
- [2] 徐新胜. 机械产品变异性控制及其若干关键技术研究[D]. 杭州. 浙江大学, 2007.
- [3] Wang A H. Assembly Variant Design in Agile Manufacturing[D]. Buffalo: The New York State University at Buffalo, 2001.
- [4] Prebil I, Zupan S, and Lučič P. Adaptive and Variant Design of Rotational Connections[J]. Engineering with Computers, 1995(11): 83-93.
- [5] Ko K H, Pochiraju K, Manoochehri S. Dynamic Evolution of Information Complexity for Analysis of Design and Development [J]. Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, 2007,1(1):36-47.

基于比例微分优化准则的拓扑优化方法

赵龙彪¹ 高 亮¹ 陈志敏² 邱浩波¹

- 1. 华中科技大学数字制造装备与技术国家重点实验室,武汉,430074
 - 2. 中国舰船研究设计中心,武汉,430064

摘要:在优化准则法的基础上,提出一种基于比例微分控制思想的优化准则方法(proportional and differential optimality criterion, PDOC),并将其运用到拓扑优化设计中。针对优化准则法求解速度慢以及因误差的未知性所引起的超调现象,PDOC 法通过引入比例微分控制来改进迭代算子,构造更合理的数值迭代公式以加快收敛。利用加入比例微分控制的求解算法,计算新的材料密度分布,以预测误差的变化趋势,提前抑制误差,有效避免求解过程中的震荡和超调现象,进而提高求解速度。最后,通过实验验证了 PDOC 方法的有效性和正确性。

关键词:拓扑优化;优化准则法;迭代算子;比例微分控制

中图分类号:TH11:TU311

文章编号:1004-132X(2011)03-0345-06

A Proportional and Differential Optimality Criterion Method for Topology Optimization

Zhao Longbiao¹ Gao Liang¹ Chen Zhimin² Qiu Haobo¹

 The State Key Laboratory of Digital Manufacturing Equipment and Technology Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430074
 China Ship Development and Design Center, Wuhan, 430064

Abstract: Based on optimality criterion method, a proportional and differential optimality criterion(PDOC) method was proposed and applied in topology optimization design. Since the phenomenon of low efficiency and overshoot caused by the uncertain deviation, this method introduced the proportional and differential control to improve the iteration operator, and constructed more reasonable iteration formula to accelerate the convergence. A new algorithm was utilized to calculate the density distribution of new material, so the trend of deviation can be predicted and corrected in advance. Finally, experimental results indicate that PDOC method is feasible and efficient.

Key words: topology optimization; optimality criteria method; iteration operator; proportional and differential control

0 引言

拓扑优化是在一个确定的区域内寻求满足设计约束的最优拓扑结构的优化方法。设计目标和约束可以为重量、频率、强度等。其主要求解思路是将寻求结构的最优拓扑结构问题转化为在给定的设计空间内寻求最优材料的分布问题[1]。它是

收稿日期:2010—04—15

基金项目:国家自然科学基金资助项目(50705032);教育部新世纪优秀人才计划资助项目(NCET-08-0232);国家高技术研究发展计划(863 计划)资助项目(2007AA04Z120)

- [6] Albert R, Jeong H, Barabasi A L. Diameter of the World—Wide Web[J]. Nature, 1999,401(9):130.
- [7] 刘夫云,祁国宁,车宏安. 复杂网络中简单路径搜索 算法及其应用研究[J]. 系统工程理论与实践,2006 (4):9-13.

(编辑 马尧发)

一种能帮助设计者选择合适的初始拓扑结构的有效方法,在概念设计阶段具有十分重要的指导意义。

在拓扑优化的众多模型求解方法中,优化准则法(optimality criteria method, OC)^[2] 是根据满足各种约束条件(应力、位移、频率等)的最佳准则,从可行的设计中找出最佳方案的方法,以充分发挥材料的刚度、强度和稳定性的潜力,实现等强度、等应变能的最佳传导应力路径。最早的优化准则法包括互应变能法(constant mutual energy design)、应力比法(stress ratio method)和满应力

作者简介:徐新胜,男,1976年生。中国计量学院工业工程研究所副教授。主要研究方向为先进制造技术、大规模定制、产品数据管理等。发表论文 30 余篇。何晓柯,女,1978年生。浙江工业大学之江学院机电工程系讲师。李 丹,女,1986年生。中国计量学院工业工程研究所硕士研究生。严天宏,男,1971年生。中国计量学院机械电子研究所教授。程 鑫,男,1983年生。中国计量学院工业工程研究所硕士研究生。