

Rapport de Santé du Réseau

Le présent rapport de santé du réseau est généré à partir des informations fournies par les manuels de configuration et les données live des équipements eNSP. L'objectif est de fournir une vue d'ensemble de l'état actuel du réseau et de détecter les éventuels écarts entre la configuration théorique et la configuration réelle.

Écarts Détectés et Alertes Actionnables

Les écarts suivants ont été détectés entre la configuration théorique et la configuration réelle :

1. **Hostname incorrect sur S1** : Le hostname de S1 est actuellement 'S1' au lieu de 'S1-CORE-SWITCH' comme spécifié dans le manuel.
 - Commande corrective : `[S1] sysname S1-CORE-SWITCH`
2. **Hostname incorrect sur R1** : Le hostname de R1 est actuellement 'R1' au lieu de 'R1-GW-OFFICE' comme spécifié dans le manuel.
 - Commande corrective : `[R1] sysname R1-GW-OFFICE`
3. **Route statique manquante sur R1** : La route statique vers le réseau de l'entreprise (10.10.10.0/255.255.255.0) n'est pas configurée sur R1.
 - Commande corrective : `[R1] ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11`

Alertes Informatives

Il y a également une alerte informative concernant les interfaces DOWN sur S1, mais cela n'est pas considéré comme un problème à corriger dans le cadre de ce rapport.

Conclusion

Le rapport de santé du réseau montre que les équipements présentent des écarts par rapport à la configuration théorique, notamment en ce qui concerne les hostnames et la route statique sur R1. Il est recommandé d'appliquer les commandes correctives fournies pour chaque écart détecté afin de garantir une configuration conforme et une stabilité du réseau.