

=== DOCUMENTATION (RAG) ===

=== TEXTE & COMMANDES CLI ===

[Source 1] p.1 | text | score=1.00 | N/A

?

Le switch principal doit être nommé : S1-CORE-SWITCH

?

Le routeur principal doit être nommé : R1-GW-OFFICE

[Source 2] p.1 | text | score=0.83 | N/A

GUIDE DE CONFIGURATION STANDARD - LAB 5G HUAWEI

Document ID: HUA-2026-TP1

Version: 2.0

Statut: Officiel

[Source 3] p.2 | text | score=0.83 | N/A

4. Adressage IP et Routage

?

S1 (Vlanif 99) : 192.168.56.11/24

?

R1 (GE 0/0/0) : 192.168.56.10/24

[Source 4] p.2 | text | score=0.67 | N/A

Instruction de port : L'interface GigabitEthernet 0/0/2 doit être configurée en mode access dans le VLAN 10.

[Source 5] p.2 | code_cli | score=0.64 | N/A

?

VLAN 20 : Département Administration

?

VLAN 99 : Management (Utilisé pour l'IP 192.168.56.11)

[Source 6] p.2 | text | score=0.61 | N/A

?

Timeout : Le délai d'inactivité (idle-timeout) doit être fixé à 5 minutes.

?

Utilisateur : Un compte admin avec le niveau de privilège 15 est obligatoire.

[Source 7] p.1 | text | score=0.58 | N/A

?

Le switch principal doit être nommé : S1-CORE-SWITCH

?

Le routeur principal doit être nommé : R1-GW-OFFICE

[Source 8] p.1 | text | score=0.58 | N/A

?

Le switch principal doit être nommé : S1-CORE-SWITCH

?

Le routeur principal doit être nommé : R1-GW-OFFICE

=== TERRAIN (eNSP) ===

=== ÉTAT ÉQUIPEMENT R1 ===

Type : router

IP mgmt : 192.168.56.10

Source : TELNET (live Telnet)

Collecté : 2026-07-24T10:22:49

VRP : 5.110

Matériel : N/A

Uptime : N/A

Dernier Reboot : N/A

CPU : 23.0% ?

--- Interfaces (6) ---

? Ethernet0/0/0 down/down

? Ethernet0/0/1 down/down

? GigabitEthernet0/0/0 up/up

? GigabitEthernet0/0/1 down/down

? GigabitEthernet0/0/2 down/down

? GigabitEthernet0/0/3 down/down

--- Routes (4) ---

127.0.0.0/8 via 127.0.0.1 [Direct]

127.0.0.1/32 via 127.0.0.1 [Direct]

192.168.56.0/24 via 192.168.56.10 [Direct]

192.168.56.10/32 via 127.0.0.1 [Direct]

=== ÉTAT ÉQUIPEMENT S1 ===

Type : switch

IP mgmt : 192.168.56.11

Source : SSH (live SSH)

Collecté : 2026-07-24T10:22:57

VRP : 5.110

Matériel : N/A

Uptime : 0 week, 0 day, 1 hour, 7 minutes

Dernier Reboot : N/A

CPU : 6.0% ?

--- Interfaces (27) ---

? Ethernet0/0/1 down/down

? Ethernet0/0/2 down/down

? Ethernet0/0/3 down/down

? Ethernet0/0/4	down/down
? Ethernet0/0/5	down/down
? Ethernet0/0/6	down/down
? Ethernet0/0/7	down/down
? Ethernet0/0/8	down/down

--- VLANs (4) ---

VLAN 1	UT:Eth0/0/1(D)	Eth0/0/2(D)	Eth0/
VLAN 10			
VLAN 20			
VLAN 99	UT:GE0/0/1(U)	GE0/0/2(U)	

--- Routes (4) ---

127.0.0.0/8	via 127.0.0.1	[Direct]
127.0.0.1/32	via 127.0.0.1	[Direct]
192.168.56.0/24	via 192.168.56.11	[Direct]
192.168.56.11/32	via 127.0.0.1	[Direct]