

État des écarts et des alertes actionnables

Type	Niveau	Description	Action corrective (VRP)
Alerte?actionnable	WARNING	Aucun chunk RAG trouvé dans Qdrant?: le PDF de référence n'a pas été indexé. *Pas de commande VRP applicable* - il faut indexer le document PDF avec l'outil `ingest_pipeline.py` (ex.?: `python ingest_pipeline.py --input <fichier.pdf> --output <index>`).	Écart détecté Aucun Aucun écart de configuration entre la théorie et le terrain n'a été identifié. -

Observations informatives (non?actionnables)

- ? 24 interfaces sont en état **DOWN** sur le switch S1. Elles ne sont pas documentées et sont probablement inutilisées. Cette information est purement informative?; aucune correction n'est requise tant qu'elle correspond à la conception actuelle.

Conclusion

- **Conformité configuration?**: aucune non?conformité n'a été détectée?; la configuration observée est donc conforme aux références disponibles.
- **Problème à résoudre?**: il faut simplement procéder à l'indexation du PDF manquant afin de rendre les chunks RAG disponibles pour les futures analyses. Aucun correctif VRP n'est nécessaire pour le moment.