

Rapport de santé - Alertes actionnables

Niveau	Équipement	Description de l'anomalie	Détails	Commande corrective fournie
?	CRITICAL S1 (Switch)	Interfaces?DOWN	Les interfaces suivantes sont signalées comme *down/down*?:?Ethernet0/0/1,?Ethernet0/0/2,?Ethernet0/0/3,?Ethernet0/0/4,?Ethernet0/0/5 (et les autres ports Ethernet0/0/6?8 sont également down/down).	*Aucune commande corrective n'a été fournie dans les sources reçues.*

Observations complémentaires

- **Écarts détectés** : la liste des écarts théoriques vs terrain indique «?Aucun écart détecté?».
- **Alertes INFO** : aucune alerte informative n'est présente.

Conclusion

- Le seul problème identifié est l'état **CRITICAL** des interfaces du switch **S1**.
- Aucun autre écart ou alerte n'a été signalé ; la configuration observée est donc conforme sur les points vérifiés.

Remarque?: si une commande corrective (par ex. `interface Ethernet0/0/1\nundo shutdown`) doit être appliquée, elle devra être fournie par l'ingénieur ou le documentaliste, car aucune commande corrective n'est incluse dans les informations reçues.