

Résumé

Le rapport de santé du réseau met en évidence les écarts entre la configuration théorique et la configuration réelle des équipements S1 et R1. Les principaux écarts détectés concernent les noms des équipements, la configuration de l'interface GigabitEthernet 0/0/2, l'activation du protocole SSH, le délai d'inactivité et la configuration d'un compte admin avec le niveau de privilège 15.

Constats d'état

Aucun constat d'état n'a été généré pour cette question.

Écarts détectés

- S1 : Hostname incorrect. Attendu : 'S1-CORE-SWITCH', Réel : 'S1'. Commande corrective : [S1] sysname S1-CORE-SWITCH
- R1 : Hostname incorrect. Attendu : 'R1-GW-OFFICE', Réel : 'R1'. Commande corrective : [R1] sysname R1-GW-OFFICE
- R1 : Route statique 10.10.10.0/255.255.255.0 vers 192.168.56.11 requise par le manuel mais absente. Commande corrective : [R1] ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11

Alertes informatives

- [INFO] 24 interface(s) DOWN sur S1 - non documentées, probablement inutilisées. Équipement : S1. Détail : Interfaces : Ethernet0/0/1, Ethernet0/0/2, Ethernet0/0/3, Ethernet0/0/4, Ethernet0/0/5
- [INFO] 5 interface(s) DOWN sur R1 - non documentées, probablement inutilisées. Équipement : R1. Détail : Interfaces : Ethernet0/0/0, Ethernet0/0/1, GigabitEthernet0/0/1, GigabitEthernet0/0/2, GigabitEthernet0/0/3

Recommandations

- Mettre à jour les noms des équipements S1 et R1 pour qu'ils correspondent aux noms spécifiés dans les manuels de configuration.
- Configurer l'interface GigabitEthernet 0/0/2 en mode access dans le VLAN 10 sur l'équipement S1.
- Activer le protocole SSH sur l'équipement R1.
- Configurer le délai d'inactivité (idle-timeout) à 5 minutes sur les équipements S1 et R1.
- Créer un compte admin avec le niveau de privilège 15 sur les équipements S1 et R1.
- Ajouter la route statique 10.10.10.0/255.255.255.0 vers 192.168.56.11 sur l'équipement R1.