




```
#make PROG=h8sample LDF=-lm OBJSA=rs232c.o
ifndef PROG
PROG=h8sample
endif
CC = wine $(MKLOCAL)/bin/h8300-elf-gcc.exe $(LDFMINICOM)
CFLAGS = -Wall -B $(MKLOCAL)/h8300-elf -I$(CBPATH)/.
        -mint32 -mh -fPIC -O2
OBJS = $(PROG).o $(OBJSA)
All : $(PROG).elf
$(PROG).elf : $(OBJS)
            $(CC) $(LDFA) -o $(PROG).elf  $(OBJS) $(LDFLAGS)
$(LDF)
.c.o:
            $(CC) $(CFLAGS) -c $<
```

代入：「変数名=値」

参照：$(変数名)

依存関係

実行するコマンド





```
#make PROG=h8sample LDF=-lm OBJSA=rs232c.o
ifndef PROG
PROG=h8sample
endif
CC = wine $(MKLOCAL)/bin/h8300-elf-gcc.exe $(LDFMINICOM)
CFLAGS = -Wall -B $(MKLOCAL)/h8300-elf -I$(CBPATH)/.
        -mint32 -mh -fPIC -O2
OBJS = $(PROG).o $(OBJSA)
All : $(PROG).elf
$(PROG).elf : $(OBJS)
            $(CC) $(LDFA) -o $(PROG).elf  $(OBJS) $(LDFLAGS)
$(LDF)
.c.o:
            $(CC) $(CFLAGS) -c $<
```

代入：「変数名=値」

参照：$(変数名)

依存関係

実行するコマンド





```
#make PROG=h8sample LDF=-lm OBJSA=rs232c.o
ifndef PROG
PROG=h8sample
endif
CC = wine $(MKLOCAL)/bin/h8300-elf-gcc.exe $(LDFMINICOM)
CFLAGS = -Wall -B $(MKLOCAL)/h8300-elf -I$(CBPATH)/.
        -mint32 -mh -fPIC -O2
OBJS = $(PROG).o $(OBJSA)
All : $(PROG).elf
$(PROG).elf : $(OBJS)
            $(CC) $(LDFA) -o $(PROG).elf  $(OBJS) $(LDFLAGS)
$(LDF)
.c.o:
            $(CC) $(CFLAGS) -c $<
```

代入：「変数名=値」

参照：$(変数名)

依存関係

実行するコマンド





```
#make PROG=h8sample LDF=-lm OBJSA=rs232c.o
ifndef PROG
PROG=h8sample
endif
CC = wine $(MKLOCAL)/bin/h8300-elf-gcc.exe $(LDFMINICOM)
CFLAGS = -Wall -B $(MKLOCAL)/h8300-elf -I$(CBPATH)/.
        -mint32 -mh -fPIC -O2
OBJS = $(PROG).o $(OBJSA)
All : $(PROG).elf
$(PROG).elf : $(OBJS)
            $(CC) $(LDFA) -o $(PROG).elf  $(OBJS) $(LDFLAGS)
$(LDF)
.c.o:
            $(CC) $(CFLAGS) -c $<
```

代入：「変数名=値」

参照：$(変数名)

依存関係

実行するコマンド




```
#make PROG=h8sample LDF=-lm OBJSA=rs232c.o
ifndef PROG
PROG=h8sample
endif
CC = wine $(MKLOCAL)/bin/h8300-elf-gcc.exe $(LDFMINICOM)
CFLAGS = -Wall -B $(MKLOCAL)/h8300-elf -I$(CBPATH)/.
        -mint32 -mh -fPIC -O2
OBJS = $(PROG).o $(OBJSA)
All : $(PROG).elf
$(PROG).elf : $(OBJS)
        $(CC) $(LDFA) -o $(PROG).elf  $(OBJS) $(LDFLAGS)
$(LDF)
.c.o:
        $(CC) $(CFLAGS) -c $<
```

代入：「変数名=値」

参照：$(変数名)

依存関係

実行するコマンド