Karbantartási lap · Beton és vasbeton

A tulajdonosnak. Mire figyelj, hogy a hibák ne jöjjenek vissza.

Fészkesedés a pilléreken

Ha a javított pilléren repedés vagy rozsdafolt jelenik meg, jelezd azonnal.

Hideg munkahézag a betonban

Erős eső után nézd meg a pincefalat; ha a vonal mentén újra nedves, jelezd.

Nyírási repedés a támasz közelében

Ne terheld a szerkezetet, és tartsd távol az embereket, amíg a szakértő nem nyilatkozik.

Hajlítási repedés a gerenda alján

Ne helyezz nagy terhet a födémre, és jelezd, ha a repedés nő.

Elégtelen betonfedés, látható betonacél

Ha új rozsdafolt vagy lepattogzás jelenik meg, jelezd.

Betonacél korróziója és rozsdafoltok

Kerüld a sózást a betonfelületek közelében télen.

Fagykár: lepattogzó betonfelület

Télen ne használj sót a betonon; homok vagy zúzalék kíméletesebb.

Túlzott lehajlás (gerenda, födém)

Ne helyezz nagy terhet a födémre, és jelezd, ha a lehajlás nő.

Ha bármelyik jel újra megjelenik, jelezd a szakembernek. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

Karbantartási lap · Repedések és mozgások

A tulajdonosnak. Mire figyelj, hogy a hibák ne jöjjenek vissza.

Plasztikus zsugorodási repedés

Új betonozásnál kérd a felület takarását és nedvesen tartását az első napokban.

Száradási zsugorodási repedés

Ha a repedés szélesedik, vagy új repedés jelenik meg, jelezd.

Felszíni hálós repedés

Elég évente ránézni; ha a réteg hámlani kezd, jelezd.

Függőleges repedés a falazatban

Hagyd a repedésfigyelő jelet a helyén, és jelezd, ha elreped.

Ferde repedés ajtók és ablakok sarkánál

Ha az ajtó vagy ablak szorulni kezd, jelezd azonnal.

Vízszintes repedés a falazatban

Ha a repedés nő, vagy a fal kihajlik, azonnal hívj szakértőt.

Lépcsős repedés a téglafalban

Tartsd rendben az ereszcsatornát és a lefolyókat: a víz ne álljon a fal tövében.

Repedés a födém és a fal csatlakozásánál

A repedés évszakonként kicsit változhat; ha jelentősen nő, jelezd.

Aktív, növekvő repedés

Nézd meg hetente a repedésfigyelőt, és azonnal jelezd, ha változik.

Passzív (stabilizálódott) repedés

Elég évente egyszer ránézni.

Hőmozgásból eredő repedés

Nézd meg évente a tömítéseket, és cseréltesd, ha kiszáradtak.

Alapozás differenciális süllyedése

Tartsd távol a csapadékvizet az alapoktól, és ne ültess nagy fát az épület közelébe.

Ha bármelyik jel újra megjelenik, jelezd a szakembernek. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

Karbantartási lap · Nedvesség és beázás

A tulajdonosnak. Mire figyelj, hogy a hibák ne jöjjenek vissza.

Felszívódó talajnedvesség a falak tövében

Ne támaszd bútort a nedves falhoz, a lábazat mellett ne legyen virágágyás vagy felhalmozott föld, és évente nézd meg, hogy a csapadékvíz elfolyik-e a faltól.

Salétromos kivirágzás

A kivirágzást száraz kefével távolítsd el, ne vízzel, és ha visszatér, jelezd: a nedvesség forrása még aktív.

Penész és páralecsapódás a falsarkokban

Naponta 2–3-szor 5–10 perc kereszthuzatos szellőztetés, a bútorok 5 cm-re a külső faltól, főzés és fürdés után páraelszívó vagy ablaknyitás.

Beázás a tetőn keresztül

Évente kétszer, ősszel és tavasszal nézesd meg a tetőt és a bádogozást, és nagy vihar után ellenőrizd a padlásteret.

Beázás a nyílászárók körül

Évente nézd meg a tömítéseket és a párkányt, és tartsd tisztán az ablakok vízelvezető nyílásait.

Vizes helyiség vízszigetelési hibája

Évente nézd meg a szilikont és a fugákat a zuhany és a kád körül, és azonnal cseréltesd, ha repedt vagy fekete.

Szivárgó vezeték nyoma

Figyeld a vízórát: ha minden csap zárva van, és mégis forog, szivárgás van. Ismerd a főelzáró helyét.

Homlokzati lefolyási nyomok és elszíneződés

Évente tisztíttasd az ereszcsatornát, és nézd meg, hogy a párkányokon van-e vízorr.

Ha bármelyik jel újra megjelenik, jelezd a szakembernek. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

Karbantartási lap · Vakolat és festés

A tulajdonosnak. Mire figyelj, hogy a hibák ne jöjjenek vissza.

Vakolatleválás

Ha a vakolat kongani kezd vagy hullik, ne várj: a nedvesség gyakran a háttérben van.

Porló, morzsolódó vakolat

Ne fesd le a porló falat műanyag festékkel; jelezd, ha a porlás terjed.

Hólyagosodó, leváló festés

Új vakolat után legalább 4 hét száradás a festés előtt.

Festék krétásodása és kifakulása

Homlokzatot 8–12 évente érdemes felújítani.

Repedés a hőszigetelő rendszeren

Ne fúrj és ne rögzíts semmit a homlokzatba megfelelő dübel nélkül.

Kirajzolódó dübelek a homlokzaton

Ez elsősorban esztétikai hiba; ha nedvesség is van, jelezd.

Gipszkarton repedése az illesztéseknél

Nagy hőmérséklet- és páraingadozásnál normális egy kis mozgás; ha nő, jelezd.

Ha bármelyik jel újra megjelenik, jelezd a szakembernek. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

Karbantartási lap · Burkolatok és padlók

A tulajdonosnak. Mire figyelj, hogy a hibák ne jöjjenek vissza.

Repedő, kihulló fugák

Tisztításnál kerüld a savas szereket, amelyek kioldják a fugát.

Repedt kerámialap

Tegyél félre néhány pót lapot a jövőbeli javításokhoz.

Kongó kerámiaburkolat

Ne ejts nehéz tárgyat a kongó részre.

Leváló kerámialapok

Ha további lap lazul, jelezd azonnal, főleg falon.

Homlokzati burkolat leválása

Ha bármilyen burkolatdarab leesik, zárd le a területet, és azonnal hívj szakembert.

Parketta hézagosodása

Télen tartsd a páratartalmat 40–60% között.

Felpúposodott padló

Felmosásnál csak enyhén nedves felmosót használj.

Esztrich repedése és leválása

Burkolás előtt kérd a nedvességmérést.

Porló, kopó betonpadló

Rendszeres tisztítással és a nehéz tárgyak húzásának kerülésével lassítható a kopás.

Ha bármelyik jel újra megjelenik, jelezd a szakembernek. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

Karbantartási lap · Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

A tulajdonosnak. Mire figyelj, hogy a hibák ne jöjjenek vissza.

Erkélylemez és párkány károsodása

Ne terheld az erkélyt nagy virágládákkal, és jelezd, ha repedés vagy lepattogzás jelenik meg.

Lapostető vízszigetelésének hólyagosodása

Ne járkálj feleslegesen a lapostetőn, és évente nézesd meg.

Pangó víz a lapostetőn

Ősszel tisztíttasd a lefolyókat a lombtól.

Ereszcsatorna és lefolyó hibája

Évente kétszer tisztíttasd az ereszcsatornát.

Kémény károsodása

Tartsd be az éves kéményseprői ellenőrzést.

Faszerkezet korhadása és rovarkárosodás

Évente nézd meg a padlástér faszerkezetét, főleg a beázásra hajlamos részeken.

Ha bármelyik jel újra megjelenik, jelezd a szakembernek. Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.