MAGABIZTOS MINDEN BEJÁRÁSON™

Vörös zászlók: mikor kell azonnal statikus

A jelek, amelyeknél nem javítani kell, hanem szakértőt hívni, és ha veszélyes, lezárni a területet.

Építési Hibák Vizuális Atlasza · Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

Tartalom

1 · A szabály

2 · Általános és fejezetenként

Következő lépés

1. RÉSZ

A szabály

Ha bizonytalan vagy, hívj szakértőt.

Miért fontos

A legtöbb hiba nem veszélyes. Néhány viszont gyorsan romlik, és emberéletet veszélyeztethet. A jó szakember nem attól jó, hogy mindent megjavít, hanem attól, hogy tudja, mikor nem az ő dolga.

2. RÉSZ

Általános és fejezetenként

Az atlasz MAGAS és SÜRGŐS figyelmi szintű hibái.

Azonnal hívj statikust vagy szakembert, ha:

- [ ] Növekvő, aktív repedés (a repedésfigyelő elmozdul).
- [ ] Látható lehajlás, kihajló fal, nyikorgó vagy süllyedő födém.
- [ ] Ferde repedés gerenda vagy födém támasza közelében.
- [ ] Leváló homlokzati elem, burkolat vagy vakolat magasban.
- [ ] Korrodált, keresztmetszetét vesztett betonacél.
- [ ] Hirtelen szoruló ajtók és ablakok, lejtő padló.
- [ ] Elektromos vezeték közelében beázás.
- [ ] Gázszag, kéményhiba füstvisszaáramlással.

Beton és vasbeton

HIBA	SZINT	MIT TEGYÉL
10. Nyírási repedés a támasz közelében	SÜRGŐS	Teherhordó gerenda ferde repedésénél az alátámasztásról és a használatról szakember dönt.
11. Hajlítási repedés a gerenda alján	MAGAS	Növekvő lehajlásnál vagy széles repedésnél statikus vizsgálat szükséges.
41. Elégtelen betonfedés, látható betonacél	MAGAS	A lehulló betondarabok miatt a veszélyes területet biztosítani kell.
42. Betonacél korróziója és rozsdafoltok	MAGAS	A rejtett korrózió gyorsan haladhat; szakemberrel kell felméretni.
44. Túlzott lehajlás (gerenda, födém)	MAGAS	Növekvő lehajlásnál a terhelést azonnal csökkenteni kell, és szakembert hívni.

Repedések és mozgások

HIBA	SZINT	MIT TEGYÉL
8. Vízszintes repedés a falazatban	MAGAS	Kihasasodó falnál haladéktalan statikus vizsgálat szükséges.
9. Lépcsős repedés a téglafalban	MAGAS	Növekvő lépcsős repedésnél az alapozást szakemberrel kell vizsgáltatni.
13. Aktív, növekvő repedés	SÜRGŐS	Ha a repedés gyorsul vagy teherhordó elemen fut, haladéktalanul statikus szakembert kell bevonni.
16. Alapozás differenciális süllyedése	MAGAS	Gyorsuló süllyedésnél haladéktalanul szakembert kell hívni.

Nedvesség és beázás

HIBA	SZINT	MIT TEGYÉL
20. Beázás a tetőn keresztül	MAGAS	Elektromos vezeték közelében az áramkört le kell kapcsolni és szakembert hívni.
22. Vizes helyiség vízszigetelési hibája	MAGAS	Társasházban a kár gyorsan átterjedhet; mielőbb javítani kell.
23. Szivárgó vezeték nyoma	MAGAS	A vizet el kell zárni, és mielőbb szerelőt kell hívni.

Burkolatok és padlók

HIBA	SZINT	MIT TEGYÉL
35. Leváló kerámialapok	MAGAS	Falon vagy mennyezet közelében a lehulló lapok miatt azonnal biztosítani kell.
36. Homlokzati burkolat leválása	SÜRGŐS	Azonnal le kell zárni a veszélyes zónát a homlokzat alatt.

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

HIBA	SZINT	MIT TEGYÉL
45. Erkélylemez és párkány károsodása	MAGAS	Az erkély alatti területet a lehulló darabok miatt biztosítani kell.

HIBA	SZINT	MIT TEGYÉL
49. Kémény károsodása	MAGAS	Füstgáz-szivárgás gyanújánál a tüzelőberendezést nem szabad használni.
50. Faszerkezet korhadása és rovarkárosodás	MAGAS	Teherhordó elemen statikus és faanyagvédelmi szakember vizsgálata szükséges.

Következő lépés

Ma: nyomtasd ki az egyoldalas változatot, és tedd a munkamappádba.