
GYRO SENSOR


GY-521 หรือ ไจโร MPU6050 คือชื่อชิพประมวลผล บนตัว (GY-521) คือโมดูลเซนเซอร์ที่ตรวจจับการ เคลื่อนไหวและความเอียงของวัตถุ โดยตรวจวัดจาก ความเร่งเชิงเส้น (Linear Acceleration) และ ความเร็ว เชิงมุม (Angular Velocity หรือใช้ Gyroscope) ถือเป็น อุปกรณ์แบบ 6 DOF (6 Degrees of Freedom) คือ อุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดค่าได้ทั้ง 6 แกนคือ Ax ,Ay ,Az ,Gx ,Gy และ Gz

GYRO SENEOR (LAB 1)




(ต่อวงวรตามรูป)

- 1.ต่อ VCC ไปที่ 3V3 ที่ตัวบอร์ด
- 2.ต่อ **GND** ไปที่ **GND** ที่ตัวบอร์ด
- 3.ต่อ **SCL** ไปที่ช่อง **D1** ที่ตัวบอร์ด
- 4.ต่อ SDA ไปที่ช่อง D2 ที่ตัวบอร์ด




HOW TO INSTALL LIBRARY

- 1. เปิดโปรแกรม Arduino IDE กดที่เมนู Sketch
- 2. คลิกที่เมนู Include Library
- 3. คลิกที่เมนู Manage Libraries



4. พิมพ์ที่ช่องค้นหา MPU6050 ต้องเลือกชื่อ (MPU6050) เท่านั้น แล้วกด Install



5. เริ่มเขียนโค้ด โหลดโค้ดได้จาก https://bit.ly/3wjMjlz

```
#include "MPU6050.h"
#include "Wire.h"
MPU6050 mpu;
intl6_t ax, ay, az;
intl6_t gx, gy, gz;
void setup()
 Wire.begin();
  Serial.begin(38400);
 Serial.println("Initialize MPU");
 mpu.initialize();
  Serial.println(mpu.testConnection() ? "Connected" : "Connection failed");
void loop()
 mpu.getMotion6(sax, say, saz, sgx, sgy, sgz);
  ax = map(ax, -18000, 18000, 0, 180);
  ay = map(ay, -18000, 18000, 0, 180);
 az = map(az, -18000, 18000, 0, 180);
  gx = map(gx, -18000, 18000, 0, 180);
  gy = map(gy, -18000, 18000, 0, 180);
gz = map(gz, -18000, 18000, 0, 180);
  //วัดค่าความเร่งเชิงเส้น
  //AZ ขนาดกับพื้น ค่าจะมากกว่า 150
  //AX ตั้งฉาก ค่าจะมากกว่า 150
  //AY เอียงขวา ค่าจะน้อยกว่า 50
  Serial.print("Axyz \t");
  Serial.print(ax); Serial.print("\t");
  Serial.print(ay); Serial.print("\t");
  Serial.print(az); Serial.print("\t");
  //วัดค่าความเร็วเชิงมุม
  Serial.print("Gxyz \t");
  Serial.print(gx); Serial.print("\t");
  Serial.print(gy); Serial.print("\t");
  Serial.println(gz);
 delay(100);
```

6.กดปุ่ม Upload

```
sketch_aug21a gyro

#include "MPU6050.h"

#include "Wire.h"


MPU6050 mpu;

intl6_t ax, ay, az;

intl6_t gx, gy, gz;
```

7.เปิดเมนู Serial Monitor แล้วเปลี่ยน 9600 baud เป็น 38400 baud


8.แล้วดูผลการทำงานของตัว Gyro Sensor



<u>ทดสอบ</u>

วาง Sensor ขนานกับพื้น Az ค่าจะมากกว่า 150 วาง Sensor ตั้งฉาก Ax ค่าจะมากกว่า 150 วาง Sensor เอียงขวา Ayค่าจะน้อยกว่า 50

GYRO SENEOR (LAB 2)



(ต่อวงวรตามรูป)

- 1.ต่อ VCC ไปที่ 3V3 ที่ตัวบอร์ด
- 2.ต่อ GND ไปที่ GND ที่ตัวบอร์ด
- 3.ต่อ SCL ไปที่ช่อง D1 ที่ตัวบอร์ด
- 4.ต่อ SDA ไปที่ช่อง D2 ที่ตัวบอร์ด
- 5.ต่อ I/O ไปที่ช่อง D3 ที่ตัวบอร์ด

เริ่มเขียนโค้ด

```
#include "MPU6050.h"
#include "Wire.h"
MPU6050 mpu;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
int LED = D3;
void setup()
 pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
 Wire.begin();
 Serial.begin(38400);
 Serial.println("Initialize MPU");
 mpu.initialize();
 Serial.println(mpu.testConnection()? "Connected": "Connection failed");
}
void loop()
{
 mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
 ax = map(ax, -18000, 18000, 0, 180);
 ay = map(ay, -18000, 18000, 0, 180);
 az = map(az, -18000, 18000, 0, 180);
 gx = map(gx, -18000, 18000, 0, 180);
 gy = map(gy, -18000, 18000, 0, 180);
 gz = map(gz, -18000, 18000, 0, 180);
 //วัดค่าความเร่งเชิงเส้น
 //AZ ขนาดกับพื้น ค่าจะมากกว่า 150
 //AX ตั้งฉาก ค่าจะมากกว่า 150
 //AY เอียงขวา ค่าจะน้อยกว่า 50
 Serial.print("Axyz \t");
 Serial.print(ax); Serial.print("\t");
 Serial.print(ay); Serial.print("\t");
 Serial.print(az); Serial.print("\t");
 //วัดค่าความเร็วเชิงมุม
 Serial.print("Gxyz \t");
 Serial.print(gx); Serial.print("\t");
 Serial.print(gy); Serial.print("\t");
 Serial.println(gz);
 if(150 >= ax){
  digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
 }
 else{
   digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
 }
```


```
delay(100);
 sketch_aug21b§
void setup()
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  Wire.begin();
 Serial.begin(38400);
 Serial.println("Initialize MPU");
  mpu.initialize();
  Serial.println(mpu.testConnection() ? "Connected" : "Connection failed");
void loop()
  mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
  ax = map(ax, -18000, 18000, 0, 180);
  ay = map(ay, -18000, 18000, 0, 180);
  az = map(az, -18000, 18000, 0, 180);
  gx = map(gx, -18000, 18000, 0, 180);
  gy = map(gy, -18000, 18000, 0, 180);
  gz = map(gz, -18000, 18000, 0, 180);
  //วัดค่าความเร่งเชิงเส้น
  //AZ ขนาดกับพื้น ค่าจะมากกว่า 150
  //AX ตั้งฉาก ค่าจะมากกว่า 150
  //AY เอียงขวา ค่าจะน้อยกว่า 50
  Serial.print("Axyz \t");
  Serial.print(ax); Serial.print("\t");
  Serial.print(ay); Serial.print("\t");
  Serial.print(az); Serial.print("\t");
  //วัดค่าความเร็วเชิงมุม
  Serial.print("Gxyz \t");
  Serial.print(gx); Serial.print("\t");
  Serial.print(gy); Serial.print("\t");
  Serial.println(gz);
  if(150>=ax){
   digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
  }
  else{
   digitalWrite(BUZZER PIN, LOW);
  delay(100);
Done uploading.
```

กดปุ่ม Upload



เปิดเมนู Serial Monitor แล้วเปลี่ยน 9600 baud เป็น 38400 baud

แล้วดูผลการทำงานของตัว Gyro Sensor



<u>ทดสอบ</u>

ถ้า Ax มากกว่า 150 BUZZER จะดัง คือถ้า ตั้งฉากจะ มีเสียงเตือน

HOME WORK

ต่อ Gyro Sensor เข้ากับบอร์ด ESP8266 เมื่อวาง Gyro Sensor ขนานกับพื้นไฟ LED จะติด และจะดับเมื่อขยับไปทิศทางอื่น