

JIS規格(参考)

18	20	8 2	24	28	32	36	○ 標準 □ 準標準

●注文方法〈例〉

単位 mm

材 質	外形寸法			枚 数	T 溝 寸 法				
SS400 S50C	Т	Α	В	= 枚 数	B'	С	A'	E'	n
S50C	90	2000	1000	2	46	20	28	36	0.5 { 1.0