
〈参考〉

■常用する穴基準はめあいにおける公差域の相互関係(図は、基準寸法30mmの場合を示す)



常用	する	軸	基	準(a	ţ&	あ	い	(=	お	け	<u>ත</u>	公元	盖地	或の	D札	囯	退	仔	Ŕ(E	2 (2	ţ, į	越	寸	法	30	mr	nØ	場	合	<u>5</u> 7	T 9	f)																
基 準	軸		ŀ	า 5				h 6											h7 h8								h 9																					
はめあ	い	すきまばめ		中間ばめ	め				উন্মাঞ্চক							中間ばめ					しまりばめ					すきまばめ				すきまばめ			すきまばめ	トモモギり				すきまばめ										
穴の公差域ク	ラス	Н6	JS6 k	.6 Me	N6	P6	F6	F7	G6	G7	H6	Н7 .	JS6 J	S7 k	(6 K	(7 N	16 N	7 N	6 N7	7 P	9 P7	R7	S7	Т7	U7	Х7	E7	F7	F8	H7	Н8	D7	D9	E8	E9 F	8	H8	Н9	B10	C9	010	D8	D9	D11	0 E8	E9	Н8	Н9
寸 法 差 (µm)	200 — 1150 —																																															
	0 =				h5														16										h7						h8								r	19				
	50 -													T			T																		T									Ī				