
Jブロック基本仕様

●注文方法 材質・タイプ×T×A×B

例 GO5 · J5A ×50×200×50

Δ ΙΤ

● __:直角度仕様を示す。



単位 mm

■品質仕様

■公差(タイプにより公差が異なります)

| <u> </u> | 100174 | | +位11111 | | |
|----------|-----------|-------|--------------|--|--|
| タイプ | T | Α | В | | |
| J6A | 0 | 0 | 0 | | |
| | -0.05 | -0.05 | -0.05 | | |
| J5A | 0 | 0 | +0.5 | | |
| | -0.05 | -0.05 | +0.1 | | |
| J4A | +2.0 | 0 | +0.5 | | |
| | 0 | -0.05 | +0.1 | | |
| J4B | 0 | +0.5 | +0.5 | | |
| | -0.05 | +0.1 | +0.1 | | |
| J2A | +2.0 0 | | +0.5 +0.1 | | |
| J2B | 0 0.05 | | | | |

■加丁範囲

| 加工地四 | | | 単位 mm |
|------|--|------|-------|
| | | 加工範囲 | 1 |
| T | | 30~2 | 130 |
| Α | | 100~ | 600 |
| В | | 50~6 | 500 |
| | | | |

■コーナーの面取り

全周面取りなし

※面取りが必要の場合ご指示願います。

※基本仕様以外の場合、T·A·Bの必要公差をご指示下さい。

■一般品仕様

■平行、平面、直角度(タイプにより適用が異なります)

単位 mm

| 項目 | タイプ | J6A | J5A | J4A | J4B | J2A | J2B |
|---------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| T両面の平行度 | 100につき0.012以下 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| T両面の平面度 | 100につき0.012以下 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 直角度 | 100につき0.015以下 | 全直角 | 5直角 | 5直角 | 3直角 | 1直角 | |