





Lubang terdapat pada 2 sisi

besi hollow 40x40mm tebal 2mm

