
tempat taro plat "lower support"




besi hollow galvanis 40x40mm tebal 2mm

Lubang terdapat pada 2 sisi

