# MAINTiDOC — FICHE DE DIAGNOSTIC

DOC-AUTO-SCR-018 | Famille SCR | 1 problématique

## Faisceau d’injecteur AdBlue endommagé

Un défaut de câblage produit un dosage nul ou intermittent.

| | |
|---|---|
| Équipement | SCR / AdBlue |
| Objectif | Isoler la cause avant remplacement d’un composant |
| Niveau | Diagnostic atelier — suivre les données constructeur |

## Photographie réelle du composant / système




Image non générée par IA. Z22, « Hino Standardized SCR Unit.jpg », Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hino_Standardized_SCR_Unit.jpg

# Solution et protocole de contrôle

Inspecter frottements, chaleur, humidité et verrouillage du connecteur. Mesurer continuité et isolement, réparer avec des composants adaptés à la température.

| Étape | Action | Contrôle |
|---|---|---|
| 1 | Sécuriser | Moteur arrêté et système refroidi. Porter les EPI adaptés ; éviter tout contact avec gaz chauds, surfaces brûlantes et liquide AdBlue. |
| 2 | Lire avant d'effacer | Relever tous les codes défauts, les données figées et les valeurs de température, pression, NOx et dosage disponibles. |
| 3 | Contrôler visuellement | Inspecter connecteurs, durites, conduites, fuites, dépôts, faisceaux et dommages mécaniques. |
| 4 | Mesurer puis réparer | Comparer les mesures aux spécifications du constructeur. Réparer la cause identifiée avant toute régénération forcée ou remplacement. |
| 5 | Valider | Effacer les défauts seulement après réparation, exécuter l'apprentissage requis et confirmer par un essai contrôlé. |

Attention : cette fiche aide au raisonnement et ne remplace pas le manuel de réparation du véhicule. Les valeurs de pression, température, dosage et les conditions de régénération varient selon le modèle.

Référence technique : Source technique générale : Dinex, Troubleshooting Guide for DOCs, DPFs and SCRs, https://www.dinex.eu/media/uvxguvoh/troubleshootingguide_dpf-scr_eu_web.pdf