



Si parte dalla situazione mostrata: 10 lotti da 100 parti ciascuno, quindi 1000 parti prodotte in totale. Questa sarà quantità di parti prodotte desiderata anche dopo. dimensioni minime del semilavorato prismatico tarate sono state automaticamente da SolidWorks, e «aderiscono» perfettamente al componente.




Il costo del componente risulta di circa 12\$, con il processo produttivo dominato sostanzialmente dalle operazioni di setup.





Queste sono invece le impostazioni riguardanti un semilavorato cilindrico. Anche qui le dimensioni sono tarate perfettamente per il componente.





A parità di pezzi e lotti il costo per parte sale del 15%, raggiungendo quasi i 14\$.

Al di là delle operazioni di setup, è comparsa una nuova operazione del costo di quasi 60 cents relativa all'asportazione di truciolo dal semilavorato.

Nonostante forme le di «alternate» questo componente, tra prismatico e cilindrico, il semilavorato prismatico di asportare consente meno truciolo e dunque risparmiare di più sulle singole parti.