Consideramo IL rodello del Pendolo inverso desculto do:

MS+Fs-M=d1

j-9/1m(p)+1/2005(p)=0

LO stolo XIH è Espresso del reguerte vettore;

Consideriano come ingresso di contraco MIH=N(F) Possiamo Risceevere le equazioni della dinomina:

$$\dot{X}_{1} = X_{1}$$

$$\dot{X}_{2} = -\frac{F}{H} \times_{2} + \frac{1}{H} W + \frac{1}{H} d_{1}$$

$$\dot{X}_{3} = X_{1}$$

$$\dot{X}_{3} = X_{1}$$

$$\dot{X}_{4} = \frac{9}{H} \text{Im}(X_{3}) - \frac{1}{e} \cos(X_{3}) \left(-\frac{F}{H} \times_{2} + \frac{1}{H} W + \frac{1}{H} d_{1}\right)$$

Moltre Paché 1 Scanaci SIEI à PIET somo Misurabili Possiatio consideraze come MSCITA del SISTEMA: 41=×1

42= Kz

Passino ora ord Amacıtrare IL SISTEMA Esogeme.

Il segnola DIH deve melgure 12 experimento VIH= asm(wt) de cei:

É Presente involtre un disturbo costante mon noto d, LH:

can d = | r, v, d1 | T

Andrenno over a CALCOLARE i Punti di Pquilleio con MH20 e d₁(H=0. Pez FARLO BISOCMA MODERE LA Seguente Combitione P(Ke,0)=0

$$X_{2}=0$$
- $F_{11}X_{2}=0$
 $X_{4}=0$
 $F_{11}X_{2}=0$
 $F_{11}X_{2}=0$
 $F_{11}X_{2}=0$

Si ottrene quindi che i punti di aquiable o Dono : Xe = 0

PASSIANO DOLA E LIMEA RICHATE 12 SITTEMA INTOUND AL PUNTO di EquIGEO

$$A = \frac{\partial F(x_{i,0})}{\partial x} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -F/M & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & ML & 8/L & 0 \end{vmatrix}$$

$$B = \frac{\partial F(x_{i,0})}{\partial w} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -F/M & 0 & 0 \\ 0 & ML & 8/L & 0 \end{vmatrix}$$

$$\frac{f = 2f(x_{e_1}0)}{301} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\frac{C = 3h(x_{e_1}0)}{3x} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$0 = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$0 = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

com 11 segnale d'errore elt=SH-VH desurtro delle Rentione $C=C\times +Qd$ com C=11 0 0 01 Q=1-1 0 01

Totte le dinostrazioni delle potesi die Seguirano sono Pranti Mello Scient MATLAB.

Reparatione IN FULL INFORMATION

1) 0(5) C¢2°

2) (A,B) e Zoggiungible


3) IL LEMMA DI HAUTUS Veregiato

4) IL SISTERA X = (A+BK)X & ASINTOTIUMENTE STABILE

5) RICAUATE MATRICI 1, M

6) L = M-KN

Umendo questi 6 funti traviomo La regge di Controllo M = Lex + Ld




Regornaione i Ezroz Feedbock

1) O(S) C(20

2) (A,B) é Toggiungisie

3) (Ass, Cos) é Osservable

IL PROBLEMA della rejourione in Evror FRENDOM E RISCUBILE L=> LO É MI FULL INFORMATION. The conditione à STATA VELIAMA IM PRECEDENZA



```
% Assignment 7 calcoli e definizioni
% Alessandro Lomazzo 0294640, Gianluca Coccia 0300085
% 02/02/2021
clearvars
close all
clc
% Parametri sistema
M = 1;
1 = 1;
F = 1;
g = 9.81;
% Parametri sistema esogeno
omega = 0.1;
% omega = 1;
% omega = 10;
alpha = 1;
d1 = 1;
d1 amp = 0.5;
d1 period = 50;
%% Modello nello spazio di stato
A t = [0 1 0 0]
       0 -F/M 0 0
       0 0 0 1
       0 F/(M*1) g/1 0];
B t = [0; 1/M; 0; -1/(M*1)];
P t = [0 \ 0 \ 0]
       0 0 1/M
       0 0 0
       0 \ 0 \ -1/(M*1);
C t = [1 0 0 0]
      0 0 1 0];
C te = [1 0 0 0];
S = [0 \ 1 \ 0]
     -omega^2 0 0
     0 0 0];
Q = [-1 \ 0 \ 0]
     0 0 0];
Q te = [-1 \ 0 \ 0];
BP = horzcat(B_t, P_t);
x0 = [0 \ 0 \ 0 \ 0];
n = 4;
p = 1;
r = 3;
fprintf("Modello linearizzato:\n");
A t
Вt
P_t
C_t
```

```
fprintf("Modello sistema esogeno:\n");
fprintf("Condizioni iniziali:\n");
%% Proprieta' del sistema
% Controllo autovalori matrice S non negativi
s eigs = eig(S);
fprintf("Autovalori di S: \n");
s eigs
% Controllabilita'
P reach = ctrb(A t, B t);
P_reach_inv = P_reach^(-1);
if rank(P reach) ~= n
    fprintf("Sistema non controllabile\n");
    return
else
    fprintf("Sistema controllabile\n");
end
% Osservabilita'
if rank(obsv(A t, C t)) ~= n
    fprintf("Sistema non osservabile\n");
else
    fprintf("Sistema osservabile\n");
end
if rank(obsv(horzcat(vertcat(A_t, zeros(3, 4)), vertcat(P t, S)), horzcat(C t, Q))) \checkmark
    fprintf("Sistema eseteso non osservabile\n");
else
    fprintf("Sistema esteso osservabile\n");
end
% Lemma di Hautus
for i=1:length(s eigs)
    hautus mat = horzcat(vertcat(s eigs(i)*eye(4) - A t, C te), vertcat(B t, 0));
    if rank(hautus mat) ~= n+p
        fprintf("Lemma di Hautus non soddisfatto\n");
        return
    end
fprintf("Lemma di Hautus soddisfatto\n");
% Autovalori di A
eigs A = eig(A t);
fprintf("Autovalori di A =");
eigs A
% Stabilizzazione con Ackermann
ack = P reach inv(end, :);
pDesA = (A_t + eye(4))*(A_t + 2*eye(4))*(A_t + 3*eye(4))*(A_t + 4*eye(4));
```

```
K = -ack*pDesA;
newEigs = eig(A t+B t*K);
fprintf("Nuovi autovalori:\n");
disp(newEigs);
fprintf("Guadagno di stabilizzazione:\n");
% Soluzione equazioni FBI
% omega = 0.1
Pi = [1 \ 0 \ 0]
      0 1 0
      -1/982 0 0
      0 -1/982 0];
Gamma = [-1/100 \ 1 \ -1];
% omega = 1
% Pi = [1 0 0]
       0 1 0
       -100/1081 0 0
       0 -100/1081 0];
% Gamma = [-1 \ 1 \ -1];
% omega = 10
% Pi = [1 0 0]
       0 1 0
       -1e4/10981 0 0
       0 -1e4/10981 0];
% Gamma = [-100 1 -1];
fprintf("Matrici Pi e Gamma:\n");
Ρi
Gamma
% Guadagno segnali esogeni
L = Gamma - K*Pi;
fprintf("Guadagno segnali esogeni L:\n");
L
```