Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelen videófelvétel teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

A videófelvétel a szerző kizárólag oktatási céllal bocsájtja a jogosultak rendelkezésére.

A videófelvétel egészének és/vagy bármely részének sokszorosítása, közzététele, bármely egyéb módon történő felhasználása kizárólag a szerző írásbeli engedélyével lehetséges.



Gépelemek mechatronikai mérnököknek 4. témakör

Anyaggal záró kötések



Osztályzásuk

Osztályozásuk a kötés fizikai hatáselve alapján:

- ragasztás: adhéziós kötés,
- forrasztás: adhéziós kötés,
- hegesztés: kohéziós kötés.

Osztályozásuk kialakítás szerint:

- átlapolt kötés (jellemző igénybevétel nyírás),
- tompa illesztésű kötés (jellemző igénybevétel húzás).



A hegesztett kötés

Alkalmazási terület: azonos anyagcsoportba tartozó anyagok összekötésére használjuk (acélt acélhoz, alumíniumot alumíniumhoz, műanyagot műanyaghoz stb. hegeszthetünk).



Előnyök-hátrányok

Előnyei:

- nagy szilárdságú kötés (az alkatrészek szilárdságával összemérhető),
- tompa illesztés is megvalósítható (anyagmegtakarítás érhető el az átlapolt kötésekhez képest),
- egyedi gyártáshoz nélkülözhetetlen,
- repedt, kopott alkatrészek javítására alkalmas,
- termelékeny, könnyen automatizálható robotokkal,
- szilárdsági és merevségi szempontból kedvező alakú alkatrészek tervezhetők.

Hátrányai:

- csak bizonyos anyagok hegeszthetők,
- nagy helyi hőbevitel miatt vetemedés keletkezik,
- az alkatrészek illeszkedő felületeit után kell munkálni,
- nem rendelkezik rezgéscsillapító hatással,
- minőségi varratok esetén járulékos költség a roncsolásmentes anyagyizsgálat.


Hegesztési technológiák

A fémek hegesztési technológiái:

- ömlesztő hegesztés gázzal,
- kézi ívhegesztés,
- por alatti hegesztés,
- védőgáz alatti hegesztés,
- ellenállás hegesztés,
- sajtolásos ellenállás hegesztés (pl.: ponthegesztés),
- dörzshegesztés,
- indukciós hegesztés.



A hegesztett kötés hőhatás övezetei



- 1)Hegvarrat: az alapanyag és a töltőanyag elegyéből áll. A magas hőmérséklet miatt az ötvözőelemek kiéghetnek az elegyből, emiatt romlanak a szilárdsági tulajdonságok, ugyanakkor az ömledék nitrogént és oxigént vesz fel, ami öregedést és ridegedést okozhat.
- 2) Hőhatás övezet: szövetszerkezet változás, szemcsedurvulás, mechanikai tulajdonságok romlása.
- 3)Alapanyag: nincs se kémiai se mechanikai tulajdonság változás.



Hegesztett kötés fajtái


Tompa varrat:



A legjobb varrat:

- nagy teherbírású, megbízható, olcsó;
- A lemezél megmunkálást igényel.


Átlapolt varrat:



Gyenge minőségű, rossz varrat:

- kétszeres varratmennyiség;
- többlet anyagfelhasználás,
- járulékos hajlítás.

Hevederes varrat:




Szegecskötést utánoz:

- nagy teherbírású;
- négyszeres varrat;
- többlet anyagfelhasználás;
- nincs járulékos hajlítás.




Sarokvarrat



- a) A legjobb sarokvarrat.
- Legkevesebb anyag,
- legnagyobb teherbírás.
- Lemezél megmunkálást igényel.
- b) Olcsó, de kisebb teherbírású.
- c) Nagyobb teherbírású az előzőnél, de drágább mert pontos illesztést igényel.
- d) Szilárdsági szempontból jó,de drágább, mint az előzők.




Varratok jelölése a rajzokon




Alapjelek		
Megnevezés	Ábrázolás	Rajzjel
Felperemezett lemezek közötti tompavarrat Peremvarrat (USA). A varrat a peremközt kitölti.		八
Egyoldali tompa I varrat]]
Egyoldali tompa V varrat		V
Egyoldali tompa 1/2 V varrat		V
Egyoldali tompa Y varrat		Y

Megnevezés	Ábrázolás	Rajzjel
Egyoldali tompa 1/2 Y varrat		r
Egyedi tompa U varrat párhuzamos vagy lejtős (ferde) oldalakhoz		7
Egyoldali tompa J (1/2 U) varrat		7
Gyökutánhegesztett tompavarrat. Hátoldali varrat		D
Sarokvarrat	And .	7
Horonyvarrat		






A tompavarrat nem töri meg az erőfolyam útját, az a legkedvezőbb.




Eltérő vastagságú lemezek esetén figyeljünk rá, hogy a hirtelen keresztmetszet változást kerüljük!




Varratot ne helyezzünk csúcsfeszültség közelébe!



Kerüljük a varrathalmozódást!




Kevesebb varrat jobb!







Csillapítatlan acélból hengerelt idomacélok sarkainál, és hidegalakított alkatrészek hajlítási zónáinak környezetében ne legyen hegesztési varrat. (Öregedés, rideg törés)






A hegesztés után megmunkált illesztési felületeken ne legyen hegesztési varrat.






Sarokvarrat lehetőleg kettős varrat kivitelbe készüljön, dinamikus igénybevételnél homorú legyen.









Rossz

Elfogadható

Jó

Kerülni kell a ferde csatlakozást!










- 1. A merevítő borda nem végződhet csúcsban, mert hegesztéskor "leolvad".
- 2. A sarokban három varrat találkozik.

(Varrathalmozódás)



Ne legyen varrat a húzott zónában!






Helyes megoldás



Grőb Péter 2020

Ponthegesztés


Ponthegesztést főleg nyíró igénybevételre használjunk, a lemezeket eltávolító terhelést kerülni kell!






Hegesztett kötések méretezése

A gyökméret meghatározása



A számításhoz használt varrathossz általában megegyezik a varrat tényleges hosszával, ha van varratkifutás, egyébként l=b-2a





Varratban ébredő feszültségek számítása


Húzás esetén:
$$\sigma = \frac{F}{a \cdot l}$$

Nyírás esetén:
$$\tau = \frac{F}{a \cdot l}$$

Hajlítás esetén:
$$\sigma = \frac{M_h}{I} z$$

Csavarás esetén (Brett képlet):
$$\tau = \frac{M_t}{2a \cdot A_0}$$

Feszültségkomponensek értelmezése



Tompavarrat

Sarokvarrat



Összehasonlító feszültség

A feszültségkomponensek kiszámítása után számítható az összehasonlító feszültség:

$$\sigma_{\ddot{o}} = \sqrt{\sigma_{\perp}^2 + \sigma_{I\!I}^2 - \sigma_{\perp}\sigma_{I\!I} + 3\left(\tau_{\perp}^2 + \tau_{I\!I}^2\right)}$$

A varrat megfelelő, ha: $\sigma_{\ddot{o}} \leq \sigma_{H}$

A határfeszültség:
$$\sigma_H = \frac{R_{eH}}{n} \varphi$$



Ragasztott kötések

Alkalmazási területe: azonos, vagy különböző anyagok, fémek és nemfémek kötése esetén.

Előnyei:

- •Nem károsítja a kötés környezetében lévő anyagot, nincs átmeneti zóna.
- •Kicsi a tömeg- és helyigénye.
- •Különböző vastagságú elemek esetén is alkalmazható.
- •Tömítettséget, korrózió állóságot biztosít.
- •Rezgés csillapító hatású.
- •Nem kell a kötési felülethez közvetlenül hozzáférni szereléskor.
- •Nem kell a lemezeket előfúrni (nincs feszültséggyűjtőhatás)
- •Kombinálni lehet más kötésekkel, azok hatásosságát növelni.



Ragasztott kötések

Hátrányai:

- •Hosszú elkészítési idő, esetenként 24 órát is lehet.
- A felület előkészítése nagy gondosságot igényel.
- •Esetenként ragasztó prések, fűtőelemek szükségesek.
- •Érzékeny a nagy hőmérsékletre.
- •Jóval kisebb szilárdságú, mint a hegesztett kötés.
- •Öregedésre hajlamos.
- •Érzékeny az ultraviola sugárzásra, a levegő oxidációjára.
- •Egészségre ártalmas, gyártáskor, felhasználáskor és a termék megsemmisítésekor környezetszennyező anyagok keletkezhetnek.



Ragasztók csoportosítása

Fizikai hatással kötő ragasztók ($\tau meg = 5 - 10 \text{ N/mm}2$)

- kontakt ragasztók: Mindkét kapcsolódó felületet be kell kenni, hagyni kipárologni, majd rövid ideig össze nyomni.
- olvasztott ragasztók: megolvadt állapotban (általában 150-190C°-on) kell felvinni, megszilárdulás előtt az alkatrészeket össze illeszteni.
- plastisolok: nincs oldószer, pasztaszerű állapotban kell felvinni, és 150-200C°-on megkeményedik.



Ragasztók csoportosítása

Kémiai hatással kötő ragasztók (reaktív ragasztók)

- kisszilárdságú kötések (τmeg ≤ 5 N/mm2).
- Alkalmazási terület: vízzel nem érintkező alkatrészek, finommechanika, bútoripar.
- közepes szilárdságú kötések (τ meg = 5 10 N/mm2).
- Alkalmazási terület: Gépgyártás és járműipar.
- nagyszilárdságú ragasztott kötések (τmeg ≥ 10 N/mm2).
- Alkalmazási terület: vízzel, kenőolajjal, oldószerekkel érintkező alkatrészek, járműipar, repülőgépgyártás, hajógyártás, vegyipari készülékek.



Konstrukciós megfontolások

A ragasztott kötések szilárdságát befolyásolják:


- ragasztóanyag,
- szerkezeti anyag,
- működési feltételek,
- ragasztási hézag geometriája,
- terhelés.

Ragasztott kötések tervezésének irányelvei


- nyíró igénybevételű kötés kialakítása,
- homogén feszültségeloszlás elérése,
- ütő és lefejtő igénybevétel csökkentése,
- ragasztási felület növelése,
- járulékos igénybevételek elkerülése.



Átlapolt ragasztott kötések



Egyirányú kötés



Ellenirányú kötés

Az egyirányú kötés kb. 2x akkora terhelést tud átvinni, mint az ellenirányú kötés, ha a lemezek rugalmassága megegyezik.



A kötés szélén keletkező feszültségcsúcs a károsodás kezdeti helye is. A feszültségcsúcs jellemzésére bevezetjük a terheléstorlódási tényezőt (α):

$$\alpha = \frac{\tau_{max}}{\tau}$$


A terheléstorlódási tényező csökkentésének lehetőségei:

- egyirányú kötés alkalmazása,
- rövid kötés alkalmazása,
- lágy ragasztóréteg és merev összeragasztott elemek alkalmazása,
- állandó keresztmetszetű lemezek helyett változó keresztmetszetűek alkalmazása.



Terheléstorlódási tényező csökkentése

Változó keresztmetszetű lemezek alkalmazása a feszültségtorlódási tényező csökkentése érdekében








Ragasztott kötések kialakítása

Az ütő és lefejtő igénybevétel csökkentése

Helytelen megoldás



Helytelen megoldás



Megfelelő megoldás





Megfelelő megoldás







Ragasztott kötések kialakítása

A ragasztási felületet növelése







Rossz




Lehetséges szerkezeti megoldások



Lehetséges szerkezeti megoldások








Ragasztott kötések kialakítása

A járulékos igénybevételek megszüntetése







Forrasztott kötések

Alkalmazási területe: fémes vagy fémmel bevont alkatrészek között az ömlesztett adalékfém adhéziós kapcsolatot hoz létre.

Előnyei:

- •különböző fémek nagy vastagságkülönbséggel is összeköthetők,
- •alacsony forrasztási hőmérséklet,
- •nem keletkeznek hő okozta feszültségcsúcsok, elhúzódások, repedések,
- •jó tömítettséget biztosít,
- •jó a villamos vezetőképessége,
- •helyszíni szerelésre jól alkalmas, mert rövid a szerelési idő,
- •mivel a forraszanyag rugalmassága általában kisebb az alapanyagénál, ezért a kötés rugalmasabb.



Forrasztott kötések

Hátrányai:


- •aránylag kis terhelhetőség,
- •a felület előkészítése nagy gondosságot igényel,
- •a forraszanyag (ón, réz, ezüst) viszonylagos drágasága.

- A forrasz anyagától és olvadási hőmérsékletétől függően két csoportot különböztetünk meg:
- Keményforrasz: $t > 450 \, \mathrm{C}^\circ$, forrasz anyaga réz alapú ötvözet, folyasztószer legtöbbször borax alapú. ($\tau \mathrm{B} = 180 270 \, \mathrm{MPa}$)
- Lágyforrasz: $t < 450 \, \mathrm{C}^\circ$, forrasz anyaga ón tartalmú ötvözet, folyasztószer gyanta alapú. ($\tau B = 20 86 \, \mathrm{MPa}$)



A forrasztott kötés kialakítása

A forrasztási varrat - alakjától és elhelyezkedésétől függően - a legkedvezőbb esetben nyíró igénybevételnek van kitéve. A párhuzamos felületek távolsága 0,05 – 0,6 mm, hogy kialakuljon a kapilláris hatás, amelynek hatására megömlesztett forraszanyag egyenletesen elterül az alkatrészek között.



Köszönöm a figyelmet!

