
목차

1.	자신	<u>-</u> l이 3DS를 사용해 본 흔적	.2
		<u> </u> 이 사용한 기능 정리	
	1.	모델 화면 제어	.4
	2.	직육면체 그리기	.4
	3.	Segs 설정 및 Editable Mesh 변환	. 5
	4.	모델 변형	.6
	5.	내보내기	.7

1. 자신이 3DS를 사용해 본 흔적

2주차 실습 시간 동안 조교님이 알려주신 3D MAX 기능을 활용하여 2개의 서로 다른 모양의 테이블을 모델링하는 시간을 가졌다.




(Table1.max)






(STL 내보내기 기능을 이용하여, 3D 프린터로 Table1.max 모델링을 출력한 결과)



(Table2.max)


2. 자신이 사용한 기능 정리

1. 모델 화면 제어




모델 화면은 우측 상단의 정육면체를 마우스 좌클릭하여 회전, 휠 클릭 후 드래그하여 이동할 수 있다.

2. 직육면체 그리기




우측 메뉴의 Standard Primitives – Object Type – Box 선택 후, 축 화면 중 하나에서




드래그 하면 원하는 크기의 직육면체를 그릴 수 있다.

3. Segs 설정 및 Editable Mesh 변환




모델을 클릭한 후 Length Segs, Width Segs, Height Segs의 값을 적절히 설정하면 원하는 개수 만큼 X, Y, Z 축으로 모델을 구획지을 수 있다.




모델 우클릭 - Convert To - Convert to Editable Mesh를 클릭하면 모델을 수정가능한 메시로 변환할 수 있다.

4. 모델 변형



모델 클릭 상태에서 Selection - Polygon, Edit Geometry - Extrude를 누른 후 모델의 한 구획을 클릭한 뒤 잡아 늘리면, 돌출 변형이 가능하다.

5. 내보내기



File - Export - Export를 이용하여 모델을 다양한 포맷으로 저장할 수 있다. (Table1.fbx, Table2.stl)