PRACTICA 3- SOLUCIONES

Entrada/Salida

Ejercicio 1a

```
ORG 1000H ; Memoria de datos patron db 0C3h ;1100 0011b

CB EQU 33h
PB EQU 31h

ORG 2000H ; Prog principal mov al, 0 out CB, al mov al, patron out PB, al HLT END
```

Ejercicio 1b

```
ORG 1000H
                 ; Memoria de datos
prendida db "Llave prendida"
apagada db "Llave apagada"
fin apagada db ?
  CA EQU 32h
  PA EQU 30h
      ORG 2000H
                 ; Prog principal
      mov al, Offh
      out CA, al
      in al, PA
; poner en O todos los bits menos el más sig
      and al, 80h; 1000 0000
; si es 0
      cmp al,0
      jz esta apagada
; esta prendida
      mov bx, offset prendida
      mov al, OFFSET apagada - OFFSET prendida
esta apagada: mov bx, offset apagada
      mov al, OFFSET fin apagada - OFFSET apagada
 fin: int 7; imprimir
      HLT
      END
```

Ejercicio 1c

```
PA EQU 30H
PB EQU 31H
CA EQU 32H
CB EQU 33H

ORG 2000H
MOV AL, 0FFH ; PA entradas (Micro-conmutadores)
OUT CA, AL
MOV AL, 0 ; PB salidas (Luces)
```

OUT CB, AL
POLL: IN AL, PA
OUT PB, AL
JMP POLL
END

Ejercicio 1d

EQU 20H PIC EQU 10H TIMER PIO EOU 30H N CLK EQU 10 ORG 40 IP CLK DW RUT CLK ORG 1000H PATRON DB 0 FINAL DB 0 ORG 3000H ORG 2000H CLI RUT CLK: INC PATRON MOV AL, OFDH CMP PATRON, OFFH OUT PIC+1, AL JNZ LUCES MOV FINAL, 1 MOV AL, OFFh MOV AL, N CLK OUT PIC+1, AL JMP FIN OUT PIC+5, AL LUCES: MOV AL, PATRON MOV AL, 1 OUT PIO+1, AL OUT TIMER+1, AL MOV AL, 0 MOV AL, 0 OUT TIMER, AL OUT PIO+3, AL MOV AL, 20H FIN: OUT PIC, AL OUT PIO+1, AL OUT TIMER, AL IRET STI END LAZO: CMP FINAL, 1 JNZ LAZO HLT

Ejercicio 2a

```
ORG 1000H; Memoria de datos
char db "A"
     EQU 30h
 PΑ
 PΒ
     EQU 31h
      EQU 32h
 CA
 СВ
      EQU 33h
      ORG 2000H
                 ; Prog principal
      mov al, 01h; strobe salida (0), busy entrada (1)
      out CA, al
      mov al, 0
                  ; puerto de datos todo salida
      out CB, al
; inicializo strobe en 0
      in al, PA
      and al, 11111101b
      out PA, al
; espero que busy=0
poll: in al, PB
      and al, 01h ; 1000 0000
      jnz poll
; se que busy es 0, mandar caracer
```

```
mov al, char
      out PB, al
; mandar flanco ascendente de strobe
      in al, PA
      or al, 00000010b
      out PA, al
             ; esperamos un poco que imprima
             ; esperamos un poco que imprima
      nop
      HLT
      END
Ejercicio 2b
 PIO EQU 30H
      ORG 1000H
MSJ
          "ORGANIZACIÓN Y
      DB
          "ARQUITECTURA DE
      DB
          "COMPUTADORAS"
      DB
          ?
FIN
      DB
      ORG 2000H
; INICIALIZACION PIO PARA IMPRESORA
; CA
      MOV AL, OFDH
      OUT PIO+2, AL
; CB
      MOV AL, 0
      OUT PIO+3, AL
; Strobe
      IN AL, PIO
      AND AL, OFDH
      OUT PIO, AL
; FIN INICIALIZACION
      MOV BX, OFFSET MSJ
MOV CL, OFFSET FIN - OFFSET MSJ POLL: IN AL, PIO
      AND AL, 1
      JNZ POLL
; Enviar carácter
      MOV AL, [BX]
      OUT PIO+1, AL
; Pulso STROBE
      IN AL, PIO
      OR AL, 02H
      OUT PIO, AL
; Reiniciar STROBE
      IN AL, PIO
      AND AL, OFDH
      OUT PIO, AL
      INC BX
                   ; Mover el puntero de la cadena
      DEC CL
      JNZ POLL
                  ; Verificar fin de la cadena
      INT 0
      END
```

Ejercicio 2c

```
EQU 30H
    PIO
              ORG 1000H
              DB 5
    NUM CAR
              DB ?
    CAR
    ; SUBRUTINA DE INICIALIZACION
                                           ; SUBRUTINA DE GENERACIÓN
    ; PIO PARA IMPRESORA
                                           ; DE PULSO 'STROBE'
              ORG 3000H
                                                   ORG 4000H
    INI IMP:
              MOV AL, OFDH
                                           PULSO:
                                                   IN AL, PIO
              OUT PIO+2, AL
                                                   OR AL, 02H
                                                    OUT PIO, AL
              MOV AL, 0
              OUT PIO+3, AL
                                                    IN AL, PIO
              IN AL, PIO
                                                   AND AL, OFDH
              AND AL, OFDH
                                                   OUT PIO, AL
              OUT PIO, AL
                                                   RET
              RET
    ; PROGRAMA PRINCIPAL
              ORG 2000H
              PUSH AX
              CALL INI IMP
              POP AX
              MOV BX, OFFSET CAR
              MOV CL, NUM_CAR
    LAZO:
              INT 6
    POLL:
                   AL, PIO
              IN
              AND AL, 1
              JNZ POLL
              MOV AL, [BX]
              OUT PIO+1, AL
              PUSH AX
              CALL PULSO
              POP AX
              DEC
                   CL
              JNZ LAZO
              INT
                   0
              END
Ejercicio 2d
EOI
     EOU 20h
IMR
      EQU 21h
INTO EQU 24h
IDINTO EQU 10
     EQU 30h
 PΑ
 PΒ
     EQU 31h
 CA
     EQU 32h
    EQU 33h
 CB
     ORG 1000H
flag db 0
longitud db 0
cadena db ?
      org 40
dir rut dw rut_f10
      org 3000h
; cancelar interrupciones futuras
rut f10: mov al, OFFH
      out IMR, al
; indicamos al programa que no lea más
      mov flag, 1
```

```
mov al, 20h
      out EOI, al
      iret
      ORG 2000H
      cli
; INICIALIZACION PIO PARA IMPRESORA
      MOV AL, OFDH
      OUT CA, AL
      MOV AL, 0
      OUT CB, AL
      IN AL, PA
      AND AL, OFDH
      OUT PA, AL
; Inicialización del PIC
      mov al, 0FEh; FE = 1111 1110
      out IMR, al
      mov al, IDINTO
      out INTO, al
      sti
; Lectura de cadena
      MOV BX, OFFSET cadena
loop: int 6
               ; leer char
      inc bx
      inc longitud
      cmp flag, 0 ; verifico si presionaron f10
      jz loop
; Impresión de los caracteres leídos
      MOV BX, OFFSET cadena
                             ; reiniciar puntero al comienzo
POLL: nop
      IN AL, PA
      AND AL, 1
      JNZ POLL
; Enviar carácter
      MOV AL, [BX]
OUT PB, AL
; Pulso STROBE
      IN AL, PA
      OR AL, 02H
      OUT PA, AL
; Reiniciar STROBE
      IN AL, PA
      AND AL, OFDH
      OUT PA, AL
; pasar al siguiente char
      INC BX
      DEC longitud
      JNZ POLL
      INT 0
      END
Ejercicio 3a
    HAND
           EQU 40H
           ORG 1000H
    MSJ
           DB "INGENIERIA E
           DB "INFORMATICA"
    FIN
           DB ?
           ORG 2000H
           IN AL, HAND+1
           AND AL, 7FH
```

```
OUT HAND+1, AL

MOV BX, OFFSET MSJ

MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ

POLL: IN AL, HAND+1

AND AL, 1

JNZ POLL

MOV AL, [BX]

OUT HAND, AL

INC BX

DEC CL

JNZ POLL

INT 0

END
```

Ejercicio 3d

PIC HAND N_HND	~		
IP_HND	ORG 40 DW RUT_HND	MSJ FIN	DB "NACIONAL DE LA PLATA"
RUT_HND:	ORG 3000H PUSH AX MOV AL, [BX] OUT HAND, AL INC BX		ORG 2000H MOV BX, OFFSET MSJ MOV CL, OFFSET FIN-OFFSET MSJ CLI MOV AL, OFBH
FINAL:	OUT PIC, AL		OUT PIC+1, AL MOV AL, N_HND OUT PIC+6, AL MOV AL, 80H OUT HAND+1, AL STI
	POP AX IRET	LAZO:	CMP CL, 0 JNZ LAZO IN AL, HAND+1 AND AL, 7FH OUT HAND+1, AL INT 0

END

Ejercicio 4a

```
DIN EQU 60h
DOUT
     EQU 61h
CTRL EQU 62H
      ORG 1000H
char DB "A"
; programa principal
      ORG 2000H
; programo la USART
; Bits de CTRL:
; Sync | ER | RTS | DTR | RxEN | TxEN | Vb | Sy/As
; Para comunicación asíncrona (Sy/As = 1)
; Velocidad 6 baudios (VB=0)
; Comunicación por DTR (DTR=1)
; Reiniciando flags de errores (ER =1)
; El resto no importa (x)
      MOV AL, 51H
                        ; binario=01010001 o x1x1xx01
      OUT CTRL, AL
```

```
POLL: IN AL, CTRL
      AND AL, 81H
; verifico que el bit 0 y el 7
; estén ambos en 1
      CMP AL, 81H
      JNZ POLL
      MOV AL, char
      OUT DOUT, AL
      INT 0
      END
Ejercicio 4b
     EQU 60h
DIN
DOUT EQU 61h
CTRL EQU 62H
      ORG 1000H
cadena DB "USART DTR POLLING"
fin DB ?
; programa principal
      ORG 2000H
      MOV BX, OFFSET cadena
      MOV CX, OFFSET fin - OFFSET tabla
; programo la USART
      MOV AL, 51H
                       ; binario=01010001
      OUT CTRL, AL
POLL: IN AL, CTRL
      AND AL, 81H
; verifico que el bit 0 y el 7
; estén ambos en 1
      CMP AL, 81H
      JNZ POLL
; Envío el caracter
      MOV AL, [BX]
      OUT DOUT, AL
      INC BX
      DEC CX
      JNZ POLL
      INT 0
      END
Ejercicio 4c
       USART
                 EQU 60H
       XON
                 EQU 11H
       XOFF
                 EQU 13H
       ; definición de datos
                 ORG 1000H
       caracteres DW 0
                DB "XON/XOFF Polling"
       TABLA
       FIN
                  DB ?
       ; PROGRAMA PRINCIPAL
                  ORG 2000H
                 MOV BX, OFFSET TABLA ; puntero a Tabla
       INICIO:
       ; programo la USART
                  MOV AL, 51H
                                         ;binario= 01010001
                  OUT USART+2, AL
                  IN AL, USART+2
       TEST:
                                         ; espero a que se
                  AND AL, 01H
                                         ; envíe el carácter
                  CMP AL, 01H
                                         ; a la impresora.
```

JNZ TEST

```
MOV AL, [BX]
           OUT USART+1, AL
           INC BX
           INC caracteres
           CMP caracteres, (OFFSET FIN) - (OFFSET TABLA)
           JZ FINAL
           IN AL, USART+2
                                   ; Consulto si RxRDY
           AND AL, 02H
                                   ; se activó. De ser
           CMP AL, 02H
                                   ; así, la impresora
           JZ RXON
                                  ; transmite un XON ó
           JMP TEST
                                   ; un XOFF al CPU.
; espera recibir XON
RECIBIR:
           IN AL, USART+2
           AND AL, 02H
           CMP AL, 02H
           JNZ RECIBIR
RXON:
           IN AL, USART
           MOV AH, AL
           CMP AL, XON
                                   ; si es XON sigo
           JZ TEST
                                  ; la impresión.
           CMP AH. XOFF
                                  ; si es XOFF espero
           JZ RECIBIR
                                   ; que libere el buffer
           INT 0
FINAL:
           END
```

Anexo DMA

El formato del registro control es el siguiente

TC		MT	ST	TT	STOP

Donde:

TC: Terminal Count

MT: Modo de transferencia ST: Sentido de transferencia TT: Tipo de transferencia

STOP: habilitar o detener transferencia

Ejercicio 2

- b) Para que el al HAND-SHAKE emita una interrupción, la línea busy del procesador debe estar en 0
- c) El al HAND-SHAKE utiliza la línea DREC del CMDA para indicarle que debe iniciar la transferencia. Se comunican a través de la línea DREC y la línea DACK
- d) EL DMAC lee desde memoria un byte, en la dirección especificada en el registro RF (compuesto por RFL y RFH). Luego envía ese byte al HAND-SHAKE cuando este le indica mediante DREQ que puede recibir datos. Finalmente, el HAND-SHAKE envía el caracter a la impresora.
- e) El DMAC genera una interrupción cuando finaliza de enviar los caracteres a la impresora
- f) Cuando todos los caracteres han sido enviados a la impresora, detectado mediante la variable FLAG cuyo valor se cambia desde la subrutina que maneja las interrupciones del CMDA (RUT_DMA)

Ejercicio 3a

Al ser memoria memoria, el bit TT=1. Al ser por robo de ciclo MT=0. Como queremos que se realice, STOP=0. Entonces el byte de configuración debe ser **XXXX0X10**

El carácter X indica que el valor no importa. El bit ST no importa porque es transferencia memoria memoria.

Ejercicio 3b

Al ser entre un Periférico y Memoria, el bit TT=0. Al ser Periférico → Memoria, el bit ST=0 Al ser por ráfagas, MT=1. Como queremos que se realice, STOP=0. Entonces el byte de configuración debe ser **XXXX1000** El carácter X indica que el valor no importa.

Ejercicio 3c

Al ser entre un Periférico y Memoria, el bit TT=0. Al ser Memoria → Periférico, el bit ST=1 Al ser por robo de ciclo, MT=0. Como queremos que se realice, STOP=0. Entonces el byte de configuración debe ser **XXXX0100** El carácter X indica que el valor no importa.