

12/01/2021

Test même configuration matérielle, avec modification du code par Xavier





ici j'ai oublié de mettre ETAS_OK à 4V.

Agilent N6705B

Voie 1 : alim 5V, toujours activée

Voie 2 : alim qui simule le signal ETAS_OK (0 ou 4V) visualisé sur voie 3 oscillo (bleu)

Voie 3 : Ampèremètre sur le 5V d'alim => conso 40μA


Voie 4: alim qui simule Vsuper cap entre 0 et 5V, mis à 3V (2V sur la photo)

Mise en route:

Agilent voie 3 (ampèremètre alim) puis, Agilent voie 1 (5V), puis juste après, Agilent voie 4 (Vsupercap)

On attend que oscillo voie 2 (ETAS PWR) passe à 1 pour activer Agilent voie 2 (ETAS_OK pendant 20s puis on la repasse en OFF)

©La séquence est comme prévue / Intervalle de temp entre deux mesures : 317s (5mn, 17s)




Après démarrage, il faut attendre 5minutes pour que cela fasse la 1ere mesure.

On a bien les mesures si Vsc >2,5 et pas de mesure si Vsc<2,5V (validé pour 2,4 2,55 2,6V 3V) => ADC du micro OK.

L'agilent voie 1 donne 5V et I = 0,000A ou 0,001A => conso entre 0 et $20\mu A$. la mesure devrait être plus clean avec agilent voie 1 mais elle ne l'est pas, je en sais pas pourquoi ... si ! je n'ai pas utilisé le bon mode pour l'Agilent ... zut ! (mettre calibre automatique en mode multimètre !) heureusement c'est good en datalogger !

Utilisation en datalogger de l'agilent (cf fichier excel) les voies sont modifiées par rapport à la config inititiale (car je pensais à un ampèremètre décalibré) : on constate que Au départ, on a un tout petit courant de veille (10µA) qui ne revient pas en sleep comme il était et reste à environ 325µA.

Première mise en route après coupure alim, au bout de 5minutes, on a la première séquence d'acquisition.



le temps en ms en lalim en A en bleu le courant d'alim



Donc:

C'est good, seul bémol pour la conso en veille qui est un peu forte (0,23mA)