Bruxelles 1897, Médaille d'Or Paris 1899, Médaille d'Or Paris 1900, Médaille d'Or Paris 1900, Grand Prix Paris 1904, Médaille d'Or Liège 1905, Grand Prix Paris Paris 1905, Grand Prix Paris Par



Milan 1906, Hors Concours Marseille 1908, Grand Prix 20 Londres 1908, Grand Prix 20 Bruxelles 1910, Grand Prix 20 Turin 1911, Grand Prix 20 Gand 1913, Grand Prix 20

දුරු දුරු දුරු

APPAREILS -

DE

~ CONTROLE

CHHUVIN & HRNOUX

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS

Bureaux & Ateliers

186 et 188, Rue Championnet, 186 et 188

PARIS



MARQUE DE FABRIQUE

Télégraphe :

ELECMESUR-PARIS

TÉLÉPHONE Marcadet 05-52

SEASTER SEASTER SEASTER SEASTER ASTER SEASTER SEATTER SEATTER


VOLTMETRES ET AMPÈREMÈTRES

Apériodiques de contrôle à sensibilité variable pour courants continus

Ces galvanomètres sont basés sur le principe d'un cadre galvanométrique mobile dans un champ magnétique produit par un aimant permanent. - Dans nos modèles, ce cadre est constitué par une petite couronne de fil de cuivre isolé à la soie. Cette couronne est sertie entre deux bagues concentriques de cuivre pur, découpées dans un tube obtenu par le procédé Elmore. Ces deux bagues constituent un amortisseur électro-magnétique très énergique qui permet à l'aiguille indicatrice d'atteindre, sans oscillations et néanmoins avec exactitude, sa position d'équilibre pour chaque mesure. - Le principe de ces nouveaux galvanomètres, qu'il ne faut pas confondre avec celui des galvanomètres à aiguille ou palette de fer doux mobile entre les mâchoires d'un aimant, permet de réaliser des appareils de mesure dont la permanence de l'étalonnage peut être considérée comme pratiquement absolue. La raison d'être de cette permanence est due uniquement à la très faible force magnétomotrice développée par le courant traversant les spires du cadre mobile et qui est sans action appréciable sur l'aimant permanent. Ainsi, tandis que, dans nos galvanomètres, cette force magnétomotrice n'est pas supérieure à 2 ampère-tours pour une déviation de l'aiguille égale à la totalité de l'échelle, elle atteint dans certains appareils à palette de fer doux mobile, une valeur de près de 6.000 ampère-tours, force magnétomotrice qui, développée dans le voisinage immédiat de l'aimant permanent, ne peut qu'affaiblir considérablement cet aimant et, par conséquent, modifier à chaque mesure l'étalonnage du galvanomètre. - L'application rationnelle du principe sur lequel sont basés nos voltmètres et ampéremètres nous a permis de construire des galvanomètres apériodiques à lectures précises et rapides pouvant être faites dans toutes les positions de l'appareil et tellement sensibles qu'on peut ai ément effectuer, avec un même appareil, des mesures pouvant varier dans un Ils échappent complètement aux erreurs dues à l'hystérésis, auquelles sont rapport quelconque. sujets les appareils à fer doux mobile dans un solénoïde, surtout dans le voisinage du zéro de la graduation.

Voltmètres. — Dans les voltmètres, le circuit du cadre mobile a une résistance moyenne de 75 ohms, et un courant moyen de 5 milliampères (0,005) suffit pour donner à l'aiguille une déviation égale à la totalité de l'échelle. A la suite du cadre mobile, sont placées en série, avec lui, des bobines dont la résistance ne varie pas avec la température et dont la valeur est proportionnelle à la f. e. m. maxima à mesurer. Ainsi, par exemple, la résistance d'un appareil destiné à mesurer 150 volts est de 150 : 0,005 = 30.000 ohms comprenant 75 ohms cuivre et 29.925 ohms en fil dont la résistance est indépendante de la température. Une caractéristique de ces appareils est qu'ils peuvent être munis de sensibilités très différentes. Un voltmètre de 15 c/m de diamètre, par exemple, peut être disposé pour donner une déviation égale à la totalité de l'échelle (150 divisions) pour 3—15—150—300—600 volts, etc.

Ampèremètres. — Dans les ampèremètres, le circuit du cadre mobile a une résistance moyenne de 0,5 d'ohm, et un courant moyen de 50 milliampères (0a,05) suffit pour donner à l'aignille une déviation égale à la totalité de l'échelle. Une résistance en métal à coefficient de température nul est ajoutée pour le tarage de l'appereil.



VOLTMÈTRES


| ECONOMIC 2010 PART | (| Série | 10 c/m | - 15 c/m | 25 c/m | 32 c/m | 40 c/m |
|--------------------|---|-------|--------|----------|---------|---------|---------|
| Gal. seuls. | 1 | Prix | 70 fr. | 95 fr. | 130 fr. | 160 fr. | 190 fr. |

BOBINES DE CIRCUIT

pour Galvanomètres gradués en :

| | 100 Divisions | | | 125 Divisions VOLTS | | | 150 | 150 Divisions VOLTS | | | Prix | |
|-----|---------------|----------|--------|----------------------|-----|--------|------|----------------------|--------|---|------|--|
| | VOLTS | | | | | | | | | | | |
| | 1 | par | 0,01 | 1,25 | pai | 0,01 | 1,5 | par | 0,01 | | 5 | |
| | 2 | · w | 0,02 | 2,50 | 'n | 0,02 | 3 | - | 0,02 | | 5 | |
| | 10 | n | 0,1 | 12,5 | 10 | 0,1 | 1. | 30 | 0,1 | 1 | 10 | |
| | 20 | * | 0,2 | 25 | у, | 0,2 | 30 | 1) | 0,2 | 1 | 15 | |
| | 50 |)) | 0,5 | 62,5 | 30 | 0,5 | 75 | 33 | 0,5 | 1 | 20 | |
| | 100 | n | unités | 125 | n | unités | 150 | э | unités | 1 | 30 | |
| | 200 | 1) | 2 | 250 | 30 | 2 | 300 |)) | 2 | 1 | 40 | |
| | 500 | >) | 5 | 500 | 30 | 4 . | 450 | 10 | 3 | 1 | 50 | |
| | 20 | >3 |)) | n | n | *> | 600 |)) | 4 | | 60 | |
| | 30 | 30 |)) | 625 | 33 | 5 | 750 |)) | 5 | | 65 | |
| | 1000 | n | 10 | ,, |)) | » | 'n | n | 10 | 1 | 75 | |
| | 1500 |)) | 15 | 1250 | 39 | 10 | 1500 | , | 10 | 1 | 85 | |
| | 2000 | 30 | 20 | 1875 |)) | 15 | 20 | 30 | » | 1 | 95 | |
| |). |) |)) | 2500 | 10 | 20 | 2250 | 10 | 15 | 1 | 110 | |
| - 1 | , n | »· | n | » » | 10 | 31 | 3000 | 33 | 20 | 1 | 125 | |

Pour établir le prix d'un voltmètre à plusieurs sensibilités, ajouter au prix brut du galvanomètre seul le prix de la sensibilité la plus élevée qu'on veut avoir et majorer de 15 francs pour chacune des sensibilités inférieures supplémentaires désirées.



AMPÈREMÈTRES

| | Série | 10 c/m | 15 c/m | 25 c/m | 32 c/m | 40 c/m |
|-------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Gal. seuls. | Prix | 80 fr. | 100 fr. | 130 fr. | 160 fr. | 190 fr. |


SHUNTS

pour Galvanomètres gradués en :

| 100 Divisions | 125 Divisions | 150 Divisions | Prix | |
|--|-------------------|---|---|--|
| AMPÈRES ' | AMPÈRES | AMPÈRES | Francs | |
| 1 par 0,01 2 | 1,25 par 0,01 2,5 | 1,5 par 0,01 3 | 10 10 15 20 20 25 | |
| 500 » 5 » » » 1000 » 10 1500 » 15 2000 » 20 » » » | 500 | 450 » 3 600 » 4 750 » 5 » » 10 1500 » 10 » » 15 3000 » 20 | 35 38 42 48 55 70 85 100 | |

MILLIAMPÉREMÈTRES APÉRIODIQUES DE PRÉCISION

pour Laboratoires, Usages Médicaux, Télégraphiques, T. S. F., etc.



Ces galvanomètres fonctionnent dans toutes les positions et sous n'importe quelle orientation.

Ils sont apériodiques, leur aiguille atteignant rapidement, et néamoins avec une exactitude rigoureuse, sa position d'équilibre.

Leur sensibilité peut être augmentée ou diminuée instantanément dans une proportion quelconque déterminée lors de la construction de l'instrument, ce qui permet d'appliquer un seul appareil à la mesure de courants d'une intensité double, quadruple, décuple, etc., sans que la précision de la mesure ne soit altérée et sans avoir d'autre manœuvre à faire que d'agir sur une simple clé.

Leur résistance intérieure extrêmement faible ne dépassant jamais quelques ohms et même dans la plupart des cas quelques dixièmes d'ohms, permet de réaliser une économie considérable sur les prix d'achat et d'entretien des batteries aux applications médicales.

Enfin, la permanence de leur étalonnage permet de retrouver, après quelques années, ces instruments toujours exacts.