

# 電腦斷層定位流程


電腦斷層定位機可以掃描出人體的三維解剖構造，提供放射治療所需的影像，同時在電腦斷層室也會製作固定身體的模具，輔助之後放射治療時每日的姿勢固定。

進行電腦斷層定位前請移除身上金屬物，有需要注射顯影劑的病患請在注射前禁食四小時，定位前護理師會先幫您打靜脈留置針，打好針後請在等候區稍候。



根據治療部位會有不同的治療姿勢，且每次治療姿勢都相同，所以當放射師幫您擺出姿勢有不舒服的地方，請立即告知放射師協助調整姿勢。

進入電腦斷層定位室後放射師會引導你配合執行電腦斷層定位，如有身體不適(如疼痛、咳嗽、咳痰)請立即告訴放射師。



製作固定模具時，戴上去會有濕熱感且有一定的緊度，因為相當程度的緊度才能輔助您固定每次治療時的位置(範例圖為頭部固定模具，視情況會依不同部位而製作不同的模具)。

等固定模具冷卻後，掃電腦斷層影像前護理師會來注射顯影劑，顯影劑本身就是溫的，所以注射到體內後有溫熱感是正常的現象。定位結束後，如果身體沒有不舒服的感覺 就可以找護理師拔針(拔針處就是在剛剛打針的地方)，若沒有其他需要禁食的檢查，可以多喝水有助於體內顯影劑的排除，之後的治療時間會再電話通知。



## 注意事項

放射師會在身上劃黑線與記號，是之後放射治療前放射師用來擺位與校正姿勢用而非治療位置，洗澡時要注意！可以用清水沖洗，請勿用肥皂搓洗或用力擦拭。若黑線標記消失請勿自己補畫，等到治療時在交由放射師處理。

義大醫療財團法人 關心您的健康



諮詢服務電話：

義大醫院(07)615-0011

義大癌治療醫院(07)615-0022 分機 6813、6787

義大大昌醫院(07)559-9123

制修訂年月：2017年3月制訂

表單編號：HA-12-0008(1)