Lo	De	
cal: S	scriç	TEL
SITES	ão d	[EL Telecomunicações
3:5	a ati	comu
EB0	ivida	ınicaç
(SÃ	de: I	ões
Local: SITES: SJEB01 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) e CYPK01 (CAÇAPAVA) - EMBRAER	Descrição da atividade: Inspeção de Mastros/Antena	
É DC	ão d	
75 SC	е Ма	
MPC	stros	
S) e	/Ant	10
CVP	ena	EGU
61		RAN
(CAÇ		ÇA E
APA		SAÚ
× (A		DE O
EM		Ē.
3RAE		e v
R		ŽŽ
		- Le
		P P
		6 M
		1 AR
		le E
		12.08
		/197
		7 - P
		orta
		Tia 3
		214
		c e
		08/0
		6/19
		177
100000000000000000000000000000000000000		
		AF
	\ e	ž Z
	rsao	03
	2	/202
		13

				v.	;
		09/08/2022		ESPECIALISTA EM TELEFONIA MOVEL I	JULIO CESAR BELARMINO
ASSINATURA		DATA		FUNÇÃO	NOME
09/08/2022	alho	Engenheiro de Segurança do Trabalho		Mario Cesar Carvalho	50120
Assinatura		Cargo		Responsável pela Aprovação	Matricula
90000000000000000000000000000000000000	ho	Técnico de Segurança do Trabalho		Adelmo de Jesus Moreira	46200
Assinatura		ofstea		Responsavel pela elaboração	Matricula
		seu supervisor.	o imdiato e acione o	Em casos de acidentes busque atendimento médico imdiato e acione o seu supervisor.	
de apoio, catraca, estrutura).	s, corda, roldana, cinta	erem m boas condições de uso (sapatas	se as mesmas estive	Só execute suas atividades que envolvem escadas se as mesmas estiverem m boas condições de uso (sapatas, corda, roldana, cinta de apoio, catraca, estrutura).	
Durante a realização das atividades manter-se atento a segurança da atividade que esta executando, não realizando passagem de terramentas du materiais a conegas de u abadio ou objectos en EPICs devem ser corrioidos antes de se iniciair qualquer atividade.	alizando passagem de i	atividade que esta executando, não re e iniciar qualquer atividade.	nto a segurança da a orripidos antes de se	Durante a realização das atividades manter-se atento a segurança da atividade que esta executan A ausência ou defeitos em FDIs e FDIs devem ser corrioidos antes de se iniciar qualquer atividade.	Observações
Telefonica Brasil.	ntas homologados pela	o somente os equipamentos e ferrame	cliente. Utilizar tāc	Expressamente proibido emprestar ferramentas do cliente. Utilizar tão somente os equipamentos e ferramentas homologados pela Telefonica Brasil.	
	o supervisor.	paralisadas ou suspensas e comunicar	de risco devem ser p	Em casos de chuvas ou ventos fortes as atividades de risco devem ser paralisadas ou suspensas e comunicar o supervisor.	
Buscar utilizar local apropriado com mesa, cadeira para elaboração do relatório.	DORT	Utilização de notebook em local inapropriado possibilitando uma postura inadequada	Postura inadequada	Realização de relatório técnico	
Realizar inspeção visual, ainda em solo, buscando identificar pontos de atenção na escada, transportar as ferramentas e equipamentos de maneira adequada a fim de manter as duas mãos livres para realizar a escalada, testar o cabo de linha de vida quando esse existir e manter-se preso ao cabo durante toda movimentação	Lesões diversas, cortes, contusões, fraturas	Meio de acesso danificado; Deixar de utilizar as duas mãos como apoio para subir pela escada; deixar de se manter ancorado durante a escalada	Queda com diferença de nivel	Escalada da caixa d'água para acesso às antenas e descida apos conclusão dos trabalho	Verificação de equipamentos sobre torre da caixa d'água
Utilitização de calçado de segurança bi-densidade, óculos de proteção e luvas de vaqueta. Utilizar sempre o balde de lona para transporte de ferramentas.	Ferimentos Generalizados	Fita de aço, escada, cabo FE e antena.	Cortes e esmagamento	Preparação dos equipamentos, materiais e ferramentas adequadas e necessários para realização da inspeção	
Utilização obrigatória de EPIs (Cinto de segurança modelo paraquedista junto com os talabartes de prevenção de queda e de posicionamento, Capacete Classe "B" com jugular, colete refletivo, luva de vaqueta, óculos de proteção e calçado de segurança bi-densidade.	NA	NA	NA	Colocação dos EPIs Equipamentos de Proteção individual	Preparação da atividade
identificar o local, bem como situações de risco que possam causar acidentes. Não expor o cliente a situações de risco. Certificar-se que os locais estão livres de animais soltos.	Ferimentos generalizados	Animais domésticos, abellhas, aranha marrom e outros.	Mordida de cão e animais peçonhentos.	Apresentar-se ao cilente e verificar o local de trabalho junto com o cilente e planejar a execução de acordo com a atividade, procedimentos e normas de segurança	Verificação visual do local de trabalho
Dirigir de forma defensiva e prudente, respeitando as leis de trânsito.	Traumas / Ferimentos generalizados / óbito	excesso de udência.	Acidentes de trânsito	O colaborador deve se deslocar até o local da atividade com veiculo automotor.	D
Medidas Preventivas ou Corretivas / Observações	Efeito	Causa	Riscos	Descritão da Alividade	ltem Servico
Versão 01			A) - EMBRAER	Descrição da atividade: Inspeção de Mastros/Antena ocal· SITES: S IFRO1 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) o CVPKO1 (CACAPAVA) - EMBRAER	Descrição da atividade: Inspeção de Mastros/Antena
214, de 08/06/1977 APR N° 03/2022	NR 01 977 - Portaria 3.2	ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS - NR 01 SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL - Lei no 6.514, de 22/12/1977 - Portaria 3.214,	AN <i>I</i> DE OCUPACIONA	SEGURANÇA E SAÚD	TEL Telecomunicações
	j				