
FICHA 08

Manômetro de Bourdon

Indicação local robusta, sem energia elétrica.



01 Tubo de Bourdon
Tubo curvo e achatado que tende a se abrir com a pressão.

02 Articulação
Liga a ponta do tubo ao setor dentado.

03 Setor e pinhão
Amplificam o pequeno movimento do tubo.

04 Mostrador
Escala na unidade (bar, kgf/cm², psi).

05 Soquete
Rosca de conexão ao processo.

06 Ponteiro
Indica a pressão; com glicerina, vibra menos.

EXEMPLO NUMÉRICO

Escala	**0 a 16 bar**
Operação normal	**4 a 12 bar**
Faixa ideal	**25 % a 75 % da escala**
Prova hidrostática	**use outro manômetro**

CADEIA FUNCIONAL

Pressão → Tubo abre → Setor gira → Ponteiro indica

ATENÇÃO

Ponteiro vibrando: use glicerina ou amortecedor.
Vapor: sempre com sifão.

PONTO-CHAVE

Escolha a escala para operar perto do meio do mostrador.