
Degelo elétrico

Remove o gelo do evaporador sem deixar a câmara esquentar.



01 Resistências do evaporador
Aquecem as aletas e derretem o gelo.

02 Resistência da bandeja
Evita que a água congele antes de escoar.

03 Resistência do dreno
Obrigatória em câmara negativa.

04 Sensor de fim de degelo
Termina o degelo pela temperatura (~+8 a +12 °C).

05 Gotejamento
Pausa antes de religar os ventiladores.

EXEMPLO NUMÉRICO

3 resistências	800 W cada, 220 V
R de cada	$220^2 / 800 \approx 60\ \Omega$
Corrente total	$2\,400 / 220 \approx 11$ A
Contator	AC-1 acima de 11 A

CADEIA FUNCIONAL

Início (tempo/demanda) → Resistências → Fim por temperatura → Gotejamento → Ventiladores

ATENÇÃO

Resistência aberta (infinito no ohmímetro) deixa gelo só em parte do evaporador.

PONTO-CHAVE

Degelo termina por temperatura; o tempo máximo é só segurança.