
Diagrama de malha

O caminho do sinal, borne por borne, do campo até o sistema.



01 Instrumento de campo
Tag (ex.: PT-101) e bornes + e −.

02 Caixa de junção (JB)
Reúne os pares do campo em um cabo multivias.

03 Multicabo
Identificado por número e par (ex.: MC-03, par 3).

04 Painel de distribuição
Bornes de interligação com o sistema (marshalling).

05 Cartão de E/S
Rack, slot e canal onde o sinal entra no CLP/SDCD.

06 Identificação
Anilhas, plaquetas e tag no sistema iguais ao documento.

EXEMPLO NUMÉRICO

PT-101	JB-03 bornes 5/6
Cabo	MC-03, par 3
Painel	X1:21/22
Sistema	AI rack 1, slot 4, canal 2

CADEIA FUNCIONAL

Campo → Caixa de junção → Multicabo → Painel → Cartão AI

ATENÇÃO
Diagrama desatualizado custa horas de manutenção: atualize (as built) a cada alteração.

PONTO-CHAVE
Com o diagrama de malha você segue o sinal do campo ao sistema sem abrir caixa por caixa.