N° 067 · PORTACHIAVI DA POLSO (CINTURINO A 5 ANELLI)

Portachiavi da polso (cinturino a 5 anelli)

◆◆◇ Livello 2/3 · un weekend (circa 8 ore) · 3 fogli A4



N° 067 · 280 x 20 mm · immagine illustrativa del pezzo finito

IL PEZZO FINITO

Cinturino da polso di 280 x 20 mm con 5 fori per anelli.

MATERIALI

vacchetta 1,2-1,4 mm; filo di lino cerato (1 m).

FERRAMENTA

5 anelli da 20 mm, 5 rivetti.

PEZZI DA TAGLIARE

067-A	Cinturino da polso	x1	280 x 20 mm
067-B	Passante	x1	26 x 14 mm

N° 067 · STAMPA E MONTAGGIO

Prima di stampare

Stampa tutti i fogli in A4 al 100% («Dimensioni reali» / «Scala 100%»). Mai «Adatta alla pagina».
Su ogni foglio c'è il Quadrato di Controllo: 50 x 50 mm. Misuralo con un righello: se dà esattamente 50 mm la scala è giusta. Se no, rifai la stampa.

LEGENDA

TAGLIO · CUCITURA · PIEGA · RIFERIMENTO · CONTROLLO

COME UNIRE I FOGLI

Ogni foglio indica in alto a quale foglio si unisce (destra / sotto / sinistra / sopra). I fogli si sovrappongono di 10 mm: ritaglia lungo le linee del riquadro, sovrapponi i tratti e fissa con nastro di carta. Le linee nere devono proseguire senza scalini. I pezzi piccoli stanno su un solo foglio.

Passo a passo

1. Prova in cartoncino: ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro; controlla che combacino prima di tagliare la pelle.
2. Taglia in pelle tutti i pezzi indicati (quantità accanto al nome) e rifinisci a vista i bordi che non verranno cuciti.
3. Fora i 5 fori (4 mm) con il punzone; infila un anello in ciascuno e fissalo con un rivetto a pressione.
4. Avvolgi il Passante attorno alle due estremità del cinturino, sovrapposte, e cuci.
5. Rifinisci i bordi esterni: smussa, tingi e brunisci (vedi il Manuale di Bottega).

NOTE

I 5 fori sono a passo 40 mm: le chiavi si appendono distanziate.


La Prova in Cartoncino

Prima della pelle, ritaglia i pezzi in cartoncino e montali con nastro adesivo. Costa zero euro e mostra l'errore prima che costi la pelle. Se i pezzi non combaciano, fermati e controlla la scala.

Puoi vendere i pezzi che realizzi con questi cartamodelli. I file non possono essere rivenduti né condivisi.

www.cartamodelli.club

gruppo 1, riga 1, colonna 1



067-B Passante · x1

pelle 1,2-1,4 mm


BOTTEGA FERRANTE
F
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 1 · si unisce con → a destra: foglio 3



067-A Cinturino da polso · x1

pelle 1,2-1,4 mm


www.cartamodelli.club

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.

gruppo 2, riga 1, colonna 2 · si unisce con → a sinistra: foglio 2



BOTTEGA FERRANTE
PELLETTIERE

QUADRATO DI CONTROLLO

50 x 50 mm

Misuralo col righello: deve dare esattamente 50 mm. Se no, rifai la stampa al 100%.