



Akademik

Kampus:

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung -Jawa Barat Indonesia 40286

T: +6222 7320841 F: +6222 7320842 E: lemsisfo@unibi.ac.id www.unibi.ac.id Nomor: 002/LAB/SRT/II/2019

Perihal: Kerusakan Harddisk dan VGA card

Lampiran: -

Kepada Yth, Kepala Bagian Umum UNIBI

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini berdasarkan hasil maintenance yang dilakukan petugas lab, ditemukan kerusakan fisik pada komputer nomor 03 di lab C. Berikut ciri kerusakannya:

- Pada komputer nomor 03 Lab C, terjadi kerusakan dengan ciri komputer tidak bisa masuk ke sistem operasi. Hal ini terjadi karena kerusakan pada harddisk yang tidak bisa terbaca.
- 2. Pada komputer yang sama, ditemukan kembali kerusakan pada VGA card, sehingga tampilan layar menjadi blur.

Untuk itu diharapkan mengganti harddisk dan VGA Card dengan tipe:

1. Harddisk : Seagate 1 Tb.

2. VGA Card: GTX 1030 INNO3D 2Gb.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Laboratorium Komputer

Deden Pradeka, S.T,.M.Kom