Contrôle Technique PC

Client : AUDITION ARRADON
Date : 07/02/2026 **Technicien :** JULIEN MESA

0 Identification du matériel

- ☑ PC fixe ☐ Portable
- **Marque / Modèle :** FUJITSU P710
- **N° de série :** YLHX001634
- **OS :** Windows 10 Pro
- **Motif initial de l'intervention :**
  Extrêmes lenteurs+ support Windows 10 arrêté fin 2025
- Données sauvegardées : ☑ Client ☐ Prestation ☐ Refus
- Licences officielles : ☑ Windows ☐ Office ☐ Autres : _____
- Mots de passe fournis : ☑ Windows ☐ Microsoft ☐ Mail ☐ Autres
  Ces identifiants sont nécessaires pour les tests techniques. Ils ne seront pas conservés.

1 Inspection matérielle

☑ Vidage des condensateurs OK
☑ Châssis en bon état, câblage interne OK
☑ Ports USB fonctionnels
☑ HDMI / DP / VGA OK
☑ RJ45 OK
☑ Ventilation propre / silencieuse
☑ Aucune odeur ou bruit suspect
☐ Batterie (portable) : ☐ OK ☐ Usée ___% ☐ À remplacer
☐ Écran : ☐ OK ☐ Défaut visuel : _____

Remarques :
SSD Patriot (entrée de gamme) en fin de vie : jugé mauvais sur CrystalDisk d'où les lenteurs applicatives :
Remplacement par un SSD bien meilleur pour usage pro: Sandisk Ultra.

2 Démarrage environnement externe

Informations système

- ☑ CPU et tensions OK
- ☑ Quantité RAM correcte
- ☑ Températures au repos normales (CPU, GPU, RAM, HDD, SDD)
- ☑ BIOS/UEFI cohérent (date/heure, secure boot, AHCI/NVMe)

Test mémoire (RAM)

- ☑ Test effectué
- ☑ Aucune erreur
- ☐ Erreurs détectées → Barrette / Slot : _____

Test stockage

- ☐ HDD ☑ SSD
- ☐ SMART : ☐ Bon ☐ Prudence ☐ Mauvais
- ☑ Pas de secteurs défectueux
- ☑ Usure SSD acceptable

Remarques :

Performances de stockage excellente suite remplacement du SSD.

Les barrettes de RAM installées n'étaient pas de même fréquence (éviter !), remplacement par 2x 8 Go en DC

3 Tests de charge & stabilité

- ☑ Test CPU
- ☐ Test GPU
- ☑ Test alimentation
- ☑ Températures en charge normales
- ☑ Aucune extinction ou instabilité

Durée du test : 45 minutes

Remarques :

Migration du PC sous Windows 11 Pro avec forcage d'un compte local pour éviter la connexion obligatoire.

Installation à zéro et propre de l'OS et des logiciels métier, de l'imprimante/scan

4 Vérifications Windows

Intégrité système

- ☑ Vérification du disque dur (chkdsk C: /scan)
- ☑ Vérification de l'image système (DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth)
- ☑ Vérification des fichiers système (sfc /scannow)
- ☑ Date / heure OK (CMOS)

Démarrage & stabilité

- ☑ Démarrage normal
- ☑ Aucun freeze / écran noir
- ☑ Pas d'erreurs critiques dans l'observateur d'événements

Pilotes

- ☑ Aucun périphérique en erreur
- ☑ Carte graphique reconnue
- ☑ Mise à jour des pilotes

5 Vérifications logicielles

- ☑ Analyse antivirus effectuée
- ☑ Aucun malware actif
- ☐ PUP / adwares supprimés
- ☐ Nettoyage navigateur
- ☑ Démarrage Windows propre

6 Réseau & périphériques

- ☐ Wi-Fi OK
- ☑ Ethernet OK
- ☐ Bluetooth OK
- ☐ Webcam OK
- ☑ Son (entrée/sortie) OK
- ☑ Ports USB testés

7 Finalisation

- ☑ Windows Update OK
- ☑ Point de restauration créé
- ☑ Nettoyage fichiers temporaires
- ☑ Sauvegarde conseillée au client

8 Validation finale

- ☑ PC stable
- ☑ Nettoyage tour / écran / clavier
- ☑ Prêt à être restitué au client

- **État de santé général** (note sur 5) : ★★★★★
- **Interventions notables** : Remplacement RAM, SSD, install W11 Pro
- **Conseil** : Eviter les composants bon marché. Faire un CT du PC de tps en tps

Prochaine maintenance conseillée : Mois : _____ / Année : _____

Signature technicien :

Satisfait ? Laissez un avis sur Google, merci !